






GB	Trimmer	INSTRUCTION MANUAL
s	Kantfräs	BRUKSANVISNING
N	Tilskjæringsmaskin	BRUKSANVISNING
FIN	Jyrsin	KÄYTTÖOHJE
LV	Apgriezējmašīna	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT	Profilavimo staklės	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EE	Servamismasin	KASUTUSJUHEND
RUS	Триммер	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RT0700C







1 011834




2 011836




3 011835




4 011837




5 011987




6 001985




7 011838




8 011839




9 011982




10 011840




11 001990




12 011841




13 011842



14 001993




15 001994




16

011843




17

011844




18

011845




19

001998




20

011993




21

011994




22

012085




23

011858




24

011985




25

011859




26

011860




27

011861




28

011862




29

011992




30

011934




31

011935




32

011984




33

011986




34

011855




35

011856




36

011857




37

011983




38

001985




39

011848




40

011849




41

011850




42

011851




43

011852




44

003695




45

011854




46

001145




47

011846




48


005116

**49**


005117

**50**


005118

**51**


005120

**52**


005121

**53**


005125

**54**


005126

**55**


005129

**56**


005130

**57**


005131

**58**


005132

**59**

005133

**60**

005134

**61**

005135

ENGLISH (Original instructions)**Explanation of general view**

1-1. Bit protrusion	14-4. Center hole	31-3. Offset base plate
1-2. Tool base	14-5. Bolt	31-4. Trimmer base assembly (optional accessory)
1-3. Scale	15-1. Wing nut	32-1. Screw
1-4. Locking lever	15-2. Guide plate	32-2. Knob type grip
1-5. Adjusting screw	15-3. Straight guide	32-3. Offset base plate
1-6. Hex nut	15-4. Center hole	34-1. Plunge base
2-1. Switch	15-5. Bolt	34-2. Grip
2-2. OFF (O) side	16-1. Nail	35-1. Screw
2-3. ON (I) side	16-2. Center hole	35-2. Knob
3-1. Speed adjusting dial	16-3. Straight guide	36-1. Bar type grip (optional accessory)
4-1. Tighten	18-1. Clamp screw (A)	37-1. Adjusting knob
4-2. Loosen	18-2. Adjusting screw	37-2. Lock lever
4-3. Hold	18-3. Clamp screw (B)	37-3. Depth pointer
5-1. Tighten	18-4. Trimmer guide	37-4. Stopper pole setting nut
5-2. Loosen	19-1. Workpiece	37-5. Fast-feed button
5-3. Shaft lock	19-2. Bit	37-6. Stopper pole
6-1. Feed direction	19-3. Guide roller	37-7. Stopper block
6-2. Bit revolving direction	20-1. Clamping screws	37-8. Adjusting bolt
6-3. Workpiece	21-1. Base protector	38-1. Feed direction
6-4. Straight guide	21-2. Screw	38-2. Bit revolving direction
8-1. Base protector	23-1. Pulley	38-3. Workpiece
8-2. Screws	23-2. Collet nut	38-4. Straight guide
8-3. Screwdriver	23-3. Collet cone	40-1. Guide bar
9-1. Straight bit	24-1. Wrench	40-2. Wing bolt
9-2. Base	24-2. Pulley	40-3. Straight guide
9-3. Templet	24-3. Shaft lock	43-1. Screw
9-4. Distance (X)	25-1. Collet nut	43-2. Base
9-5. Workpiece	25-2. Collet cone	43-3. Templet
9-6. Templet guide 10	27-1. Pulley	44-1. Bit
9-7. Base protector	27-2. Belt	44-2. Base
11-1. Bolt	28-1. Locking lever	44-3. Templet
11-2. Guide plate	28-2. Offset base	44-4. Workpiece
11-3. Straight guide	29-1. Wrench	44-5. Distance (X)
11-4. Wing nut	29-2. Hex wrench	44-6. Outside diameter of the templet guide
12-1. Clamp screw (A)	29-3. Bit	44-7. Templet guide
12-2. Straight guide	30-1. Screws	46-1. Limit mark
12-3. Wing nut	30-2. Offset base plate	47-1. Screwdriver
12-4. Base	30-3. Upper section of the offset base	47-2. Brush holder cap
14-1. Wing nut	31-1. Bar type grip (optional accessory)	
14-2. Guide plate	31-2. Grip attachment (optional accessory)	
14-3. Straight guide		

SPECIFICATIONS

Model	RT0700C
Collet chuck capacity	6 mm, 8 mm, 1/4" or 3/8"
No load speed (min ⁻¹)	10,000 - 30,000
Overall length	200 mm
Net weight	1.8 kg
Safety class	II

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

ENE010-1

Intended use

The tool is intended for flush trimming and profiling of wood, plastic and similar materials.

ENF002-1

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

ENG905-1

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

Sound pressure level (L_{PA}) : 82 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 93 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection

ENG900-1

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Work mode : rotation without load

Vibration emission (a_h) : 2.5 m/s² or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : cutting grooves in MDF

Vibration emission (a_h) : 3.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG901-1

- The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING:

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.

- Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

ENH101-14

For European countries only

EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine:

Trimmer

Model No./ Type: RT0700C

are of series production and

Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:

EN60745

The technical documentation is kept by our authorised representative in Europe who is:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

14.10.2010

000230



Tomoyasu Kato

Director

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or

serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

GEB019-4

TRIMMER SAFETY WARNINGS

1. Hold power tool by insulated gripping surfaces, because the cutter may contact its own cord. Cutting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
2. Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.
3. Wear hearing protection during extended period of operation.
4. Handle the bits very carefully.
5. Check the bit carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged bit immediately.
6. Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from the workpiece before operation.
7. Hold the tool firmly.
8. Keep hands away from rotating parts.
9. Make sure the bit is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
10. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate improperly installed bit.
11. Be careful of the bit rotating direction and the feed direction.
12. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
13. Always switch off and wait for the bit to come to a complete stop before removing the tool from workpiece.
14. Do not touch the bit immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.
15. Do not smear the tool base carelessly with thinner, gasoline, oil or the like. They may cause cracks in the tool base.
16. Use bits of the correct shank diameter suitable for the speed of the tool.
17. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
18. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are working with.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Adjusting bit protrusion

Fig.1

To adjust the bit protrusion, loosen the locking lever and move the tool base up or down as desired by turning the adjusting screw. After adjusting, tighten the locking lever firmly to secure the tool base.

NOTE:

- When the tool is not secured even if the locking lever is tightened, tighten the hex nut and then tighten the locking lever.

Switch action

Fig.2

⚠CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the tool is switched off.

To start the tool, press the "ON (I)" side of the switch. To stop the tool, press the "OFF (O)" side of the switch.

Electronic function

The tool equipped with electronic function are easy to operate because of the following features.

Constant speed control

Electronic speed control for obtaining constant speed. Possible to get fine finish, because the rotating speed is kept constant even under load condition.

Soft start

Soft-start feature minimizes start-up shock, and makes the tool start smoothly.

Speed adjusting dial

Fig.3

The tool speed can be changed by turning the speed adjusting dial to a given number setting from 1 to 6. Higher speed is obtained when the dial is turned in the direction of number 6. And lower speed is obtained when it is turned in the direction of number 1.

This allows the ideal speed to be selected for optimum material processing, i.e. the speed can be correctly adjusted to suit the material and bit diameter.

Refer to the table for the relationship between the number settings on the dial and the approximate tool speed.

Number	min ⁻¹
1	10,000
2	12,000
3	17,000
4	22,000
5	27,000
6	30,000

011932

CAUTION:

- If the tool is operated continuously at low speeds for a long time, the motor will get overloaded, resulting in tool malfunction.
- The speed adjusting dial can be turned only as far as 6 and back to 1. Do not force it past 6 or 1, or the speed adjusting function may no longer work.

ASSEMBLY**CAUTION:**

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing or removing trimmer bit


Fig.4

Fig.5

CAUTION:

- Do not tighten the collet nut without inserting a bit, or the collet cone will break.
- Use only the wrenches provided with the tool.

Insert the bit all the way into the collet cone and tighten the collet nut securely with the two wrenches or by pressing the shaft lock and using the provided wrench. To remove the bit, follow the installation procedure in reverse.

OPERATION**For the trimmer base**

1. Dust nozzle

2. Thumb screw

3. Trimmer base


011989

WARNING:

- Before using the tool with the trimmer base, always install the dust nozzle on the trimmer base.

Set the tool base on the workpiece to be cut without the bit making any contact. Then turn the tool on and wait until the bit attains full speed. Move the tool forward over the workpiece surface, keeping the tool base flush and advancing smoothly until the cutting is complete.

When doing edge cutting, the workpiece surface should be on the left side of the bit in the feed direction.



1. Workpiece

2. Bit revolving direction

3. View from the top of the tool

4. Feed direction

001984

NOTE:

- Moving the tool forward too fast may cause a poor quality of cut, or damage to the bit or motor. Moving the tool forward too slowly may burn and mar the cut. The proper feed rate will depend on the bit size, the kind of workpiece and depth of cut. Before beginning the cut on the actual workpiece, it is advisable to make a sample cut on a piece of scrap lumber. This will show exactly how the cut will look as well as enable you to check dimensions.
- When using the trimmer shoe, the straight guide or the trimmer guide, be sure to keep it on the right side in the feed direction. This will help to keep it flush with the side of the workpiece.

Fig.6

CAUTION:

- Since excessive cutting may cause overload of the motor or difficulty in controlling the tool, the depth of cut should not be more than 3 mm at a pass when cutting grooves. When you wish to cut grooves more than 3 mm deep, make several passes with progressively deeper bit settings.

Templet guide (optional accessory)

Fig.7

The templet guide provides a sleeve through which the bit passes, allowing use of the trimmer with templet patterns. Loosen the screws and remove the base protector. Place the templet guide on the base and replace the base protector. Then secure the base protector by tightening the screws.

Fig.8

Secure the templet to the workpiece. Place the tool on the templet and move the tool with the templet guide sliding along the side of the templet.

Fig.9

NOTE:

- The workpiece will be cut a slightly different size from the templet. Allow for the distance (X) between the router bit and the outside of the templet guide. The distance (X) can be calculated by using the following equation:

$$\text{Distance (X)} = (\text{outside diameter of the templet guide} - \text{router bit diameter}) / 2$$

Straight guide (optional accessory)

Fig.10

The straight guide is effectively used for straight cuts when chamfering or grooving.

Fig.11

Attach the guide plate to the straight guide with the bolt and the wing nut.

Fig.12

Attach the straight guide with the clamp screw (A). Loosen the wing nut on the straight guide and adjust the distance between the bit and the straight guide. At the desired distance, tighten the wing nut securely.

When cutting, move the tool with the straight guide flush with the side of the workpiece.

If the distance (A) between the side of the workpiece and the cutting position is too wide for the straight guide, or if the side of the workpiece is not straight, the straight guide cannot be used. In this case, firmly clamp a straight board to the workpiece and use it as a guide against the trimmer base. Feed the tool in the direction of the arrow.

Fig.13

Circular work

Fig.14

Circular work may be accomplished if you assemble the straight guide and guide plate as shown in the figures. Min. and max. radius of circles to be cut (distance between the center of circle and the center of bit) are as follows:

Min.: 70 mm

Max.: 221 mm

For cutting circles between 70 mm and 121 mm in radius.

For cutting circles between 121 mm and 221 mm in radius.

Fig.15

NOTE:

- Circles between 172 mm and 186 mm in radius cannot be cut using this guide.

Fig.16

Align the center hole in the straight guide with the center of the circle to be cut. Drive a nail less than 6 mm in diameter into the center hole to secure the straight guide.

Pivot the tool around the nail in clockwise direction.

Trimmer guide (optional accessory)

Fig.17

Trimming, curved cuts in veneers for furniture and the like can be done easily with the trimmer guide. The guide roller rides the curve and assures a fine cut.

Fig.18

Install the trimmer guide on the tool base with the clamp screw (A). Loosen the clamp screw (B) and adjust the distance between the bit and the trimmer guide by turning the adjusting screw (1 mm per turn). At the desired distance, tighten the clamp screw (B) to secure the trimmer guide in place.

Fig.19

When cutting, move the tool with the guide roller riding the side of the workpiece.

Tilt base (optional accessory)

Tilt base (optional accessory) is convenient for chamfering.

Fig.20

Place the tool onto the tilt base and close the locking lever at the desired protrusion of the bit. For desired angle, tighten the clamping screws on its sides.

Firmly clamp a straight board to the workpiece and use it as a guide against the tilt base. Feed the tool in the direction of the arrow.

Base protector removed from the tilt base (optional accessory)

Mounting the base protector which has been removed from the tilt base on the trimmer base allows the change of the trimmer base from the round base to a square base.

For another application, remove the base protector from the tilt base by loosening and removing four screws.

Fig.21

And then mount the base protector on the trimmer base.

Offset base (optional accessory)

Fig.22

- Offset base (optional accessory) is convenient for work in a tight area such as a corner.

Fig.23

Before installing the tool on the offset base, remove the collet nut and collet cone by loosening the collet nut.

Fig.24

Install the pulley on the tool by pressing the shaft lock and firmly tightening the pulley with a wrench.

Fig.25

Place the collet cone and screw the collet nut on the offset base as shown in the figure.

Fig.26

Mount the tool on the offset base

Fig.27

Put an end of the belt over the pulley using a screwdriver and make sure that its entire belt width fits over the pulley completely.

Fig.28

Secure it with a locking lever on the offset base.

Fig.29

To install the bit, fall the tool with the offset base on its side. Insert the hex wrench into the hole in the offset base. With the hex wrench held in that position, insert the bit into the collet cone on the shaft of the offset base from the opposite side and tighten the collet nut firmly with a wrench.

To remove the bit at replacement, follow the installation procedure in reverse.

- (2) Offset base (optional accessory) can also be used with a trimmer base and a grip attachment (optional accessory) for more stability.

Fig.30

Loosen the screws and remove the upper section from the offset base. Put aside the upper section of the offset base.

Fig.31

Mount the trimmer base with four screws and the grip attachment (optional accessory) with two screws on the offset base plate.

Screw a bar type grip (optional accessory) onto the grip attachment.

Fig.32

In another way of use, the knob type grip which is removed from a plunge base (optional accessory) can be installed on the grip attachment. To install the knob type grip, place it on the grip attachment and secure it with a screw.

Fig.33

When using as a router only with a plunge base (optional accessory)

△CAUTION:

- When using as a router, hold the tool firmly with both hands.

Fig.34

To use the tool as a router, install the tool on a plunge base (optional accessory) by pressing it down fully.

Either knob type grip or bar type grip (optional accessory) can be used according to your work.

Fig.35

To use the bar type grip (optional accessory), loosen the screw and remove the knob type grip.

Fig.36

And then screw the bar type grip on the base.

Adjusting the depth of cut when using the plunge base (optional accessory)

Fig.37

Place the tool on a flat surface. Loosen the lock lever and lower the tool body until the bit just touches the flat surface. Tighten the lock lever to lock the tool body.


Turn the stopper pole setting nut counterclockwise. Lower the stopper pole until it makes contact with the adjusting bolt. Align the depth pointer with the "0" graduation. The depth of cut is indicated on the scale by the depth pointer. While pressing the fast-feed button, raise the stopper pole until the desired depth of cut is obtained. Minute depth adjustments can be obtained by turning the adjusting knob (1 mm per turn).

By turning the stopper pole setting nut clockwise, you can fasten the stopper pole firmly.

Now, your predetermined depth of cut can be obtained by loosening the lock lever and then lowering the tool body until the stopper pole makes contact with the adjusting hex bolt of the stopper block.

Always firmly hold the tool by both grip during operation. Set the tool base on the workpiece to be cut without the bit making any contact. Then turn the tool on and wait until the bit attains full speed. Lower the tool body and move the tool forward over the workpiece surface, keeping the tool base flush and advancing smoothly until the cutting is complete.

When doing edge cutting, the workpiece surface should be on the left side of the bit in the feed direction.



1. Workpiece

2. Bit revolving direction

3. View from the top of the tool

4. Feed direction

001984


NOTE:

- Moving the tool forward too fast may cause a poor quality of cut, or damage to the bit or motor. Moving the tool forward too slowly may burn and mar the cut. The proper feed rate will depend on the bit size, the kind of workpiece and depth of cut. Before beginning the cut on the actual workpiece, it is advisable to make a sample cut on a piece of scrap lumber. This will show exactly how the cut will look as well as enable you to check dimensions.
- When using the straight guide, be sure to install it on the right side in the feed direction. This will help to keep it flush with the side of the workpiece.

Fig.38

Straight guide when using as a router (needed to use with guide holder (optional accessory))

The straight guide is effectively used for straight cuts when chamfering or grooving.



1. Bolt
2. Guide holder
3. Wing nut
4. Bolt
5. Wing nut
6. Guide plate
7. Straight guide
8. Wing bolts

011988

Install the straight guide on the guide holder (optional accessory) with the wing nut.

Insert the guide holder into the holes in the plunge base and tighten the wing bolts. To adjust the distance between the bit and the straight guide, loosen the wing nut. At the desired distance, tighten the wing nut to secure the straight guide in place.

Straight guide (optional accessory)

Fig.39

The straight guide is effectively used for straight cuts when chamfering or grooving.

Fig.40

To install the straight guide, insert the guide bars into the holes in the plunge base. Adjust the distance between the bit and the straight guide. At the desired distance, tighten the wing bolts to secure the straight guide in place.

When cutting, move the tool with the straight guide flush with the side of the workpiece.

Fig.41

If the distance (A) between the side of the workpiece and the cutting position is too wide for the straight guide, or if the side of the workpiece is not straight, the straight guide cannot be used. In this case, firmly clamp a straight board to the workpiece and use it as a guide against the router base. Feed the tool in the direction of the arrow.

Templet guide (optional accessory)

Fig.42

The templet guide provides a sleeve through which the bit passes, allowing use of the tool with templet patterns. To install the templet guide, loosen the screws on the tool base, insert the templet guide and then tighten the screws.

Fig.43

Secure the templet to the workpiece. Place the tool on the templet and move the tool with the templet guide sliding along the side of the templet.


Fig.44

NOTE:

- The workpiece will be cut a slightly different size from the templet. Allow for the distance (X) between the bit and the outside of the templet guide. The distance (X) can be calculated by using the following equation:
Distance (X) = (outside diameter of the templet guide - bit diameter) / 2

Dust nozzle sets


For the trimmer base



1. Dust nozzle
2. Thumb screw
3. Trimmer base

011989

For the plunge base (optional accessory)



1. Dust nozzle
2. Thumb screw

011853

Use the dust nozzle for dust extraction. Install the dust nozzle on the tool base using the thumb screw so that protrusion on the dust nozzle fit to the notch in the tool base.

Then connect a vacuum cleaner to the dust nozzle.

Fig.45

MAINTENANCE

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Replacing carbon brushes

Fig.46

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

Fig.47

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Straight & groove forming bits
- Edge forming bits
- Laminate trimming bits
- Straight guide assembly
- Trimmer guide assembly
- Trimmer base assembly
- Tilt base assembly
- Plunge base assembly
- Offset base assembly
- Templet guide
- Collet cone 6 mm
- Collet cone 6.35 mm (1/4")
- Collet cone 8 mm
- Collet cone 9.53 mm (3/8")
- Wrench 13
- Wrench 22

Trimmer bits

Straight bit

Fig.48

	D	A	L 1	L 2	mm
20	6	20	50	15	
20E	1/4"				
8	8	8	60	25	
8	6				
8E	1/4"	6	50	18	
6	6				
6E	1/4"	6	50	18	

011929

"U"Grooving bit

Fig.49

	D	A	L 1	L 2	R
6	6	6	60	28	3
6E	1/4"				

006486

"V"Grooving bit

Fig.50

D	A	L 1	L 2	θ
1/4"	20	50	15	90°

006454

Drill point flush trimming bit**Fig.51**

	D	A	L 1	L 2	L 3	mm
8	8	8	60	20	35	
6	6	6	60	18	28	
6E	1/4"					

011930

Drill point double flush trimming bit**Fig.52**

	D	A	L 1	L 2	L 3	L 4	mm
8	8	8	80	95	20	25	
6	6	6	70	40	12	14	
6E	1/4"						

011931

Corner rounding bit**Fig.53**

	D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
8R	6							
8RE	1/4"	25	9	48	13	5	8	
4R	6							
4RE	1/4"	20	8	45	10	4	4	

006489

Chamfering bit**Fig.54**

	D	A	L 1	L 2	L 3	θ	mm
6	23	46	11	6	30°		
6	20	50	13	5	45°		
6	20	49	14	2	60°		

006462

Cove beading bit**Fig.55**

	D	A	L 1	L 2	R	mm
6	20		43	8	4	
6	25		48	13	8	

006464

Ball bearing flush trimming bit**Fig.56**

	D	A	L 1	L 2	mm
6					
1/4"		10	50	20	

006465

Ball bearing corner rounding bit**Fig.57**

	D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	15	8	37	7	3.5	3		
6	21	8	40	10	3.5	6		
1/4"	21	8	40	10	3.5	6		

006466

Ball bearing chamfering bit**Fig.58**

	D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ	mm
6							
1/4"	26	8	42	12	45°		
6	20	8	41	11	60°		

006467

Ball bearing beading bit**Fig.59**

	D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	20	12	8	40	10	5.5	4		
6	26	12	8	42	12	4.5	7		

006468

Ball bearing cove beading bit**Fig.60**

	D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3		
6	26	22	12	8	42	12	5	5		

006469

Ball bearing roman ogee bit**Fig.61**

	D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R1	R2	mm
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5		
6	26	8	42	12	4.5	3	6		

006470

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

Förklaring till översiktsbilderna

1-1. Fräsdjur	14-3. Parallelanslag	31-2. Grepptiltsats (valfritt tillbehör)
1-2. Bottenplatta	14-4. Centrumhål	31-3. Distansbottenplatta
1-3. Skala	14-5. Bult	31-4. Sats för fräns bottenplatta (valfritt tillbehör)
1-4. Låsspak	15-1. Vingmutter	32-1. Skruv
1-5. Inställningsskruv	15-2. Anhåll	32-2. Knoppgrepp
1-6. Sexkantmutter	15-3. Parallelanslag	32-3. Distansbottenplatta
2-1. Strömbrytare	15-4. Centrumhål	34-1. Sänkbar bottenplatta
2-2. (O) OFF-sidan	15-5. Bult	34-2. Handtag
2-3. (I) ON-sidan	16-1. Spik	35-1. Skruv
3-1. Ratt för hastighetsinställning	16-2. Centrumhål	35-2. Vred
4-1. Dra fast	16-3. Parallelanslag	36-1. Rörformat grepp (valfritt tillbehör)
4-2. Lossa	18-1. Låsskruv (A)	37-1. Inställningsknapp
4-3. Håll	18-2. Inställningsskruv	37-2. Låsknapp
5-1. Dra fast	18-3. Låsskruv (B)	37-3. Djupvisare
5-2. Lossa	18-4. Rullanslag	37-4. Inställningsmutter för stoppstång
5-3. Spindellås	19-1. Arbeitsstücke	37-5. Snabbmatningsknapp
6-1. Matningsriktning	19-2. Bits	37-6. Stoppstång
6-2. Rotationsriktning	19-3. Rulle	37-7. Stoppkloss
6-3. Arbeitsstücke	20-1. Låsskruvar	37-8. Inställningsbult
6-4. Parallelanslag	21-1. Bottenplattans skydd	38-1. Matningsriktning
8-1. Bottenplattans skydd	21-2. Skruv	38-2. Rotationsriktning
8-2. Skruvar	23-1. Matarvred	38-3. Arbeitsstücke
8-3. Skruvmejsel	23-2. Hylsmutter	38-4. Parallelanslag
9-1. Notfräs	23-3. Spännyhsa	40-1. Svärd
9-2. Bottenplatta	24-1. Skruvnyckel	40-2. Vingbult
9-3. Schablon	24-2. Matarvred	40-3. Parallelanslag
9-4. Avstånd (X)	24-3. Spindellås	43-1. Skruv
9-5. Arbeitsstücke	25-1. Hylsmutter	43-2. Bottenplatta
9-6. Mallanslag 10	25-2. Spännyhsa	43-3. Schablon
9-7. Bottenplattans skydd	27-1. Matarvred	44-1. Bits
11-1. Bult	27-2. Bälte	44-2. Bottenplatta
11-2. Anhåll	28-1. Låsspak	44-3. Schablon
11-3. Parallelanslag	28-2. Distansbas	44-4. Arbeitsstücke
11-4. Vingmutter	29-1. Skruvnyckel	44-5. Avstånd (X)
12-1. Låsskruv (A)	29-2. Insexnyckel	44-6. Mallanslagets ytterdiameter
12-2. Parallelanslag	29-3. Bits	44-7. Mallanslag
12-3. Vingmutter	30-1. Skruvar	46-1. Slitmarkering
12-4. Bottenplatta	30-2. Distansbottenplatta	47-1. Skruvmejsel
14-1. Vingmutter	30-3. Övre delen på distansbasen	47-2. Kolhållarlock
14-2. Anhåll	31-1. Rörformat grepp (valfritt tillbehör)	

SPECIFIKATIONER

Modell	RT0700C
Max spännyhsediameter	6 mm, 8 mm, 1/4" eller 3/8"
Obelastat varvtal (min^{-1})	10 000 - 30 000
Längd	200 mm
Vikt	1,8 kg
Säkerhetsklass	II

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
- Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003

ENE010-1

Användningsområde

Verktyget är avsett för trimning och profilering av trä, plast och liknande material.

ENF002-1

Strömförsljning

Maskinen får endast anslutas till nät med spänning som anges på typläten och med enfasig växelström. Den är dubbelisolera i enlighet med europeisk standard och får därför också anslutas till ojordade vägguttag.

ENG905-1

Buller

Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745:

Ljudtrycksnivå (L_{PA}): 82 dB(A)

Ljudtrycksnivå (L_{WA}): 93 dB(A)

Mättolerans (K) : 3 dB(A)

Använd hörselskydd

ENG900-1

Vibration

Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt enligt EN60745:

Arbetsläge: rotation utan last

Vibrationsemision (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ eller mindre

Mättolerans (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

Arbetsläge: spårfräsning i MDF

Vibrationsemision (a_h): $3,5 \text{ m/s}^2$

Mättolerans (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

ENG901-1

- Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.
- Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration.

⚠WARNING!

- Vibrationsemisionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.
- Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning

av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom antal gånger maskinen är avstängd och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används).

ENH101-14

Gäller endast Europa

EU-konformitetsdeklaration

Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare deklarerar att följande Makita-maskin(er):

Maskinbeteckning:

Kantfräs

Modellnr./ Typ: RT0700C

är för serieproduktion och

Följer följande EU-direktiv:

2006/42/EC

Och är tillverkade enligt följande standarder eller standardiseringsdokument:

EN60745

Den tekniska dokumentationen förs av vår auktoriserade representant i Europa som är:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

14.10.2010

000230



Tomoyasu Kato

Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Allmänna säkerhetsvarningar för maskin

⚠ VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador.

**Spara alla varningar och instruktioner
för framtida referens.**

GEB019-4

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR KANTFRÄS

1. Håll maskinen i de isolerade greppytorna eftersom maskinen kan komma i kontakt med sin egen kabel. Om maskinen kommer i kontakt med en strömförande ledning blir dess metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
2. Använd tvingar eller annat praktiskt för att fästa och stödja arbetsstycket på ett stabilt underlag. Att hålla arbetsstycket i händerna eller mot kroppen ger inte tillräckligt stöd och du kan förlora kontrollen.
3. Använd hörselskydd vid längre tids användning.
4. Hantera fräswerktygen försiktigt.
5. Kontrollera före användning att fräswerktygen inte är spruckna eller skadade. Byt omedelbart ut ett skadat eller sprucket fräswerktyg.
6. Undvik att såga i spik. Kontrollera arbetsstycket och ta bort alla spikar före arbetet.
7. Håll maskinen stadigt.
8. Håll händerna på avstånd från roterande delar.
9. Se till att fräswerktyget inte kommer i kontakt med arbetsstycket innan strömbrytaren slagits på.
10. Låt verktyget vara igång en stund innan den används på arbetsstycket. Kontrollera att det inte förekommer vibrationer eller kast som indikerar att fräswerktyget installerats felaktigt.
11. Kontrollera fräswerktygets rotations- och matningsriktning.
12. Lämna inte maskinen igång. Använd endast maskinen när du håller den i händerna.
13. Stäng av maskinen och vänta tills fräswerktyget stannat helt innan verktyget avlägsnas från arbetsstycket.
14. Rör inte vid fräswerktyget eller arbetsstycket omedelbart efter arbetet. De kan vara extremt varma och orsaka brännskador.
15. Iakttag försiktighet med tinner, bensin, olja eller liknande på verktygsfästet. Detta kan orsaka sprickor i verktygsfästet.
16. Använd fräswerktyg med rätt skaftdiameter som passar maskinens hastighet.
17. Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Se till att du inte andas in damm eller får det på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad.
18. Använd alltid andningsskydd eller skyddsmask anpassat för det material du arbetar med när du slipar.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

△WARNING!

GLÖM INTE att noggrant följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det att du har blivit van att använda den. OVARSAM hantering eller underlätenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador.

FUNKTIONSBESKRIVNING

△FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan du justerar eller funktionskontrollerar maskinen.

Inställning av fräsdjupet

Fig.1

Justera fräsdjupet genom att lossa låsspaken och flytta maskinens bottenplatta uppåt eller nedåt till önskat läge genom att vrida på inställningsskruven. Dra åt låsspaken ordentligt för att fästa maskinens bottenplatta efter justeringen.

OBS!

- När maskinen inte är fast även fast låsspaken är åtdragen, ska insexmuttern först dras åt och därefter låsspaken.

Avtryckarens funktion

Fig.2

△FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd innan du ansluter den till elnätet.

Tryck på sidan "ON (I)" på knappen för att slå på maskinen. Tryck på sidan "OFF (O)" på knappen för att stoppa maskinen.

Elektronisk funktion

Maskinen som är utrustade med elektronisk funktion, är enkel att använda tack vare följande egenskaper.

Konstant hastighetskontroll

Elektronisk hastighetskontroll för att erhålla en konstant hastighet. Detta alternativ ger dig möjlighet att få en fin finish eftersom den roterande hastigheten hålls konstant även vid hög belastning.

Mjukstart

Mjukstartsfunktionen minimerar ryck vid uppstarten och gör att maskinen får en mjuk start.

Ratt för hastighetsinställning

Fig.3

Verktygshastigheten kan ändras genom att vrida ratten för hastighetsinställning till en inställning på mellan 1 och 6.

Högre hastighet erhålls när ratten vrids mot nummer 6. Och, lägre hastighet erhålls när den vrids mot nummer 1.

Detta gör att ideal hastighet kan väljas för optimal materialbearbetning, dvs. hastigheten kan ställas in så att den lämpar sig för materialet och fräsdiametern.

Se tabellen för förhållandet mellan inställningarna på ratten och ungefärlig verktyghastighet.

Nummer	min ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	30 000

011932

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Om maskinen används oavbrutet i låg hastighet under en lång period, blir motorn överbelastad och maskinen fungerar dåligt.
- Ratten för hastighetsinställning kan endast vridas till 6 och tillbaka till 1. Tvinga den inte förfi 6 eller 1, eftersom det kan leda till att funktionen för hastighetsinställning inte längre fungerar.

MONTERING

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan maskinen repareras.

Montering eller demontering av fräswerktyg

Fig.4

Fig.5

⚠ FÖRSIKTIGT!


- Om hylsmuttern dras åt utan att det sitter ett fräswerktyg i förstörs spännhylsan.
- Använd endast de nycklar som levererats med maskinen.

Sätt i fräswerktyget hela vägen in i spännhylsan och dra åt spännmuttern ordentligt med de två nycklarna eller genom att trycka på spindellåset och använda den medföljande nyckeln.

Följ monteringsförfarandet i omvänt ordning för att ta ur fräswerktyget.

ANVÄNDNING

För fräsenas bottenplatta



1. Dammunstycke

2. Tumskruv

3. Fräsenas bottenplatta


011989

⚠ VARNING!

- Innan du använder maskinen med fräsenas bottenplatta ska du alltid montera dammunstycket på fräsenas bottenplatta.

Placera bottenplattan på arbetsstycket utan att fräswerktyget kommer i kontakt med arbetsstycket. Starta maskinen och vänta tills fräswerktyget uppnått full hastighet. För sedan maskinen mjukt framåt över arbetsstyckets yta med bottenplattan plant mot arbetsstycket tills fräsningen är genomförd.

Vid kanträsning skall arbetsstyckets yta befina sig på vänstra sidan av fräswerktyget i matningsriktningen.



1. Arbetsstycke

2. Rotationsriktning

3. Sett från verktygets ovansida

4. Matningsriktning

001984

OBS!

- Om maskinen matas framåt allför snabbt kan den frästa ytan få en dålig finish, eller så kan fräswerktyget eller motorn skadas. Om maskinen matas framåt alltför långsamt kan arbetsstycket bli bränt och förstört. Lämplig matningshastighet beror på fräswerktygets dimension, typ av arbetsmaterial och fräsdjup. Det är lämpligt att utföra en provfräsning på en träbit, innan fräsningen på det faktiska arbetsstycket påbörjas. Därmed kan man exakt se hur resultatet av fräsningen ser ut, och även kontrollera dimensionerna.

- När fräsanslaget, parallellanslaget eller rullanslaget används, skall du se till att hålla anslaget på den högra sidan i matningsriktningen. Det gör det lättare att hålla anslaget plant mot arbetsstyckets sida.

Fig.6

⚠️FÖRSIKTIGT!

- Eftersom en alltför kraftig fräsning kan orsaka överbelastning av motorn eller svårigheter att kontrollera maskinen, bör fräsdjupet inte vara mer än 3 mm per gång vid spårfräsning. Gör flera fräsningar med en gradvis ökande inställning av fräsdjupet, när du vill fräsa spår som är djupare än 3 mm.

Mallanslag (valfritt tillbehör)

Fig.7

Mallanslaget fungerar som en hylsa genom vilket fräswerktyget passerar så att fräsen kan användas med mällar.

Lossa skruvarna och ta bort bottenplattans skydd. Placera mallanslaget på bottenplattan och sätt tillbaka skyddet. Fäst det sedan genom att dra åt skruvorna.

Fig.8

Fäst mallen mot arbetsstycket. Placera maskinen på mallen, och för maskinen med mallanslaget glidande efter mallens sida.

Fig.9

OBS!

- Arbetsstycket kommer att fråsas med en liten skillnad i storlek i jämförelse med mallen. Räkna med ett avstånd (X) mellan fräswerktyget och mallanslagets utsida. Avståndet (X) kan beräknas genom att använda följande ekvation:
Avstånd (X) = (mallanslagets ytterdiameter - fräswerktygets diameter) / 2

Parallellanslag (valfritt tillbehör)

Fig.10

Parallellanslaget är effektivt att använda för raka arbetslinjer vid avfasning eller spårfräsning.

Fig.11

Fäst anhållet på parallellanslaget med bulten och vingmuttern.

Fig.12

Fäst parallellanslaget med låsskruven (A). Lossa vingmuttern på parallellanslaget och justera avståndet mellan fräswerktyget och parallellanslaget. Fäst vingmuttern ordentligt vid önskat avstånd.

För maskinen med parallellanslaget plant mot arbetsstyckets sida under fräsningen.

Om avståndet (A) mellan arbetsstyckets sida och fräslinjen är för stor för parallellanslaget, eller om arbetsstyckets sida inte är rakt, kan parallellanslaget inte användas. Spänna i så fall fast en träskiva med rak kant på arbetsstycket, och använd den som anslag mot fräsen sida under fräsningen. Mata maskinen i pilens riktning.

Fig.13

Cirkelarbete

Fig.14

Cirkelarbete kan utföras om du monterar parallellanslaget och anhållet, såsom visas i figurerna.

Minimal och maximal radie hos cirklar som ska fråsas (avståndet mellan cirkelnas centrum och fräswerktygets centrum) är enligt följande:

Min.: 70 mm

Max.: 221 mm

För fräsning av cirklar med en radie mellan 70 mm och 121 mm.

För fräsning av cirklar med en radie mellan 121 mm och 221 mm.

Fig.15

OBS!

- Cirklar med en radie mellan 172 mm och 186 mm kan inte fråsas med detta anslag.

Fig.16

Rikta in centrumhålet på parallellanslaget med centrum på den cirkeln som ska fråsas. Slå i en spik som är mindre än 6 mm i diameter i centrumhålet för att fästa parallellanslaget. Sväng maskinen medurs runt spiken.

Rullanslag (valfritt tillbehör)

Fig.17

Kantfräsning av böjda ytor i fanér för möbler och liknande kan lätt göras med rullanslaget. Rullanslaget följer den böjda kanten och garanterar ett fint frässpår.

Fig.18

Montera rullanslaget på bottenplattan med låsskruven (A). Lossa låsskruven (B) och justera avståndet mellan fräswerktyget och rullanslaget genom att vrida inställningsskruven (1 mm per varv). Dra sedan åt låsskruven (B) för att fästa rullanslaget på plats på önskat avstånd.

Fig.19

För maskinen med rullen löpande mot arbetsstyckets sida under fräsningen.

Fällbar bottenplatta (valfritt tillbehör)

Fällbar bottenplatta (valfritt tillbehör) är praktisk för avfasning.

Fig.20

Placera maskinen på den fällbara bottenplattan och stäng låsspannet när fräswerktyget är i önskat läge. Ställ in önskad vinkel och dra åt låsskruvarna på sidorna. Spänna fast en rak bräda ordentligt på arbetsstycket och använd den som ett anslag mot den fällbara bottenplattan. Mata maskinen i pilens riktning.

Bottenplattans skydd borttaget från den fällbara bottenplattan (valfritt tillbehör)

Montering av bottenplattans skydd, vilken har tagits bort från den fällbara bottenplattan på fräsets bottenplatta, tillåter byte av fräsets bottenplatta från en rund till en fyrkantig.

För en annan applikation, ta bort bottenplattans skydd från den fällbara bottenplattan genom att lossa och ta bort de fyra skruvarna.

Fig.21

Montera sedan bottenplattans skydd på fräsets bottenplatta.

Distansbottenplatta (valfritt tillbehör)

Fig.22

- (1) Distansbottenplatta (valfritt tillbehör) är praktisk för arbete i trångt utrymme såsom hörn.

Fig.23

Innan maskinen monteras på distansbottenplattan ska hylsmuttern och spännylsan tas bort genom att lossa på hylsmuttern.

Fig.24

Montera drivhjulet på maskinen genom att trycka på spindellåset och dra åt drivhjulet hårt med en nyckel.

Fig.25

Placera spännylsan och skruva på hylsmuttern på distansbottenplattan, såsom visas i figuren.

Fig.26

Montera maskinen på distansbottenplattan

Fig.27

Placera ena änden av remmen över drivhjulet med hjälp av en skruvmejsel och kontrollera att remmens hela bredd passar helt över drivhjulet.

Fig.28

Fäst den med lässpanken på distansbottenplattan.

Fig.29

Fäll över maskinen på sidan med distansbottenplattan för att montera fräswerktyget. Sätt i insexyckeln i hålet på distansbottenplattan.

Med insexyckeln i det läget ska fräswerktyget föras in, från motsatt sidan, i spännylsan på distansbottenplattans skaft, och hylsmuttern dras åt ordentligt med en nyckel.

Följ monteringsförfarandet i omvänt ordning för att ta ur fräswerktyget vid byte.

- (2) Distansbottenplattan (valfritt tillbehör) kan också användas med en fräsbottenplatta och en greptillsats (valfritt tillbehör) för mer stabilitet.

Fig.30

Lossa skruvarna och ta bort den övre delen av distansbottenplattan. Lägg den åt sidan.

Fig.31

Montera fräsets bottenplatta med fyra skruvar och greptillsatsen (valfritt tillbehör) med två skruvar på distansbottenplattan.

Skruta på ett rörformat grepp (valfritt tillbehör) på greptillsatsen.

Fig.32

Knoppgreppet, som är borttaget från den sänkbara bottenplattan (valfritt tillbehör), kan monteras på greptillsatsen. För att montera knoppgreppet ska det placeras på greptillsatsen och fästas med en skruv.

Fig.33

Vid användning endast som en handöverfräs med en sänkbar bottenplatta (valfritt tillbehör)

⚠FÖRSIKTIGT!

- Håll i maskinen ordentligt med båda händerna när den används som en handöverfräs.

Fig.34

För att använda maskinen som en handöverfräs, ska maskinen monteras på en sänkbar bottenplatta (valfritt tillbehör) genom att trycka ner den helt.

Antingen knoppgreppet eller det rörformade greppet (valfritt tillbehör) kan användas, beroende på arbetet.

Fig.35

För att använda det rörformade greppet (valfritt tillbehör), ska skruven lossas och knoppgreppet tas bort.

Fig.36

Skruta sedan på det rörformade greppet på basen.

Justering av spårdjupet vid användning av sänkbar bottenplatta (valfritt tillbehör)

Fig.37

Placera verktyget på en plan yta. Lossa lässpanken och sänk verktyget tills biten bara nuddar den plana ytan. Dra åt lässpanken för att låsa verktyget.

Vrid stoppstages inställningsmutter moturs. Sänk stoppstaget tills den får kontakt med inställningsbulten. Ställ in djupvisaren mot "0"-gradering. Spårdjupet indikeras på skalan med djupvisaren.

Medan du trycker ned snabbmatningsknappen, lyfter du stoppstaget tills du får önskat spårdjup. Ytterst små djupjusteringar kan göras genom att vrida inställningsratten (1 mm per varv).


Genom att vrida inställningsratten för stoppstaget medurs kan du fästa det stadigt.

Det fastställda spårdjupet kan erhållas genom att lossa lässpanken och därefter sänka verktyget tills stoppstaget får kontakt med stoppklossens justerbara insexbult.

Håll alltid maskinen ordentligt i båda greppen under drift.

Placera bottenplattan på arbetsstycket utan att fräswerktyget kommer i kontakt med arbetsstycket. Starta maskinen och vänta tills fräswerktyget uppnått full hastighet. Sänk maskinhuset och för maskinen långsamt framåt över arbetsstyckets yta, medan du håller bottenplattan plant och fortsätter smidigt tills fräsningen är klar.

Vid kanfräsning skall arbetsstyckets yta befina sig på vänstra sidan av fräsverktyget i matningsriktningen.



1. Arbetsstykke
2. Rotationsriktning
3. Sett från verktygets ovansida
4. Matningsriktning

001984


OBS!

- Om maskinen matas framåt allför snabbt kan den frästa ytan få en dålig finish, eller så kan fräsverktyget eller motorn skadas. Om maskinen matas framåt alltför långsamt kan arbetsstycket bli bränt och förstört. Lämplig matningshastighet beror på fräsverktygets dimension, typ av arbetsmaterial och fräsdjup. Det är lämpligt att utföra en provfräsning på en träbit, innan fräsningen på det faktiska arbetsstycket påbörjas. Därmed kan man exakt se hur resultatet av fräsningen ser ut, och även kontrollera dimensionerna.
- När parallellanslag används, se till att montera det på den högra sidan i matningsriktningen. Det gör det lättare att hålla anslaget plant mot arbetsstyckets sida.

Fig.38

Parallellasslag närl den används som en handöverfräs (måste användas med anslagshållare (valfritt tillbehör))

Parallellasslaget är effektivt att använda för raka arbetslinjer vid avfasning eller spårfräsning.



1. Bolt
2. Anslagshållare
3. Vingmutter
4. Bolt
5. Vingmutter
6. Anhåll
7. Parallellasslag
8. Vingbultar

011988

Montera parallellasslaget på anslagshållaren (valfritt tillbehör) med vingmuttern.

Sätt i anslagshållaren i hälen på den sänkbara bottenplattan och dra åt vingbultarna. Lossa på vingmuttern för att justera avståndet mellan fräsverktyget och parallellasslaget. Vid önskat avstånd drar du åt vingmuttern för att fästa parallellasslaget på plats.

Parallellasslag (valfritt tillbehör)

Fig.39

Parallellasslaget är effektivt att använda för raka arbetslinjer vid avfasning eller spårfräsning.

Fig.40

För att montera parallellasslaget ska anslagsstängerna sättas in i hälen på den sänkbara bottenplattan. Justera avståndet mellan fräsverktyget och parallellasslaget. Vid önskat avstånd drar du åt vingbultarna för att fästa parallellasslaget på plats.

För maskinen med parallellasslaget plant mot arbetsstyckets sida under fräsningen.

Fig.41

Om avståndet (A) mellan arbetsstyckets sida och fräslinjen är för stor för parallellasslaget, eller om arbetsstyckets sida inte är rakt, kan parallellasslaget inte användas. Spänn i så fall fast en träskiva med rak kant på arbetsstycket, och använd den som anslag mot handfräsens bottenplatta. Mata maskinen i pilens riktning.

Mallanslag (valfritt tillbehör)

Fig.42

Mallanslaget fungerar som en hylsa genom vilket fräswerktyget passerar, så att handöverfräsen kan användas med mällar.

Lossa skruvarna på bottenplattan, för in mallanslaget och dra sedan åt skruvarna för att montera anslaget.

Fig.43

Fäst mallen mot arbetsstycket. Placera maskinen på mallen, och för maskinen med mallanslaget glidande efter mallens sida.


Fig.44

OBS!

- Arbetsstycket kommer att fräsas med en liten skillnad i storlek i jämförelse med mallen. Tillåt ett mellanrum (X) mellan fräswerktyget och yttersidan på mallanslaget. Avståndet (X) kan beräknas genom att använda följande ekvation:
Avstånd (X) = (mallanslagets ytterdiameter - fräswerktygets diameter) / 2

Satser för dammunstycke


För fräSENS bottenplatta



1. Dammunstycke
2. Tumskruv
3. FräSENS bottenplatta

011989

För sänkbar bottenplatta (valfritt tillbehör)



1. Dammunstycke

2

011853

Använd dammunstycket för att ta bort damm. Montera dammunstycket på maskinens bottenplatta, med hjälp av tumskruven, så att den utskjutande delen på dammunstycket passar in i spåret på bottenplattan. Anslut sedan en dammsugare till dammunstycket.

Fig.45

UNDERHÅLL

⚠FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätkabeln urdragen innan inspektion eller underhåll utförs.
- Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå

Byte av kolborstar

Fig.46

Ta bort och kontrollera kolborstarna regelbundet. Byt dem när de är slitna ner till slitmärkningen. Håll kolborstarna rena så att de lätt kan glida in i hållarna. Båda kolborstarna ska bytas ut samtidigt. Använd endast identiska kolborstar.

Fig.47

Använd en skravmejsel för att ta bort locken till kolborstarna. Ta ur de utslitna kolborstarna, montera nya och montera locken.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

VALFRIA TILLBEHÖR

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Notfräs- och falsfräsverktyg
- Kanfräsverktyg
- Kanfräs med styrslager
- Parallelanslag
- Rullanslag
- Bottenplatta för fräs
- Sats för fällbar bottenplatta
- Sats för sänkbar bottenplatta
- Sats för distansbottenplatta
- Mallanslag
- Spännhylsa 6 mm
- Spännhylsa 6,35 mm (1/4")
- Spännhylsa 8 mm
- Spännhylsa 9,53 mm (3/8")
- Skruvnyckel 13
- Skruvnyckel 22

Kanfräsverktyg

Notfräs

Fig.48

mm					
	D	A	L 1	L 2	
20	6				
20E	1/4"	20	50	15	
8	8				
8	6				
8E	1/4"		60	25	
6	6				
6E	1/4"	8	50	18	
6	6				
6E	1/4"	6	50	18	

001929

Hålkärtsfräs med styrslager

Fig.49

mm					
	D	A	L 1	L 2	R
6	6				
6E	1/4"	6	60	28	3

006486

Fasfräs 45 grader

Fig.50

mm				
D	A	L 1	L 2	θ
1/4"	20	50	15	90°

006454

Kantfräs med styrslager

Fig.51

	D	A	L 1	L 2	L 3	mm
8	8		8	60	20	35
6	6					
6E	1/4"		6	60	18	28

011930

Kantfräs med dubbelt styrslager

Fig.52

	D	A	L 1	L 2	L 3	L 4	mm
8	8		8	80	95	20	25
6	6						
6E	1/4"		6	70	40	12	14

011931

Avrundningsfräs

Fig.53

	D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
8R	6							
8RE	1/4"	25		9	48	13	5	8
4R	6							
4RE	1/4"	20		8	45	10	4	4

006489

Fasfräs

Fig.54

D	A	L 1	L 2	L 3	θ	mm
6	23	46	11	6	30°	
6	20	50	13	5	45°	
6	20	49	14	2	60°	

006462

Hålkärtsfräs

Fig.55

D	A	L 1	L 2	R	mm
6	20	43	8	4	
6	25	48	13	8	

006464

Kullagrad kanfräs

Fig.56

D	A	L 1	L 2	mm
6	10	50	20	
1/4"				

006465

Kullagrad avrundningsfräs

Fig.57

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	15	8	37	7	3,5	3	
6	21	8	40	10	3,5	6	
1/4"	21	8	40	10	3,5	6	

006466

Kullagrad fasfräs**Fig.58**

mm					
D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

006467

Kullagrad spegelprofilfräs**Fig.59**

mm							
D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

006468

Kullagrad hälkärlsfräs**Fig.60**

mm								
D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

006469

Kullagrad profilfräs**Fig.61**

mm							
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

006470

OBS!

- Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

NORSK (originalinstruksjoner)**Oversiktsoverføring**

1-1. Bitsfremsspring	14-3. Rett føring	31-2. Håndtaksfeste (valgfritt tilbehør)
1-2. Maskinfot	14-4. Senterhull	31-3. Forskjøvet fotplate
1-3. Skala	14-5. Skrue	31-4. Skjærefotsett (valgfritt tilbehør)
1-4. Låsehendel	15-1. Vingemutter	32-1. Skrue
1-5. Justeringsskruer	15-2. Føringsplate	32-2. Kulehåndtak
1-6. Sekskantmutter	15-3. Rett føring	32-3. Forskjøvet fotplate
2-1. Bryter	15-4. Senterhull	34-1. Senkefot
2-2. OFF (O)-side	15-5. Skrue	34-2. Håndtak
2-3. ON (1)-side	16-1. Spikere	35-1. Skrue
3-1. Hastighetsinnstillingshjul	16-2. Senterhull	35-2. Knott
4-1. Stramme	16-3. Rett føring	36-1. Stanghåndtak (valgfritt tilbehør)
4-2. Løsne	18-1. Klemsskruer (A)	37-1. Justeringsknott
4-3. Holde	18-2. Justeringsskruer	37-2. Låsehendel
5-1. Stramme	18-3. Klemsskruer (B)	37-3. Dybdepeker
5-2. Løsne	18-4. Skjæreføring	37-4. Innstillingsmutter for stopperstang
5-3. Spindellås	19-1. Arbeidsemne	37-5. Hurtiginnstillingsskapp
6-1. Materetning	19-2. Bits	37-6. Stopperstang
6-2. Bitsrotasjonsretning	19-3. Føringsrull	37-7. Stopperblokk
6-3. Arbeidsemne	20-1. Klemsskruer	37-8. Justeringsskruer
6-4. Rett føring	21-1. Fotbeskytter	38-1. Materetning
8-1. Fotbeskytter	21-2. Skrue	38-2. Bitsrotasjonsretning
8-2. Skruer	23-1. Talje	38-3. Arbeidsemne
8-3. Skrutrekker	23-2. Patronmutter	38-4. Rett føring
9-1. Rett bits	23-3. Patronkonus	40-1. Sverd
9-2. Feste	24-1. Skrunøkkel	40-2. Vingeskruer
9-3. Mal	24-2. Talje	40-3. Rett føring
9-4. Avstand (X)	24-3. Spindellås	43-1. Skrue
9-5. Arbeidsemne	25-1. Patronmutter	43-2. Feste
9-6. Malføring 10	25-2. Patronkonus	43-3. Mal
9-7. Fotbeskytter	27-1. Talje	44-1. Bits
11-1. Skrue	27-2. Reim	44-2. Feste
11-2. Føringsplate	28-1. Låsehendel	44-3. Mal
11-3. Rett føring	28-2. Forskjøvet fot	44-4. Arbeidsemne
11-4. Vingemutter	29-1. Skrunøkkel	44-5. Avstand (X)
12-1. Klemsskruer (A)	29-2. Sekskantnøkkel	44-6. Utvendig diameter på malføring
12-2. Rett føring	29-3. Bits	44-7. Malføring
12-3. Vingemutter	30-1. Skruer	46-1. Utskiftingsmerke
12-4. Feste	30-2. Forskjøvet fotplate	47-1. Skrutrekker
14-1. Vingemutter	30-3. Øvre del av forskjøvet fot	47-2. Børsteholderhette
14-2. Føringsplate	31-1. Stanghåndtak (valgfritt tilbehør)	

TEKNISKE DATA

Modell	RT0700C
Kjøkskapasitet	6 mm, 8 mm, 1/4" eller 3/8"
Ubelastet turtall (min ⁻¹)	10 000 - 30 000
Total lengde	200 mm
Nettovekt	1,8 kg
Sikkerhetsklasse	□ /II

- Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere varsel.
- Tekniske data kan variere fra land til land.
- Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003

ENE010-1

Beregnet bruk

Denne maskinen er laget for rask trimming og profilering av tre, plastikk og lignende materialer.

ENF002-1

Strømforsyning

Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme spenning som vist på typeskillet, og kan bare brukes med enfase-vekselstrømforsyning. Det er dobbelt verneisolert i samsvar med europeiske standarder, og kan derfor også brukes i kontakter uten jordledning.

ENG905-1

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745:

Lydtrykknivå (L_{pA}): 82 dB(A)Lydefektnivå (L_{WA}): 93 dB(A)

Usikkerhet (K): 3 dB(A)

Bruk hørselvern

ENG900-1

Vibrasjon

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745:

Arbeidsmåte: rotasjon uten belastning

Genererte vibrasjoner (a_h): 2,5 m/s² eller mindreUsikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: Frese spor i MDF-plate

Genererte vibrasjoner (a_h): 3,5 m/s²Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet.
- Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

△ADVARSEL:

- De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

- Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten).

ENH101-14

Gjelder bare land i Europa

EF-samsvarserklæring

Som ansvarlig produsent erklærer Makita Corporation at følgende Makita-maskin(er):

Maskinbetegnelse:

Tilskjæringsmaskin

Modellnr./type: RT0700C

er serieprodusert og

samsvarer med følgende europeiske direktiver:

2006/42/EC

og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserede dokumenter:

EN60745

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår autoriserte representant i Europa, som er:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

14.10.2010

000230

Tomoyasu Kato

Direktør

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

△ ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.

**Oppbevar alle advarsler og instruksjoner
for senere bruk.**

GEB019-4

SIKKERHETSADVARSLER FOR SKJÆREMASKIN

1. Hold maskinen i det isolerte håndtaket, fordi skjæreren kan komme i kontakt med maskinens egen ledning. Hvis en strømførende ledning kuttes, vil uisolerte metalldeler av maskinen bli strømførende og kunne gi brukeren elektrisk støt.
2. Bruk tvinger eller en annen praktisk måte å sikre og støtte arbeidsstykket på en stabil plattform. Hvis du holder det med hånden eller mot kroppen, kan det være ustabilt og føre til at du mister kontrollen.
3. **Bruk hørselsvern ved lengre arbeidsøkter.**
4. Fjern så den fastkjørte biten.
5. Før du begynner å bruke verktøyet, må du kontrollere nøye at bitsene ikke har sprekker eller andre skader. Skift ut sprukne eller ødelagte bits omgående.
6. Unngå å skjære i spiker. Se etter og fjern all spiker fra arbeidsstykket før arbeidet påbegynnes.
7. Hold maskinen godt fast.
8. Hold hendene unna roterende deler.
9. Forviss deg om at bitset ikke er i kontakt med arbeidsstykket før startbryteren er slått på.
10. Før du begynner å bruke maskinen på et arbeidsstykke, bør du la den gå en liten stund. Se etter vibrasjoner eller vingling som kan tyde på at bitset ikke er korrekt montert.
11. Vær nøye med bitsets dreieretning og materretningen.
12. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene.
13. Før du fjerner verktøyet fra arbeidsstykket, må du alltid slå av maskinen og vente til bitset har stoppet helt.
14. Ikke berør bitset umiddelbart etter bruk. Det kan være ekstremt varmt og kan gi deg brannskader.
15. Ikke søt tynner, bensin, olje eller liknende på maskinfoten. Disse stoffene kan forårsake sprekker i maskinfoten.
16. Bruk bits med riktig skaftdiameter som passer for hastigheten til verktøyet.
17. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hudkontakt og innånding av støv. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger.
18. Bruk alltid riktig støvmaske/pustemaske for det materialet og det bruksområdet du arbeider med.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

⚠ADVARSEL:

Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

⚠FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpselet trukket ut av kontakten før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Justere bitsfremspring

Fig.1

For å justere hvor mye av bitsen som stikker ut, løsne låsespaken og flytt maskinfoten opp eller ned etter ønske ved å vri på justeringsskruen. Når du er ferdig med å justere, stram låsespaken godt for å feste maskinfoten.

MERK:

- Hvis maskinen ikke er festet selv om låsespaken er strammet, stram den sekskantede mutteren og deretter låsespaken.

Bryterfunksjon

Fig.2

⚠FORSIKTIG:

- Før du setter støpselet inn i kontakten, må du alltid forviss deg om at verktøyet er slått av.

Start verktøyet ved å trykke på "ON (I)"-siden av av/på-knappen. Stopp verktøyet ved å trykke på "OFF (O)"-siden av av/på-knappen.

Elektronisk funksjon

Verktøyet med elektronisk funksjon er lett å bruke på grunn av følgende egenskaper.

Konstant tuttalskontroll

Elektronisk hastighetskontroll for konstant hastighet. Slik oppnår du god utførelse, fordi at rotasjonshastigheten holdes konstant selv under belastning.

Myk start

Myk start-funksjonen reduserer oppstartssjokket til et minimum, og gjør at verktøyet starter mykt.

Tuttalsinnstillingshjul

Fig.3

Du kan endre verktøyhastigheten ved å dreie på innstillingshjulet for tuttallet til en gitt tallinnstilling fra 1 til 6.

Hastigheten øker når hjulet dreies i retning av nummer 6, og hastigheten reduseres når det dreies i retning av nummer 1.

På denne måten kan den ideelle hastigheten velges for optimal materialbehandling, dvs. at hastigheten kan justeres korrekt for å passe til det aktuelle materialet og bitsdiameteren.

Se også tabellen når det gjelder forholdet mellom tallinnstillingen på hjulet og den omtrentlige verktøyhastigheten.

Nummer	min^{-1}
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	30 000

011932

⚠️FORSIKTIG:

- Hvis verktøyet brukes lenge og kontinuerlig ved lavt turtall, vil motoren bli overbelastet og slutte å virke som den skal.
- Turtallsinnstillingshjulet kan kun dreies til 6 og så tilbake til 1. Ikke prøv å dreie det forbi 6 eller 1, ellers kan det hende at turtallsinnstillingen slutter å virke.

MONTERING

⚠️FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du utfører noe arbeid på maskinen.

Montere eller demontere tilskjæringsbits

Fig.4

Fig.5


⚠️FORSIKTIG:

- Ikke stram kjoksmutterne uten å sette inn et bits, ellers vil patronkonusen ødelegges.
- Bruk bare de skrunøklene som fulgte med verktøyet.

Sett inn bitsen helt inn i patronkonusen og stram kjoksmutteren godt med de to skrunøklene eller ved å trykke på spindellåsen og bruke den medfølgende nøkkelen.

Ta ut bitset ved å følge monteringsprosedyren i motsatt rekkefølge.

BRUK For skjærefoten



1. Støvmunnstykke

2. Fingerskrue

3. Skjærefoten


011989

⚠️ADVARSEL:

- Sett alltid støvdysen på skjærefoten før du bruker verktøyet med skjærefoten.

Sett verktøyfoten på det arbeidsemnet som skal freses uten at bitset kommer borti arbeidsemnet. Slå på maskinen og vent til bitset oppnår full hastighet. Beveg verktøyet fremover over overflaten på arbeidsemnet, hold verktøyfoten tett inntil og beveg den jevt fremover til skjæringen er fullført.

Ved kantfresing må overflaten på arbeidsemnet være på venstre side av bitset i arbeidsretningen.



1. Arbeidsemne

2. Bitsrotasjonsretning

3. Sett ovenfra (fra toppen av verktøyet)

4. Materertring

001984

MERK:

- Beveger du verktøyet forover for raskt, kan det resultere i dårlig skjærekvalitet eller skader på bitset eller motoren. Hvis verktøyet beveges for sakte, kan du brenne eller skade kuttet. Riktig hastighet avhenger av størrelsen på bitset, typen arbeidsemne og fresedybden. Før du starter skjæringen i det aktuelle arbeidsemnet, råder vi deg til å foreta en prøveskjæring på et stykke kapp. Dette vil vise nøyaktig hvordan kuttet kommer til å se ut og gjør det mulig for deg å sjekke målene.
- Når du bruker skjæreskoen, den rette fôringen eller skjæreføringen, må du forsikre deg om at de er på

riktig side i materetninga. Dette vil hjelpe deg å holde den i flukt med siden på arbeidsemnet.

Fig.6

△FORSIKTIG:

- Siden overdreven skjæring kan overbelaste motoren eller skape vanskeligheter med å kontrollere verktøyet, må ikke skjæredybden være mer enn 3 mm på det dypeste når du skjærer spor. Hvis du ønsker å frese sporene dypere enn 3 mm, må du foreta flere skjæringer med gradvis dypere innstillingar.

Malføring (valgfritt tilbehør)

Fig.7

Malføringen har en hylse som bitset går igjennom. Dette gjør det mulig å bruke tilskjæringsmaskinen med malmønster.

Løsne skruene og ta av fotbeskyttelsen. Plasser malføringen på foten og bytt fotbeskyttelsen. Sikre fotbeskyttelsen ved å stramme skruene.

Fig.8

Fest malen på arbeidsemnet. Plasser verktøyet på malen og skyv verktøyet med malføringen langs siden på malen.

Fig.9

MERK:

- Arbeidsemnet skjæres i litt forskjellig størrelse i forhold til malen. Tillat avstand (X) mellom rammefresen og utsiden av malføringen. Avstanden (X) kan kalkuleres med følgende ligning:
Avstand (X) = (utvendig diameter på malføringen - rammfresdiameter) / 2

Rett føring (valgfritt tilbehør)

Fig.10

Den rette føringen brukes for rette kutt ved skråfasing og sporfresing.

Fig.11

Fest føringssplaten på den rette føringen med skruen og vingemutteren.

Fig.12

Fest den rette føringen med klemeskruen (A). Løsne vingemutteren på den rette føringen og juster avstanden mellom borspissen og føringen. Stram vingemutteren godt i ønsket avstand.

Når du skjærer, må du bevege verktøyet med den rette føringen i flukt med siden på arbeidsemnet.

Hvis avstanden (A) mellom siden på arbeidsemnet og skjæreføringen er for bred for den rette føringen, eller hvis arbeidsemnet ikke er rett, kan ikke denne føringen brukes. I slike tilfeller, må du klemme fast en rett planke til arbeidsemnet og bruke denne som føring mot foten på tilskjæringsmaskinen. Beveg verktøyet i pilretningen.

Fig.13

Sirkelarbeid

Fig.14

Sirkelarbeid kan utføres hvis du setter sammen den rette føringen og føringssplaten som vist i figurene.

Min. og maks. radius for sirklene som skal skjæres (avstand mellom senter i sirkelen og senter på bitset) er som følger:

Min.: 70 mm

Maks.: 221 mm

For å skjære sirkler mellom 70 mm og 121 mm i radius.

For å skjære sirkler mellom 121 mm og 221 mm i radius.

Fig.15

MERK:

- Sirkler mellom 172 mm og 186 mm i radius kan ikke skjæres ved hjelp av denne føringen.

Fig.16

Rett inn senterhullet i den rette føringen mot senteret i sirkelen som skal skjæres. Slå en spiker på under 6 mm diameter inn i senterhullet for å sikre føringen. Drei verktøyet rund spikeren med klokken.

Trimmeveileddning (tilleggsutstyr)

Fig.17

Pussing, blueskjæring i finér og lignende er lett med skjæreføringen. Føringsrullen holder kurven og sikrer et fint kutt.

Fig.18

Monter skjæreføringen på verktøyfoten med klemeskruen (A). Løsne klemeskruen (B) og juster avstanden mellom bitset og skjæreføringen ved å dreie på justeringsskruen (1 mm per dreining). Ved ønsket avstand, må du stramme klemeskruen (B) for å feste skjæreføringen på plass.

Fig.19

Når du skjærer, må du bevege verktøyet med føringsrullen langs siden på arbeidsemnet.

Vippefot (valgfritt tilbehør)

Vippefot (valgfritt tilbehør) er nyttig til skråskjæring.

Fig.20

Plasser maskinen på vippefoten og lukk låsespaken når bitsen stikker ut slik du vil. For ønsket vinkel, stram klemeskruen på siden av den.

Klem et rett bord fast mot arbeidsemnet og bruk det som føring mot vippefoten. Mat verktøyet i pilens retning.

Fotbeskytter fjernet fra vippefoten (valgfritt tilbehør)

Ved å feste fotbeskytteren som har blitt fjernet fra vippefoten på skjæreføten, er det mulig å endre skjæreføtingen fra en rund til en firkantet fot.

For annen bruk, fjern fotbeskytteren fra vippefoten ved å løsne og fjerne fire skruer.

Fig.21

Fest deretter fotbeskytteren på skjæreføten.

Forskjøvet fot (tilleggsutstyr)

Fig.22

- (1) En forskjøvet fot (tilleggsutstyr) er nyttig for jobbing i trange områder, som for eksempel et hjørne.

Fig.23

Før du monterer maskinen på den forskjøvede foten, ta løs kjoksmutteren og patronkonusen ved å løsne kjoksmutteren.

Fig.24

Monter trinsen på maskinen ved å trykke på spindellåsen og stramme trinsen godt med en skrunøkkel.

Fig.25

Plasser patronkonusen på plass og skru kjoksmutteren på den forskjøvede foten som vist i figuren.

Fig.26

Monter maskinen på den forskjøvede foten

Fig.27

Plasser den ene enden av båndet over trinsen ved hjelp av en skrutrekker og kontroller at hele båndet passer over hele trinsen.

Fig.28

Fest det med en låsespake på den forskjøvede foten.

Fig.29

For å installere bitsen, plasser maskinen med bakken med den forskjøvede foten til siden. Sett sekskantnøkkelen inn i hullet i foten.

Mens du holder sekskantnøkkelen på plass, sett bitsen inn i patronkonusen på skaftet til den forskjøvede foten fra motsatt side og stram kjoksmutteren godt med en skrunøkkel.

For å fjerne bitsen, følg fremgangsmåten for installering i motsatt rekkefølge.

- (2) Den forskjøvede foten (valgfritt tilbehør) kan også brukes med en skjærefot og håndtaksfeste (valgfritt tilbehør) for mer stabilitet.

Fig.30

Løsne skruene og fjern den øverste delen fra den forskjøvede foten. Sett til siden den øverste delen av den forskjøvede foten.

Fig.31

Fest skjærefoten med fire skruer og håndtaksfestet (valgfritt tilbehør) med to skruer på den forskjøvede fotplaten.

Skru på et stanghåndtak (valgfritt tilbehør) på håndtaksfestet.

Fig.32

En annen måte du kan bruke det, er ved å bruke kulehåndtaket som fjernes fra en senkefot (valgfritt tilbehør) og som kan monteres på håndtaksfestet. For å installere kulehåndtaket, plasser det på håndtaksfestet og skru det fast med en skrue.

Fig.33

Ved bruk som en freser bare med en senkefot (tilleggsutstyr)

⚠FORSIKTIG:

- Ved bruk som en freser, hold verktøyet godt med begge hender.

Fig.34

For å bruke maskinen som en freser, monter verktøyet på en senkefot (tilleggsutstyr) ved å trykke det helt ned. Enten kule- eller stanghåndtaket (valgfritt tilbehør) kan brukes avhengig av jobben.

Fig.35

For å bruke stanghåndtaket (valgfritt tilbehør), løsne skruen og fjern kulehåndtaket.

Fig.36

Skru deretter stanghåndtaket på foten.

Justering av dybden ved bruk av senkefoten (valgfritt tilbehør)

Fig.37

Plasser verktøyet på et flatt underlag. Løsne låsnehendelen og senk verktøykroppen til bitset såvidt berører den flate overflaten. Stram låsnehendelen for å løse verktøykroppen.


Drei innstillingsskruen for stopperstangen mot klokken. Senk stopperstangen til den berører justeringsskruen. Plasser dybdepilen på linje med "0"-delestrekken. Skjæredybden vises på skalalen ved hjelp av dybdepilen. Mens du trykker på hurtigmatingsknappen, må du heve stopperstangen, til du har oppnådd den ønskede skjæredybden. Du kan justere dybden i svært små trinn ved å drie på justeringsskruen(1 mm per omdreining). Ved å dreie innstillingsskruen for stopperstangen med klokken kan du feste stopperstangen godt.

Nå kan du oppnå din forhåndsbestemte skjæredybde ved å løsne låsnehendelen og deretter senke verktøykroppen, inntil stopperstangen berører justerings-sekskantskruen til stopperblokken.

Du må alltid ha et godt grep på verktøyet med begge hender mens du bruker det.

Sett verktøyfoten på det arbeidsemnet som skal freses uten at bitset kommer borti arbeidsemnet. Slå på maskinen og vent til bitset oppnår full hastighet. Senk verktøykroppen og beveg verktøyet over overflaten på arbeidsemnet, hold verktøyfoten i flukt og beveg den jevnt fremover til fresingen er fullført.

Ved kantfresing må overflaten på arbeidsemnet være på venstre side av bitset i arbeidsretningen.



1. Arbeidsemne
2. Bitsrotasjonsretning
3. Sett ovenfra (fra toppen av verktøyet)
4. Matereretning
001984


MERK:

- Beveger du verktøyet forover for raskt, kan det resultere i dårlig skjærkvalitet eller skader på bitset eller motoren. Hvis verktøyet beveges for sakte, kan du brenne eller skade kuttet. Riktig hastighet avhenger av størrelsen på bitset, typen arbeidsemne og fresedybden. Før du starter skjæringen i det aktuelle arbeidsemnet, råder vi deg til å foreta en prøveskjæring på et stykke kapp. Dette vil vise nøyaktig hvordan kuttet kommer til å se ut og gjør det mulig for deg å sjekke målene.
- Når du bruker den rette føringen, må du forsikre deg om at den monteres på høyre side i bevegelsesretningen. Dette vil hjelpe deg å holde den i flukt med siden på arbeidsemnet.

Fig.38

Føringsskinne ved bruk som en freser (nødvendig for bruk med en skinneholder (tilleggsutstyr))

Den rette føringen brukes for rette kutt ved skråfasing og sporfresing.



1. Skrue
2. Føringsholder
3. Vingemutter
4. Skrue
5. Vingemutter
6. Føringsplate
7. Rett føring
8. Vingebolter
001988

Monter føringsskinnen på skinneholderen (valgfritt tilbehør) med vingmutteren.

Sett skinneholderen inn i hullene i senkefoten, og stram vingeboltene. For å justere avstanden mellom bitsen og føringsskinnen, løsne vingmutteren. Når avstanden er slik du vil ha den, må du stramme vingemutteren for å feste føringsskinnen på riktig sted.

Rett føring (valgfritt tilbehør)

Fig.39

Den rette føringen brukes for rette kutt ved skråfasing og sporfresing.

Fig.40

For å montere føringsskinnen, sett inn føringsstengene inn i hullene i senkefoten. Juster avstanden mellom bitsen og føringsskinnen. Når avstanden er slik du vil ha den, må du stramme vingeboltene for å feste føringsskinnen på riktig sted.

Når du skjærer, må du bevege verktøyet med den rette føringen i flukt med siden på arbeidsemnet.

Fig.41

Hvis avstanden (A) mellom siden på arbeidsemnet og skjæreposisjonen er for bred for den rette føringen, eller hvis arbeidsemnet ikke er rett, kan ikke denne føringen brukes. I slike tilfeller må du klemme fast en rett planke til arbeidsemnet og bruke denne som føring mot foten på freseren. Beveg verktøyet i pilretningen.

Malføring (valgfritt tilbehør)

Fig.42

Malføringen har en hylse som bitset går igjennom. Dette gjør det mulig å bruke sporfreseren med malmønster. For å montere malføringen, må du løsne skruene på verktøyfoten, sette inn føringen og stramme skruene.

Fig.43


Fest malen på arbeidsemnet. Plasser verktøyet på malen og skyv verktøyet med malføringen langs siden på malen.

Fig.44

MERK:

- Arbeidsemnet skjæres i litt forskjellig størrelse i forhold til malen. Tillat avstand (X) mellom bitset og utsiden av malføringen. Avstanden (X) kan kalkuleres med følgende ligning:
$$\text{Avstand (X)} = (\text{utvendig diameter på malføringen} - \text{bitsdiameter}) / 2$$

Støvdysesett For skjærefoten




1. Støvmunnstykke

2. Fingerskrue

3. Skjærefoten

011989

For senkefoten (tilleggsutstyr)



1. Støvmunnstykke

2. Fingerskrue

011853

Bruk støvdysen til støvsuging. Monter støvdysen på verktøyfoten, slik at fremspringet på støvdysen passer i hakket i verktøyfoten.

Koble så en støvsuger til støvdysen.

Fig.45

VEDLIKEHOLD

⚠FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.
- Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

Skifte kullbørster

Fig.46

Fjern og kontroller kullbørstene med jevne mellomrom. Skift dem når de er slitt ned til utskiftingsmerket. Hold kullbørstene rene og fri til å bevege seg i holderne. Begge kullbørstene må skiftes samtidig. Bruk bare identiske kullbørster.

Fig.47

Bruk en skrutrekker til å fjerne børsteholderhettene. Ta ut de slitte kullbørstene, sett i nye, og fest børsteholderhettene.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesenter, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

VALGFRITT TILBEHØR

⚠FORSIKTIG:

- Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Rette og sporformede bits
- Kantformende bits
- Laminatskjærebits
- Enhet for rett føring
- Skjærerføringsenhet
- Verktøyfotenhet
- Vippefotenhet
- Senkefotenhet
- Enhet for forskjøvet fot
- Malføring
- Patronkonus 6 mm
- Patronkonus 6,35 mm (1/4")
- Patronkonus 8 mm
- Patronkonus 9,53 mm (3/8")
- Skrunøkkel 13
- Skrunøkkel 22

Tilskjæringsmaskinbits

Rett bits

Fig.48

	D	A	L 1	L 2	mm
20	6	20	50	15	
20E	1/4"				
8	8	8	60	25	
8	6		50	18	
8E	1/4"				
6	6	6	50	18	
6E	1/4"				

011929

"U"-sporbits

Fig.49

	D	A	L 1	L 2	R	mm
6	6		6	60	28	
6E	1/4"				3	

006486

"V"-sporbits

Fig.50

D	A	L 1	L 2	θ	mm
1/4"	20	50	15	90°	

006454

Utjevningsskjærbits for borspiss

Fig.51

	D	A	L 1	L 2	L 3	mm
8	8	8	60	20	35	
6	6		6	60	18	
6E	1/4"				28	

011930

Dobbelt utjevningsskjærbits for borspiss

Fig.52

	D	A	L 1	L 2	L 3	L 4	mm
8	8	8	80	95	20	25	
6	6		6	70	40	12	
6E	1/4"				14		

011931

Hjørnefresbits

Fig.53

	D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
8R	6							
8RE	1/4"	25	9	48	13	5	8	
4R	6							
4RE	1/4"	20	8	45	10	4	4	

006489

Skråfasebits

Fig.54

D	A	L 1	L 2	L 3	θ	mm
6	23	46	11	6	30°	
6	20	50	13	5	45°	
6	20	49	14	2	60°	

006462

Rund pregingsbits

Fig.55

D	A	L 1	L 2	R	mm
6	20	43	8	4	
6	25	48	13	8	

006464

Utjevningsskjærbits for kulelager

Fig.56

D	A	L 1	L 2	mm
6		10	50	
1/4"			20	

006465

Hjørnefresbits for kulelager

Fig.57

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	15	8	37	7	3,5	3	
6	21	8	40	10	3,5	6	
1/4"	21	8	40	10	3,5	6	

006466

Skråfasebits for kulelager

Fig.58

D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ	mm
6						
1/4"	26	8	42	12	45°	
6	20	8	41	11	60°	

006467

Pregingsbits for kulelager

Fig.59

D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	20	12	8	40	10	5,5	4	
6	26	12	8	42	12	4,5	7	

006468

Rundt pregingsbits for kulelager

Fig.60

D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3	
6	26	22	12	8	42	12	5	5	

006469

Romersk karniss-bits for kulelager

Fig.61

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R 1	R 2	mm
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5	
6	26	8	42	12	4,5	3	6	

006470

MERK:

- Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

SUOMI (alkuperäiset ohjeet)**Yleisselostus**

1-1. Terän työntymä	14-4. Keskiaukko	31-3. Epäkeskohjalevy
1-2. Työkalun pohja	14-5. Pultti	31-4. Jyrsinpohjanlaite (lisävaruste)
1-3. Asteikko	15-1. Siipimutteri	32-1. Ruuvi
1-4. Lukitusvipu	15-2. Ohjauslevy	32-2. Nuppityyppinen kahva
1-5. Säättöruuvi	15-3. Suora ohjain	32-3. Epäkeskohjalevy
1-6. Kuusiomutteri	15-4. Keskiaukko	34-1. Yläjyrsinpohja
2-1. Kytkin	15-5. Pultti	34-2. Kahva
2-2. OFF (O) -puoli	16-1. Naula	35-1. Ruuvi
2-3. ON (1) -puoli	16-2. Keskiaukko	35-2. Nuppi
3-1. Nopeudensääätöpyörä	16-3. Suora ohjain	36-1. Tankotyypin kahva (lisävaruste)
4-1. Kiristä	18-1. Puristusruuvi (A)	37-1. Säätönuppi
4-2. Löysää	18-2. Säättöruuvi	37-2. Lukitusvipu
4-3. Pidä	18-3. Puristusruuvi (B)	37-3. Syvyydenosoitin
5-1. Kiristä	18-4. Jyrsinohjain	37-4. Pysäytinnavan asetusmutteri
5-2. Löysää	19-1. Työkappale	37-5. Pikasyöttönpappi
5-3. Karalukitus	19-2. Kärki	37-6. Pysäytinnapa
6-1. Syöttösuunta	19-3. Telaohjain	37-7. Pysäytinlanko
6-2. Terän kiertosuunta	20-1. Kiristysruuvit	37-8. Säätöpultti
6-3. Työkappale	21-1. Pohjan suojaein	38-1. Syöttösuunta
6-4. Suora ohjain	21-2. Ruuvi	38-2. Terän kiertosuunta
8-1. Pohjan suojaein	23-1. Väkipyörä	38-3. Työkappale
8-2. Ruuvit	23-2. Kiristysholkin mutteri	38-4. Suora ohjain
8-3. Ruuvitalta	23-3. Kiristysholikki	40-1. Ohjaustanko
9-1. Suora terä	24-1. Kiintoavain	40-2. Siipipultti
9-2. Pohja	24-2. Väkipyörä	40-3. Suora ohjain
9-3. Mallilankku	24-3. Karalukitus	43-1. Ruuvi
9-4. Etäisyys (X)	25-1. Kiristysholkin mutteri	43-2. Pohja
9-5. Työkappale	25-2. Kiristysholikki	43-3. Mallilankku
9-6. Mallilankun ohjain 10	27-1. Väkipyörä	44-1. Kärki
9-7. Pohjan suojaein	27-2. Vyö	44-2. Pohja
11-1. Pultti	28-1. Lukitusvipu	44-3. Mallilankku
11-2. Ohjauslevy	28-2. Epäkeskohjaja	44-4. Työkappale
11-3. Suora ohjain	29-1. Kiintoavain	44-5. Etäisyys (X)
11-4. Siipimutteri	29-2. Kuusioavain	44-6. Mallilankun ohjaimen ulkohalkaisija
12-1. Puristusruuvi (A)	29-3. Kärki	44-7. Mallilankun ohjain
12-2. Suora ohjain	30-1. Ruuvit	46-1. Rajamerkki
12-3. Siipimutteri	30-2. Epäkeskohjalevy	47-1. Ruuvitalta
12-4. Pohja	30-3. Epäkeskohjan yläosa	47-2. Harjanpitimen kanssi
14-1. Siipimutteri	31-1. Tankotyypin kahva (lisävaruste)	
14-2. Ohjauslevy	31-2. Kahvakiinnike (lisävaruste)	
14-3. Suora ohjain		

TEKNISET TIEDOT

Malli	RT0700C
Kiristysistukan kapasiteetti	6 mm, 8 mm, 1/4" tai 3/8"
Tyhjäkäytinopeus (min ⁻¹)	10 000 - 30 000
Kokonaispituisuus	200 mm
Nettopaino	1,8 kg
Turvaluokitus	II/II

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.
- Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.
- Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaan

ENE010-1

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu puun, muovin ja vastaavien materiaalien viimeistelysahaukseen ja profiloointiin.

ENF002-1

Virransyöttö

Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteesseen, jonka jännite on sama kuin typpikilvessä ilmoitettu. Laitetta voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaistetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se voidaan täästä syystä liittää maadoittamattomaan pistorasiaan.

ENG905-1

Melutaso

Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy EN60745-standardin mukaan:

Äänenpainetaso (L_{PA}): 82 dB(A)

Äänen tehotaso (L_{WA}): 93 dB(A)

Virhemarginaali (K): 3 dB(A)

Käytä kuulosuojaaimia

ENG900-1

Tärinä

Värähelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) on määritelty EN60745mukaan:

Työtila: käyttö ilman kuormaa

Tärinäpäästö (a_h): enintään 2,5 m/s²

Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s²

Työtila: urien leikkaaminen MDF-levyn.

Värähelyn päästö (a_h) : 3,5 m/s²

Epävakaus (K) : 1,5 m/s²

- Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.
- Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

ENG901-1

- Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arviodun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jakso, joiden aikana työkalu on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

ENH101-14

Koskee vain Euroopan maita

VAKUUTUS EC-VASTAAVUDESTA

Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan valmistama(t) kone(et):

Koneen tunnistetiedot:

Jyrsin

Mallinro/Typpi: RT0700C

ovat sarjavalmisteisia ja täytyväät seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset:

2006/42/EC

ja että ne on valmistettu seuraavien standardien tai standardoitujen asiakirjojen mukaisesti:

EN60745

Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa valtuutettu Euroopan-edustajamme, jonka yhteystiedot ovat:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

14.10.2010

Tomoyasu Kato

Johtaja

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

△VAROITUS:

- Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.

000230

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat varoitukset

△ VAROITUS Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammoitumiseen.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

GEB019-4

LEIKKURIN TURVALLISUUSOHJEET

- Pitele sähkötyökalua sen eristetyistä tartuntapinnoista, sillä leikkuri voi osua omaan virtajoontoonsa. Osuminen jännitteiseen johtoon saa sähkötyökalun paljaat metalliosat jännitteisiksi ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
- Kiinnitä ja tue työkappale tukevalle alustalle puristimilla tai muulla käytännöllisellä tavalla. Työkappaleen pitelemisen käsin tai vartaloa vasten ei tue työkappaletta riittävästi ja voi johtaa työkalun hallinnan menettämiseen.
- Käytä kuulosuojaamia, jos käytät laitetta pitkään yhtäjaksoisesti.
- Käsittele teriä hyvin varovasti.
- Tarkasta, ettei terässä ole halkeamia, ennen kuin aloitat työskentelyn. Vaihda halkeileva tai muuten vahingoittunut terä heti uuteen.
- Vältä naukojen sahaamista. Tarkasta työkappale ja poista kaikki nauhat ennen työstöä.
- Pidä työkalua tiukasti.
- Pidä kädet loitolla pyörivistä osista.
- Varmista, että terä ei kosketa työkappaletta, ennen kuin kytkin käännetään päälle.
- Anna koneen käydä jonkin aikaa, ennen kuin alat työstää työkappaletta. Jos terä pyörii epätasaisesti tai täristen, se voi olla väärin asennettu.
- Ole tarkkaavainen terän pyörimissuunnan ja syöteen suunnan suhteen.
- Älä jätä konetta käymään itsekseen. Käytä laitetta vain silloin, kun pidät sitä käessä.
- Sammuta aina laite ja odota, kunnes terä on täysin pysähtynyt ennen työkalun irrotusta työkappaleesta.
- Älä kosketa terää välittömästi käytön jälkeen, sillä se saattaa olla erittäin kuuma ja polttaa ihoa.
- Älä pyyhi laitteen jalustaa tinnerillä, bensiinillä, öljyllä tai vastaavalla. Ne saattavat aiheuttaa halkeamia jalustaan.
- Käytä teriä, joiden paksuus vastaa työkalun pyörimisnopeutta.

17. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka voivat olla myrkyllisiä. Huolehdi siitä, että pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus estetään. Noudata materiaalin toimittajan turvaohjeita.
18. Käytä aina työstettävän materiaalin ja käyttötarkoitukseen mukaan valittua pölynaamaria/hengityssuojainta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

△VAROITUS:

ÄLÄ anna työkalun helppokäytöisyyden tai toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTÖ tai tämän käyttöohjeen turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

TOIMINTOJEN KUVAUS

△HUOMIO:

- Varmista aina ennen koneen säätöjen ja toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Teräulkoneman säätö

Kuva1

Säädä teräulkonema löysäämällä ensin lukitusvipu ja siirtämällä sitten työkalun pohjaa ylös tai alas säätöruuvia kiertämällä. Kun olet tehnyt säädön, kiinnitä työkalun pohja paikalleen kiristämällä lukitusvipu tiukasti.

HUOMAUTUS:

- Jos työkalu ei lukitu paikalleen, vaikka lukitusvipu on kiristetty, kiristä ensin kuusiomutteri ja kiristä sitten lukitusvipu uudelleen.

Kytikimen käyttäminen

Kuva2

△HUOMIO:

- Ennen työkalun virtaan kyttemistä tarkista aina, että työkalu on pois päältä.

Käynnistät työkalun painamalla kytkinvivun "I" (ON) puolta. Pysäytät työkalun painamalla kytkinvivun "O" (OFF) puolta.

Sähköinen toiminta

Sähkötöimistä työkalua on helppo käyttää seuraavien ominaisuuksien vuoksi.

Vakionopeuden säätö

Sähköisen nopeudensäätö vakionopeuden saavuttamiseksi. Kauniin viimeistelyn saavuttaminen on mahdollista, koska pyörimisnopeutta pidetään vakiona jopa kuormitukseen allä.

Pehmeä käynnistys

Pehmeä käynnistys-ominaisuus minimoi käynnistysiskun ja näin työkalu käynnistyä tasaisesti.

Nopeudensäätöpyörä

Kuva3

Työkalun nopeutta voi muuttaa kiertämällä nopeudensäätöpyörän valittuun numeroon välillä 1–6.

Nopeus kasvaa, kun kierrät sääätöpyörää numeron 6 suuntaan, ja alenee, kun kierrät sääätöpyörää numeron 1 suuntaan.

Nopeus voidaan näin säättää optimaaliseksi käsiteltävän materiaalin ja käytettävän terän halkaisijan mukaan.

Oheisessa taulukossa on esitetty sääätöpyörän numeroiden suhde työkalun likimääräisiin käytinopeuksiin.

Luku	min ¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	30 000

011932

△HUOMIO:

- Jos työkalua käytetään jatkuvasti pitkään matalalla nopeudella, moottori ylikuormittuu aiheuttaen työkalun häiriön.
- Nopeudensäätöpyörää voi käänää vain asentoon 6 ja asentoon 1 saakka. Älä pakota sitä asennon 6 tai 1 ohi, koska nopeudensäätötoiminto saattaa lakata toimimasta.

KOKOONPANO

△HUOMIO:

- Varmista aina ennen koneelle tehtäviä toimenpiteitä, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Jyrsinterän kiinnitys ja irrotus

Kuva4

Kuva5

△HUOMIO:


- Älä kiristä kiristysistukan mutteria ilman terän kiinnitystä, tai kiristysholkkia rikkoutuu.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja kiintoavaimia.

Työnnä terä kokonaan kiristysholkin kartioon ja kierrä kiristysholkin mutteri tiukasti kiinni kahdella kiintoavaimella tai painamalla karalukkoa ja käyttämällä laitteen mukana toimitettua kiintoavainta.

Irrota terä pääinvastaisessa järjestyksessä.

TYÖSKENTELY

Jyrsinpohjaa varten




1. Pölysuutin
2. Sormiruuvit
3. Jyrsinpohja

011989

VAROITUS:

- Ennen kuin käytät työkalua jyrsinpohjan kanssa, muista aina kiinnittää pölysuutin jyrsinpohjaan. Aseta työkalun pohja sahattavan työkappaleen päälle ilman, että terä ottaa työkappaleeseen. Käynnistä sitten työkalu ja odota, kunnes terä pyörii täydellä nopeudella. Liikuta hiomakonetta työkappaleen pinnalla tasaisesti eteenpäin niin, että työkalun pohja upottettuna ja edeten tasaisesti, kunnes leikkauksen on valmis.

Kun leikkiaat reunaa, työkappaleen pinnan tulisi olla terän syöttösuunnan vasemmalla puolella.



1. Työkappale
2. Terän kiertosuunta
3. Työkalun yläpuolelta katsottuna
4. Syöttösuunta

001984

HUOMAUTUS:

- Työkalun liian nopea liikuttaminen eteenpäin voi aiheuttaa huononlaatuisen leikkauksen, tai vahingoittaa terää tai moottoria. Työkalun liian hidas liikuttaminen eteenpäin voi polttaa ja pilata leikkauksen. Sopiva syöttöaste riippuu terän koosta, työkappaleen typistä ja leikkauksen syvyydestä. Ennen varsinaista työkappaleen työstämistä, on suositeltava tehdä koeleikkauksia lankunpalaseen. Tämän avulla näet tarkalleen miltä leikkauus näyttää, sekä voit myös tarkastaa mittasuhteet.
- Kun sovellet jyrsinkenkää, suoraa ohjainta tai jyrsinohjainta, pidä sitä varmasti syöttösuunnan

oikealla puolella. Tämä auttaa pitämään sitä samassa tasossa työkappaleen sivun kanssa.

Kuva6

△HUOMIO:

- Koska liiallinen leikkauksia voi ylikuormittaa moottoria tai aiheuttaa työkalun hallinnassa vaiveksia, leikkauksen syvyys ei saisi olla yli 3 mm leikkauksuurretta läpäistessä. Kun haluat leikata yli 3 mm:siä ureita, tee monta läpäisyä asteittain syvemmillä teränasetuksilla.

Mallilankun ohjain (vaihtoehtoinen lisävaruste)

Kuva7

Mallilankun ohjain tarjoaa holkin, jonka kautta terä kulkee, sallien jyrsimen käytön mallikaavan mukaan. Löysennä ruuvit ja poista pohjan suojuksen. Kiinnitä mallilankun ohjain pohjaan ja vaihda pohjan suojuksen. Varmista sitten pohjan suojuksen kiristämällä ruuvit.

Kuva8

Varmista mallilankku työkappaleeseen. Aseta työkalu mallilankun päälle ja liikuta työkalua siten, että mallilankun ohjain liukuu mallilankun sivua pitkin.

Kuva9

HUOMAUTUS:

- Työkappale leikataan hieman eri kokoseksi, kuin mallilankku. Ota lukuun (X) teräreittimen ja mallilankun ohjaimen välinen etäisyys. Etäisyys (X) voidaan laskea seuraavaa yhtälöä käyttäen:

Etäisyys (X) = (mallilankun ohjaimen ulkohalkaisija - teräreittimen halkaisija) / 2

Suoraohjain (vaihtoehtoinen lisävaruste)

Kuva10

Suoraohjainta käytetään tehokkaasti suorien leikkauksien tekoon viistoamisen tai urittamisen tapauksissa.

Kuva11

Kiinnitä ohjauslevy suora-ohjaimeen pulilla ja siipimutterilla.

Kuva12

Kiinnitä suoraohjain kiristysruuvilla (A). Löysennä suoraohjaimessa oleva siipimutteri ja säädä terän ja suoraohjaimen välistä etäisyyttä. Saavutettuaan haluttu etäisyys, kiristä siipimutteri lujasti.

Liikuta työkalua leikatessa siten, että suoraohjain on samassa tasossa työkalun sivun kanssa.

Jos työkalun sivun ja leikkaukasennon välillä oleva etäisyys (A) on suoraohjaimelle liian leveä, tai jos työkappaleen sivu on liian suora, suoraohjainta ei voida käyttää. Tässä tapauksessa kiristä suora lankku työkappaleeseen lujasti ja käytä sitä ohjaimena jyrsinpohjaa vasten. Syötä työkalua nuolen osoittamaan suuntaan.

Kuva13

Ympyränmuotoinen työ

Kuva14

Ympyränmuotoinen työ voidaan toteuttaa, jos kokoat suoraohjaimen ja ohjauslevyn kuvan osoittamalla tavalla. Leikattavien ympyröiden min. ja maks. säde (etäisyys ympyrän keskeltä ja terän keskeltä) ovat seuraavat:

Min.: 70 mm

Max.: 221 mm

Säteeltään 70 mm ja 121 mm välisen ympyröiden leikkaamiseksi.

Säteeltään 121 mm ja 221 mm välisen ympyröiden leikkaamiseksi.

Kuva15

HUOMAUTUS:

- Säteeltään 172 mm ja 186 mm välistä ympyröitä ei voida leikata tätä ohjainta käyttäen.

Kuva16

Rinnasta suoraohjaimessa oleva keskiaukko leikattavan ympyrän keskiosan kanssa. Iske halkaisijaltaan alle 6 mm:n naula keskiaukkoon suoraohjaimen varmistamiseksi. Käännä työkalu nauhan ympäri myötäpäivään.

Jyrsinohjain (vaihtoehtoinen lisävaruste)

Kuva17

Trimmaukset, huonekalujen vanereihin kaarevat leikkauksen ja vastaavat voidaan tehdä helposti jyrsinohjaimella. Ohjaimen tela ajaa kaaria ja takaa hienon leikkauksen.

Kuva18

Asenna jyrsinohjain työkalun pohjaan kiristysruuvilla (A). Löysennä kiristysruuvia (B) ja säädä terän ja jyrsinohjaimen välinen etäisyys kiertymällä säätöruevia (1 mm per kierros). Saavuttaessasi haluttu etäisyys, kiristä kiristysruuvia (B) varmistaaksesi jyrsinohjain paikoilleen.

Kuva19

Liikuta työkalua leikatessa siten, että ohjaimen tela etenee työkalun sivulla.

Kallistuspohja (lisävaruste)

Kallistuspohja (lisävaruste) helpottaa viisteytysten tekemistä.

Kuva20

Aseta työkalu kallistuspohjaan ja lukitse se paikalleen lukitusvivulla, kun teräulkonema on haluamasi. Kallista työkalu haluamaasi kulmaan ja kiristä sivuilla olevat kiristysruuvit.

Kiinnitä suora lankku tiukasti työkappaleeseen ja käytä sitä ohjaimena kallistuspohjaa vasten. Siirrä työkalua nuolen osoittamaan suuntaan.

Kallistuspohjasta (lisävaruste) irrotettu pohjan suojuus

Kallistuspohjasta irrotetun pohjasuojuksen kiinnittäminen jyrsinpohjaan mahdollistaan pyörän jyrsinpohjan muuttamisen nelikulmaiseksi pohjaksi.

Irrota pohjan suojuus kallistuspohjasta irrottamalla neljä

kiinnitysruuvia.

Kuva21

Asenna pohjan suojuus sitten jyrsinpohjaan.

Epäkeskophoja (lisävaruste)

Kuva22

- (1) Epäkeskophoja (lisävaruste) on kätevä varuste ahtaissa paikoissa, esimerkiksi kulmissa.

Kuva23

Ennen kuin asennat työkalun epäkeskophajaan, irrota kiristysistukka löysäämällä istukan mutteri.

Kuva24

Asenna hihnapyörä työkalun painamalla karalukkoa ja kiristämällä hihnapyörä paikalleen kiuntoavaimella.

Kuva25

Aseta kiristysholki paikalleen ja kierrä kiristysholkin mutteri paikalleen epäkeskophajaan kuvassa esitetyllä tavalla.

Kuva26

Asenna työkalu epäkeskophajaan.

Kuva27

Aseta hihnan päät hihnapyörälle ja varmista, että hihna asettuu hihnapyörän päälle koko leveydeltään.

Kuva28

Kiinnitä se paikalleen epäkeskophajan lukitusvivulla.

Kuva29

Käännä epäkeskophajaan kiinnitetty työkalu kyljelleen terän asennusta varten. Työnnä kuusiokoloavaain epäkeskophojassa olevaan aukkoon.

Pidä kuusiokoloavainta paikallaan, työnnä terä vastakkaiselta puolelta epäkeskophajan karassa olevaan kiristysholkiin ja kiristä kiristysholki tiukasti kiuntoavaimella.

Kun haluat vaihtaa terän, irrota terä pääin vastaisessa järjestyksessä.

- (2) Epäkeskophoja (lisävaruste) voi käyttää myös jyrsinpohjan ja kahvakiinnikkeen (lisävaruste) kanssa, jolloin se mahdollistaa tukevamman otteen.

Kuva30

Löysää ruuvit ja irrota epäkeskophajan yläosa. Laita epäkeskophajan yläosa sivuun.

Kuva31

Asenna epäkeskophajaan jyrsinpohja neljällä ruuvilla ja kahvakiinne (lisävaruste) kahdella ruuvilla.

Ruuvaa tankotyypin kahva (lisävaruste) kahvakiinnikkeeseen.

Kuva32

Voit kiinnittää kahvakiinnikkeeseen myös yläjyrsinpohjasta (lisävaruste) irrotetun nupputyypisen kahvan. Asenna nupputyypinen kahva kahvakiinnikkeeseen ja kiristä se paikalleen ruuvilla.

Kuva33

Uran jyrsiminen pelkällä yläjyrsinpohjalla (lisävaruste) varustettuna

△HUOMIO:

- Jos käytät laitetta urajyrsimenä, pidä laitteesta tukevasti kiinni kaksi käsin.

Kuva34

Jos haluat käyttää työkalua urajyrsimenä, asenna laite yläjyrsinpohjaan (lisävaruste) painamalla työkalu kokonaan pohjan sisään.

Voit käyttää tarpeen mukaan joko tanko- tai nuppihyppistä kahvaa.

Kuva35

Jos haluat käyttää tankotyypistä kahvaa, löysää nuppihyppisen kahvan ruuvi ja irrota kahva.

Kuva36

Kierrä sitten tankotyypin kahva paikalleen pohjaan.

Jyrsintäsyvyyden säätäminen käytettäessä yläjyrsinpohjaa (lisävaruste)

Kuva37

Aseta työkalu tasaiselle pinnalle. Löysennä lukkoviipu ja aleenna työkalun runkoja, kunnes kärki koskettaa tasaista pintaan. Lukitse työkalun runko kiristämällä lukitusvipua. Kierrä pysäytinnavan asetusmutteria vastapäivään. Aleenna pysäytinnappa, kunnes se ottaa kiinni säätöpulttiin. Kohdistä syvyydenosoitin asteikon kohtaan "0". Leikkausyvyys näkyi mittaa-asteikolla syvyydenosoittimen osoittamana.

Nosta pysäytinnappa samalla pikasyöttönappia alas painaen, kunnes haluttu leikkausyvyys on saavutettu. Tarkat syvyssäädöt voidaan tehdä kiertämällä pysäytinnappa (1 mm kierrosta kohti).


Voit kiinnittää pysäytinnavan tukevasti kiertämällä pysäytinnavan asetusmutteria myötäpäivään.

Leikkausen ennalta määritetty syvyys voidaan nyt asettaa löysämällä lukkoniippia ja alentamalla työkalun runkoja, kunnes pysäytinnapa ottaa kiinni pysäytinlohkon säätkuusipulttiin.

Pidä työkalun käytön aikana aina tukevasti kiinni molemmista kahvoista.

Aseta työkalun alusta leikkattavan työkappaleen päälle ilman, että terä ottaa työkappaleeseen. Käynnistä sitten työkalu ja odota, kunnes terä pyörii täydellä nopeudella. Liikuta työkalun runkoa työkappaleen pinnalla tasaisesti eteenpäin niin, että työkalun pohja upottettuna ja edeten tasaisesti, kunnes leikkaus on valmis.

Kun leikkaat reunuja, työkappaleen pinnan tulisi olla terän syöttösunnan vasemmalla puolella.



1. Työkappale
2. Terän kiertosuunta

3. Työkalun yläpuolelta katsottuna

4. Syöttösuunta

001984


HUOMAUTUS:

- Työkalun liian nopea liikuttaminen eteenpäin voi aiheuttaa huononlaatuisen leikkauksen, tai vahingoittaa terää tai moottoria. Työkalun liian hidat liikuttaminen eteenpäin voi poltaa ja pilata leikkauksen. Sopiva syöttöaste riippuu terän koosta, työkappaleen tyypistä ja leikkauksen syvyydestä. Ennen varsinaista työkappaleen työstämistä, on suositeltua tehdä koeleikkaus lankunpalaseen. Tämän avulla näet tarkalleen miltä leikkaus näyttää, sekä voit myös tarkastaa mittasuhheet.
- Kun sovellet suoraa ohjausta, asenna se varmasti syöttösunnan oikealla puolella. Tämä auttaa pitämään sitä samassa tasossa työkappaleen sivun kanssa.

Kuva38

Suoraohjain urajyrsintää varten (käytettävä ohjainpidikkeen (lisävaruste) kanssa)

Suoraohjainta käytettään tehokkaasti suorien leikkauksien tekoon viistoamisen tai urittamisen tapauksissa.



1. Pultti

2. Ohjaimen pidin

3. Siipimutteri

4. Pultti

5. Siipimutteri

6. Ohjauslevy

7. Suora ohjain

8. Siipipultit

011988

Asenna suoraohjain ohjainpidikkeeseen (lisävaruste) siipimutterilla.

Kiinnitä ohjainpidike yläjyrspohjassa oleviin aukkoihin ja kiristä siipipultti. Jos haluat säätää ohjaimen ja terän välistä etäisyyttä, löysää siipimutteri. Kun etäisyys on haluamasi, kiinnitä suoraohjain paikoilleen kiristämällä siipimutteri.

Suoraohjain (vaihtoehtoinen lisävaruste)

Kuva39

Suoraohjainta käytetään tehokkaasti suorien leikkauksien tekoon viistoamisen tai urittamisen tapauksissa.

Kuva40

Kun haluat kiinnittää suoraohjaimen, aseta ohjaimen tangot yläjyrspohjassa oleviin aukkoihin. Säädä terän ja suoraohjaimen välinen etäisyys. Kun etäisyys on haluamasi, kiinnitä suoraohjain paikoilleen kiristämällä siipipultti.

Liiäkuta työkalua leikatessa siten, että suoraohjain on samassa tasossa työkalun sivun kanssa.

Kuva41

Jos työkalun sivun ja leikkausasennon väillä oleva etäisyys (A) on suora-ohjaimelle liian leveä, tai jos työkappaleen sivu on liian suora, suora-ohjainta ei voida käyttää. Tässä tapauksessa purista suora lankku työkappaleeseen lujasti ja käytä sitä ohjaimena yläjyrsimen pohja vasten. Syötä työkalua nuolen osoittamaan suuntaan.

Mallilankun ohjain (vaihtoehtoinen lisävaruste)

Kuva42

Mallilankun ohjain tarjoaa hylsyn, jonka kautta terä kulkee, sallien työkalun käytön mallikaavan mukaan.

Asennat mallilankun ohjaimen löysäämällä työkalun pohjassa olevia ruuveja, kiinnittämällä mallilankun ohjaimen ja kiristämällä ruuvit.

Kuva43

Varmista mallilankku työkappaleeseen. Aseta työkalu mallilankun päälle ja liikuta työkalua siten, että mallilankun ohjain liukuu mallilankun sivua pitkin.


Kuva44

HUOMAUTUS:

- Työkappale leikataan hieman eri kokoseksi, kuin mallilankku. Ota lukuun (X) terän ja mallilankun ohjaimen välinen etäisyys. Etäisyys (X) voidaan laskeaa seuraavaa yhtälöä käyttäen:

Etäisyys (X) = (mallilankun ohjaimen ulkokalaisjä - terän halkaisija) / 2

Pölysuutinsarjat Jyrspohjaa varten




1. Pölysuutin

2. Sormiruuvit

3. Jyrspohja

011989

Yläjyrspohjaa (vaihtoehtoinen lisävaruste) varten



1. Pölysuutin

2. Sormiruuvit

011853

Pölysuutinta käytetään pölynpoistoon. Kiinnitä pölysuutin työkalun runkoon siipiruuvilla siten, että suuttimessa oleva kieleke asettuu rungossa olevaan koloon.

Kiinnitä sitten pölynimuri pölysuuttimeen.

Kuva45

KUNNOSSAPITO

△HUOMIO:

- Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotöitä, että laite on kone on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
- Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua.

Hiiliharjojen vaihtaminen

Kuva46

Irota ja tarkista hiiliharjat säännöllisesti. Vaihda uusiin, kun ne ovat kuluneet rajamerkkiin saakka. Pidä hiiliharjat puhtaina ja vapaina liukumaan pitimissään. Molemmat hiiliharjat on vaihdettava samalla kertaa. Käytä vain keskenään samanlaisia hiiliharjoja.

Kuva47

Irota hiiliharjat kannet ruuvitallalla. Poista kuluneet hiiliharjat, aseta uudet harjahihlet paikalleen ja kiinnitä hiiliharjojen kanssi paikalleen.

Koneen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN säilyttämiseksi korjaukset sekä muu huoltotoimet ja säädöt on jätettävä Makitan valtuuttaman huollon tehtäväksi käyttäen aina Makitan alkuperäisiä varaosia.

LISÄVARUSTEET

△HUOMIO:

- Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen tai -laitteen käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Suora- & uramuototerät
- Reunamuototerät
- Levyntrimmaus terät
- Suorahojainlaite
- Jyrsinohjainlaite
- Jyrsinpohjanlaite
- Kallistuspohjalaita
- Yläjyrsinpohjalaita
- Epäkeskopohjalaita
- Mallilankun ohjain
- Kiristysholkki 6 mm
- Kiristysholkki 6,35 mm (1/4")
- Kiristysholkki 8 mm
- Kiristysholkki 9,53 mm (3/8")
- Kiintoavain 13
- Kiintoavain 22

Jyrsinterät

Suora terä

Kuva48

	D	A	L 1	L 2	mm
20	6	20	50	15	
20E	1/4"				
8	8	8	50	18	
8	6				
8E	1/4"	6	50	18	
6	6				
6E	1/4"				

011929

"U"-uritus terä

Kuva49

	D	A	L 1	L 2	R	mm
6	6	6	60	28	3	
6E	1/4"					

006486

"V"-uritus terä

Kuva50

D	A	L 1	L 2	θ	mm
1/4"	20	50	15	90°	

006454

Porakärjen upottama jyrsinterä

Kuva51

	D	A	L 1	L 2	L 3	mm
8	8	8	60	20	35	
6	6					
6E	1/4"	6	60	18	28	

011930

Porakärjen tuplasti upottama jyrsinterä

Kuva52

	D	A	L 1	L 2	L 3	L 4	mm
8	8	8	80	95	20	25	
6	6						
6E	1/4"	6	70	40	12	14	

011931

Kulmanpyöristys terä

Kuva53

	D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
8R	6	25	9	48	13	5	8
8RE	1/4"						
4R	6	20	8	45	10	4	4
4RE	1/4"						

006489

Viistoamisterä

Kuva54

mm						
D	A	L 1	L 2	L 3	θ	
6	23	46	11	6	30°	
6	20	50	13	5	45°	
6	20	49	14	2	60°	

006462

Kartiokäyräterä

Kuva55

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

006464

Kuulalaakerin upottava jyrsinterä

Kuva56

mm			
D	A	L 1	L 2
6	10	50	20
1/4"			

006465

Kuulalaakerinen kulmanpyöristys terä

Kuva57

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"	21	8	40	10	3,5	6

006466

Kuulalaakerinen viistoamisterä

Kuva58

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ	
6	26	8	42	12	45°	
1/4"						
6	20	8	41	11	60°	

006467

Kuulalaakerinen käyräterä

Kuva59

mm						
D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3
6	20	12	8	40	10	5,5
6	26	12	8	42	12	4,5

006468

Kuulalaakerinen kartiokäyräterä

Kuva60

mm								
D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

006469

Kuulalaakerinen suippokaariterä

Kuva61

mm							
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R 1	R 2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

006470

HUOMAUTUS:

- Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas)**Kopskata skaidrojums**

1-1. Uzgāja izcilnis	15-1. Spārnuzgrieznis	32-1. Skrūve
1-2. Darbarīka pamatne	15-2. Virzošā plāksne	32-2. Kloķa tipa rokturis
1-3. Skala	15-3. Taisnā griezuma sliede	32-3. Nobīdes pamatnes plāksne
1-4. Bloķēšanas svira	15-4. Centrālais caurums	34-1. Piestiprināmā pamatne
1-5. Regulēšanas skrūve	15-5. Bultskrūve	34-2. Rokturis
1-6. Seššķautņu uzgrieznis	16-1. Nagla	35-1. Skrūve
2-1. Slēdzis	16-2. Centrālais caurums	35-2. Rokturis
2-2. Puse IZSLĒGT (O)	16-3. Taisnā griezuma sliede	36-1. Stieņa tipa rokturis (papildpiederums)
2-3. Puse IESLĒGT (I)	18-1. Spilējuma skrūve (A)	37-1. Regulēšanas rokturis
3-1. Ātruma regulēšanas skala	18-2. Regulēšanas skrūve	37-2. Bloķēšanas svira
4-1. Savilk	18-3. Spilējuma skrūve (B)	37-3. Dzīluma rādītājs
4-2. Atskrūvēt	18-4. Apgriešanas sliede	37-4. Aiztura balsta uzstādīšanas uzgrieznis
4-3. Turēt	19-1. Apstrādājamais materiāls	37-5. Ātpadevējpoga
5-1. Savilk	19-2. Urbis	37-6. Aiztura balsts
5-2. Atskrūvēt	19-3. Sliedes veltnītis	37-7. Aiztura bloks
5-3. Vārpstas bloķētājs	20-1. Spilējuma skrūves	37-8. Regulēšanas bultskrūve
6-1. Padoves virziens	21-1. Pamatnes aizsargs	38-1. Padoves virziens
6-2. Uzgāja griešanās virziens	21-2. Skrūve	38-2. Uzgāja griešanās virziens
6-3. Apstrādājamais materiāls	23-1. Skriemelis	38-3. Apstrādājamais materiāls
6-4. Taisnā griezuma sliede	23-2. Ietvara uzgrieznis	38-4. Taisnā griezuma sliede
8-1. Pamatnes aizsargs	23-3. Ietvara konuss	40-1. Virzošā sliede
8-2. Skrūves	24-1. Uzgriežņu atslēga	40-2. Spārnskrūve
8-3. Skrūvgriezis	24-2. Skriemelis	40-3. Taisnā griezuma sliede
9-1. Taisnā griezuma uzgalis	24-3. Vārpstas bloķētājs	43-1. Skrūve
9-2. Pamatne	25-1. Ietvara uzgrieznis	43-2. Pamatne
9-3. Šablons	25-2. Ietvara konuss	43-3. Šablons
9-4. Attālums (X)	27-1. Skriemelis	44-1. Urbis
9-5. Apstrādājamais materiāls	27-2. Siksna	44-2. Pamatne
9-6. Šablona sliede 10	28-1. Bloķēšanas svira	44-3. Šablons
9-7. Pamatnes aizsargs	28-2. Nobīdes pamatne	44-4. Apstrādājamais materiāls
11-1. Bultskrūve	29-1. Uzgriežņu atslēga	44-5. Attālums (X)
11-2. Virzošā plāksne	29-2. Seššķautņu atslēga	44-6. Šablona sliedes ārējais diametrs
11-3. Taisnā griezuma sliede	29-3. Urbis	44-7. Šablona sliede
11-4. Spārnuzgrieznis	30-1. Skrūves	46-1. Robežas atzīme
12-1. Spilējuma skrūve (A)	30-2. Nobīdes pamatnes plāksne	47-1. Skrūvgriezis
12-2. Taisnā griezuma sliede	30-3. Nobīdes pamatnes augšdaļa	47-2. Sukas turekļa vāks
12-3. Spārnuzgrieznis	31-1. Stieņa tipa rokturis (papildpiederums)	
12-4. Pamatne	31-2. Papildrokturis (papildpiederums)	
14-1. Spārnuzgrieznis	31-3. Nobīdes pamatnes plāksne	
14-2. Virzošā plāksne	31-4. Apgriezējmašīnas papildpamatnes montējums (papildpiederums)	
14-3. Taisnā griezuma sliede		
14-4. Centrālais caurums		
14-5. Bultskrūve		

SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	RT0700C
Ietvara spīlpatronas jauda	6 mm, 8 mm, 1/4" vai 3/8"
Apgriezieni minūtē bez slodzes (min^{-1})	10 000 - 30 000
Kopējais garums	200 mm
Neto svars	1,8 kg
Drošības klase	II

- Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
- Atkarība no valsts specifikācijas var atšķirties.
- Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003

ENE010-1

Paredzētā lietošana

Šīs darbarīks ir paredzēts koka, plastmasas un līdzīgu materiālu līdzēzai apzāģēšanai un profilēšanai.

ENF002-1

Barošana

Šo instrumentu jāpieslēdz tikai datu plāksnītē uzrādītā sprieguma barošanas avotam; to iespējams darbināt tikai ar vienfāzes mainstrāvas barošanu. Tiem ir divkāršā izolācija saskaņā ar Eiropas standartu, tāpēc tos var izmantot bez zemējuma.

ENG905-1

Troksnis

Tipiskais A-svērtais troksņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745:

Skāņas spiediena līmenis (L_{pA}): 82 dB(A)

Skāņas jaudas līmenis (L_{WA}): 93 dB(A)

Mainīgums (K) : 3 dB(A)

Lietojiet ausu aizsargus

ENG900-1

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) noteikta saskaņā ar EN60745:

Darba režīms: rotācija bez noslodzes

Vibrācijas izmeši (a_h) : $2,5 \text{ m/s}^2$ vai mazāk

Neskaidrība (K) : $1,5 \text{ m/s}^2$

Darba režīms: dziju rieu frēzēšana vidēja blīvuma kokšķiedru plātnē (mediopānā)

Vibrācijas emisija (a_h) : $3,5 \text{ m/s}^2$

Nenoteiktību (K) : $1,5 \text{ m/s}^2$

ENG901-1

- Paziņotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var izmantot, lai saīdzinātu vienu darbarīku ar citu.
- Paziņoto vibrācijas emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ENH101-14

apstāklos (nemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

Tikai Eiropas valstīm

EK Atbilstības deklarācija

Mēs, uzņēmums „Makita Corporation”, kā atbildīgs ražotājs paziņojam, ka sekojošais/-ie „Makita” darbarīks/-i:

Darbarīka nosaukums:

Apgrīzējmašīna

Modeļa nr./ Veids: RT0700C

ir sērijas ražojums un

atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām:

2006/42/EC

Un tas ražots saskaņā ar sekojošiem standartiem vai standard dokumentiem:

EN60745

Tehnisko dokumentāciju uztur mūsu pilnvarots pārstāvis Eiropā -

„Makita International Europe Ltd”,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Anglija

14.10.2010

000230

Tomoyasu Kato

Direktors

“Makita Corporation”

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPĀNA

GEA010-1

Vispārējie mehanizēto darbarīku drošības brīdinājumi

△ **BRĪDINĀJUMS** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai nopietnas traumas.

⚠ BRĪDINĀJUMS:

- Reāli lietojot mehanizēto darbarīku, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.
- Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

GEB019-4

DROŠĪBAS NOTEIKUMI GRIEZĒJA LIETOŠANAI

1. Turiet mehanizēto darbarīku aiz izolētajām satveršanas virsmām, jo griezējasmens var saskarties ar savu vadu. Ja sagriež vadu, kurā ir strāva, mehanizētā darbarīka ārējās metāla virsmas var vadīt strāvu un radīt elektriskās strāvas trieciena risku lietotājam.
2. Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turtot materiālu ar roku vai pie sava ķermenja, tas ir nestabilā stāvoklī, un jūs varat zaudēt kontroli pār to.
3. Ilgstošā darba laikā lietojiet ausu aizsargus.
4. Ar uzgaljiem rīkojieties ļoti uzmanīgi.
5. Pirms sākt darbu uzmanīgi pārbaudiet, vai uzgalim nav plaisu vai bojājumu. Ieplaisājušu vai bojātu uzgali nekavējoties nomainiet.
6. Negrieziet naglas. Pirms sākt darbu pārbaudiet, vai apstrādājamā materiālā nav naglas, un tās izņemiet.
7. Turiet darbarīku stingri.
8. Turiet rokas tālu no rotējošām daļām.
9. Pirms slēdža ieslēgšanas pārliecinieties, vai uzgalis nepieskaras apstrādājamam materiālam.
10. Pirms sākt darbarīku lietot ar apstrādājamo materiālu, neilgi darbiniet to bez slodzes. Pievērsiet uzmanību vibrācijai vai svārstībām, jo tas var liecināt par nepareizi uzstādītu uzgali.
11. Pievērsiet uzmanību uzgaja griešanās virzienam un pievades virzienam.
12. Neatstājiet ieslēgtu darbarīku. Darbiniet darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās.
13. Pirms darbarīka izņemšanas no apstrādājamā materiāla vienmēr izslēdziet darbarīku un pagaidiet, kamēr uzgalis pilnībā apstājas.
14. Nepieskarieties uzgalim tūlīt pēc darba veikšanas; tas var būt ļoti karsts un var apdedzināt ādu.
15. Neuzmanības dēļ nenosmērējiet darbarīka pamatu ar šķidinātāju, benzīnu, eļļu vai līdzīgām vielām. Tas var radīt plaisas darbarīka pamatā.
16. Izmantojiet uzgaļus ar pareizo kājiņas diametru, kas piemērots darbarīka ātrumam.
17. Daži materiāli satur ķīmiskas vielas, kuras var būt toksiskas. Izvairieties no putekļu ieelpošanas un to nokļūšanas uz ādas. Ievērojiet materiāla piegādātāja drošības datus.

18. Vienmēr izmantojiet materiālam un konkrētam gadījumam piemērotu putekļu masku/respiratoru.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

△BRĪDINĀJUMS:

NEZAUDĒJIET modrību darbarīka lietošanas laikā (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojiet urbšanas drošības noteikumus šim izstrādājumam. **NEPAREIZAS LIETOŠANAS** vai šīs rokasgrāmatas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt smagas traumas.

FUNKCIJU APRAKSTS

⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

Uzgaļa izcīņa regulēšana

Att.1

Lai noregulētu uzgaļa izcīni, atbrīvojiet aiztura sviru un virziet darbarīka pamatni augšup vai lejup atkarībā no vajadzības, griežot regulēšanas skrūvi. Pēc noregulēšanas cieši pievelciet aiztura sviru, lai nostiprinātu darbarīku pamatni.

PIEZĪME:

- Ja darbarīks nav nostiprināts pat tad, ja aiztura svira ir pievilkta, pievelciet sešķautņu uzgriezni un pēc tam pievelciet aiztura sviru.

Slēdža darbība

Att.2

⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms darbarīka pievienošanas barošanas avotam pārbaudiet, vai tas ir izslēgts.

Lai iedarbinātu darbarīku, nos piediet slēdža pusi "ON (I)" (ieslēgts). Lai apturētu darbarīku, nos piediet slēdža pusi "OFF (O)" (izslēgts).

Elektroniskā vadība

Darbarīku, kas aprīkots ar elektroniskām funkcijām, ir viegli ekspluatēt šādu faktoru dēļ.

Konstanta ātruma vadība.

Elektroniska ātruma vadība pastāvīga ātruma nodrošināšanai. Dod iespēju iegūt labi apstrādātu virsmu, jo griešanās ātrums tiek saglabāts nemainīgs pat, ja slodze ir liela.

Laidena ieslēgšana

Laidena ieslēgšana minimizē iedarbināšanas triecienspēku, un darbarīks uzsāk darbību vienmērīgi.

Ātruma regulēšanas skala

Att.3

Lai izmaiņtu darbarīku ātrumu, regulēšanas ciparripa ir jāuzstāda vienā no stāvokļiem, kuri ir apzīmēti ar cipariem no 1 līdz 6.

Lai palielinātu ātrumu, ciparriipa ir jāpagriež cipara 6 virzienā. Lai samazinātu ātrumu, tā ir jāpagriež cipara 1 virzienā.

Tādējādi iespējams izvēlēties vispiemērotāko ātrumu, lai apstrādātu materiālu pēc iespējas labāk, tas ir, ātrumu var noregulēt tā, lai tas atbilstu materiālam un uzgaļa diametram.

Saistību starp cipara iestatījumu uz ciparripas un aptuveno darbarīka griešanas ātrumu skaitiet tabulā.

Cipars	min ¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	30 000

011932

⚠️ UZMANĪBU:

- Ja darbarīku regulāri ilgstoši darbināsiet ar mazu ātrumu, dzinējs pārkarsīs, tādējādi sabojājot darbarīku.
- Ātruma regulēšanas skala var tikt griezta tikai no 1 līdz 6. Nemēģiniet ar spēku to pagriezt tālāk, tā varat sabojāt instrumentu.

MONTĀŽA

⚠️ UZMANĪBU:

- Vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas darbības ar instrumentu.

Apgrīzējmašīnas uzgaļa uzstādīšana vai nonemšana

Att.4

Att.5

⚠️ UZMANĪBU:


- Nepieskrūvējiet ietvara uzgriezni, ja nav ievietots uzgalis, jo pretējā gadījumā ietvara konuss salūžīs.
- Izmantojiet tikai darbarīkam paredzētās uzgriežņu atslēgas.

Ievietojiet uzgali pilnībā ietvara konusā un cieši pieskrūvējiet ietvara uzgriezni, izmantojot divas uzgriežņatlēgas vai nospiezot vārpstas bloķētāju un izmantojot piegādāto uzgriežņatlēgu.

Lai nonemtu uzgali, izpildiet iepriekš aprakstīto uzstādīšanas procedūru apgrīzētā secībā.

EKSPLUATĀCIJA

Apgrīzējmašīnas pamatnei



1. Putekļsūcēja uzgalis

2. Spārnskrūve

3. Apgrīzējmašīnas pamatne


011989

△BRĪDINĀJUMS:

- Pirms darbarīku izmantošanas ar apgrīzējmašīnas pamatni vienmēr uzstādīt putekļu izvadcauruli uz apgrīzējmašīnas pamatnes.

Uzstādīt darbarīku pamatni uz apstrādājamā materiāla, lai varētu griezt, uzgalim nepieskaroties. Tad ieslēdziet darbarīku un nogaidiet, kamēr uzgalis darbojas ar pilnu jaudu. Pārvietojiet darbarīku uz priekšu virs apstrādājamās daļas virsmas, turot tā pamatni vienā līmenī ar virsmu un lēni virzot to uz priekšu līdz griešana ir pabeigta.

Apgrīzot malas, apstrādājamā materiāla virsmai ir jābūt uzgaļa kreisajā pusē padeves virzienā.



1. Apstrādājamais materiāls

2. Uzgaļa griešanās virziens

3. Skatoties no darbarīku augšpuses

4. Padeves virziens

001984

PIEZĪME:

- Ja darbarīku virzīsiet uz priekšu pārāk ātri, iegūsiet slīktu griezuma kvalitāti vai sabojāsiet ierīces uzgali vai dzinēju. Ja darbarīku virzīsiet uz priekšu pārāk lēni, sadedzināsiet vai sabojāsiet griezumu. Pareizais padeves ātrums ir atkarīgs no uzgaļa izmēra, apstrādājamā materiāla veida un griezuma dzīluma. Pirms uzsākat griezt reālu apstrādājamo materiālu ieteicams veikt parauga griezumu, izmantojot atgriezuma gabalu. Tādējādi būs precīzi redzams, kā griezums izskatīsies, kā arī būs

iespējams pārbaudīt izmērus.

- Izmantojot apgrīšanas kurpi, taisnā griezuma sliedi vai apgrīšanas sliedi, nodrošiniet to, lai tā būtu padeves virziena labajā pusē. Tādējādi varēsiet to saglabāt vienā līmenī ar apstrādājamā materiāla malu.

Att.6

△UZMANĪBU:

- Tā kā pārmērīgas griešanas rezultātā var izraisīt dzinēja pārslodzi vai darbarīku var būt grūti vadīt, griezt rievas, griešanas dzījums vienā reiz nedrīkst būt lielāks par 3 mm. Ja vēlaties rievas griezt dzījāk par 3 mm, driet to vairākas reizes ar arvien lielāku uzgaļa dzījuma uzstādījumiem.

Šablona sliede (papildpiederums)

Att.7

Šablona sliedei ir uzmava, caur kuru virzās uzgalis, tādējādi apgrīzējmašīnu iespējams lietot ar šablona paraugiem.

Atskrūvējiet skrūves un noņemiet pamatnes aizsargu. Novietojiet šablona sliedi uz pamatnes un uzlieciet atpakaļ pamatnes aizsargu. Tad, pieskrūvējot skrūves, nostipriniet pamatnes aizsargu.

Att.8

Pie apstrādājamā materiāla piestipriniet šablonu. Novietojiet darbarīku uz šablona un pārvietojiet to ar šablona sliedi uz priekšu, virzot gar šablona malu.

Att.9

PIEZĪME:

- Apstrādājamais materiāls tiks griezts nedaudz atšķirīgā no šablona izmērā. Pieļaujiet attālumu (X) starp frēzes uzgali un šablona sliedes ārpusi. Attālumu (X) iespējams aprēķināt ar šāda vienādojuma palīdzību:
$$\text{Attālums (X)} = (\text{šablona sliedes ārējais diametrs} - \text{frēzes uzgaļa diametrs}) / 2$$

Taisnā griezuma sliede (papildpiederums)

Att.10

Taisnā griezuma sliede ir noderīga taisniem griezumiem, veidojot nošķēlumus vai rievas.

Att.11

Ar bultskrūvi un spārnuzgriezni pieskrūvējiet virzošo plāksni pie taisnā griezuma sliedes.

Att.12

Ar spilējuma skrūvi (A) pieskrūvējiet taisnā griezuma sliedi. Atskrūvējiet taisnā griezuma sliedes spārnuzgriezni un noregulējiet attālumu starp uzgali un taisnā griezuma sliedi. Kad vēlamais attālums noregulēts, cieši pieskrūvējiet spārnuzgriezni. Veicot griešanas darbu, pārvietojiet darbarīku, saglabājot taisnā griezuma sliedi vienā līmenī ar apstrādājamā materiāla malu.

Ja attālums (A) starp apstrādājamā materiāla malu un griešanas stāvokli taisna griezuma sliedei ir pārāk liels

vai ja apstrādājamā materiāla mala nav taisna, tad taisnā griezuma sliedi nevar izmantot. Šajā gadījumā pie apstrādājamā materiāla stingri nostipriniet taisnu dēli un izmantojet to kā sliedi pret apgriezējmašīnas pamatni. Virziet darbarīku bultiņas virzienā.

Att.13

Apļveida griezums

Att.14

Apļveida greizumu iespējams paveikt, ja taisnā griezuma sliedi un vadošo plāksni uzstādīsiet tā, kā attēlots zīmējumā.

Min. un maks. griežamo apļu rādiuss (attālums starp apļa centru un uzgaļa centru) ir šāds:

Min.: 70 mm

Maks.: 221 mm

Griežot apļus, kuru rādiuss ir robežas no 70 mm līdz 121 mm.

Griežot apļus, kuru rādiuss ir robežas no 121 mm līdz 221 mm.

Att.15

PIEZĪME:

- Ar šo sliedi nav iespējams griezt apļus, kuru rādiuss ir robežas no 172 mm līdz 186 mm.

Att.16

Savietojiet centra caurumu taisnā griezuma sliedē ar griežamā apļa centru. Cauruma centrā ievietojiet naglu, kuras diametrs nepārsniedz 6 mm, lai nodrošinātu taisnu vadību. Grieziet darbarīku apkārt naglai pulksteņrādītāja virzienā.

Apgriešanas sliede (papildpiederums)

Att.17

Ar apgriešanas sliedi iespējams viegli veikt apgriešanu, lokveida griezumus mēbeļu apdarē un līdzīgas darbības. Sliedes veltnītis veido loku un nodrošina precīzu griezumu.

Att.18

Ar spilējuma skrūvi (A) pieskrūvējet apgriešanas sliedi pie darbarīka pamatnes. Atskrūvējet spilējuma skrūvi (B) un noregulējet attālumu starp uzgali un apgriešanas sliedi, griežot regulēšanas skrūvi (1 mm apgriezenā). Kad vēlamais attālums panākts, pieskrūvējet spilējuma skrūvi (B), lai nostiprinātu apgriešanas sliedi tai paredzētajā vietā.

Att.19

Veicot griešanas darbu, pārvietojiet darbarīku, virzot sliedes veltnīti gar apstrādājamā materiāla malu.

Slīpā pamatne (papildpiederums)

Slīpā pamatne (papildpiederums) ir parocīga nošķelumu veidošanai.

Att.20

Novietojiet darbarīku uz slīpās pamatnes un aizveriet aiztura sviru pie uzgaļa vajadzīgā izcīļja. Vēlamajam lejkim pieskrūvējet spilējuma skrūves abās pusēs.

Pie apstrādājamā materiāla stingri nostipriniet taisnu dēli un izmantojet to kā sliedi pret slīpo pamatni. Virziet darbarīku bultiņas virzienā.

Pamatnes aizsargs noņemts no slīpās pamatnes (papildpiederums)

Piestiprinot pamatnes aizsargu, kas noņemts no slīpās pamatnes, pie apgriezējmašīnas pamatnes, iespējams mainīt apgriezējmašīnas pamatni no apājas uz kvadrātveida.

Lai veiktu citu darbu, noņemiet pamatnes aizsargu no slīpās pamatnes, atskrūvējot un izņemot četras skrūves.

Att.21

Pēc tam piestipriniet pamatnes aizsargu pie apgriezējmašīnas pamatnes.

Nobīdes pamatne (papildpiederums)

Att.22

- (1) Nobīdes pamatne (papildpiederums) ir parocīga, strādājot šaurās vietās, piemēram, stūros.

Att.23

Pirms darbarīka uzstādīšanas uz nobīdes pamatnes, noņemiet ietvara uzgriezni un ietvara konusu, atskrūvējot ietvara uzgriezni.

Att.24

Uzstādīet skriemeli uz darbarīka, cieši piespiežot vārpstas blokētāju un ar uzgriežņatslēgu cieši pieskrūvējot skriemeli.

Att.25

Uz nobīdes pamatnes novietojiet ietvara konusu un pieskrūvējiet ietvara uzgriezni, kā parādīts attēlā.

Att.26

Piestipriniet darbarīku pie nobīdes pamatnes

Att.27

Izmantojot skrūvgriezi, pārlieciet siksnes galu pāri skriemelim un pārbaudiet, vai viiss siksnes platums pilnībā pārkāj skriemeli.

Att.28

Piestipriniet to pie nobīdes pamatnes ar aiztura sviru.

Att.29

Lai uzstādītu uzgali, novietojiet darbarīku ar nobīdes pamatni uz sāniem. Ievietojiet sešķautņu uzgriežņu atslēgu nobīdes pamatnes atverē.

Turot sešķautņu uzgriežņu atslēgu šajā stāvoklī, no otras puses ievietojiet uzgali ietvara konusā, kas atrodas uz nobīdes pamatnes vārpstas, un ar uzgriežņatslēgu cieši pieskrūvējiet ietvara uzgriezni.

Lai nomaiņas gadījumā noņemtu uzgali, izpildiet iepriekš aprakstīto uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.

- (2) Nobīdes pamatni (papildpiederums) var izmantot arī ar apgriezējmašīnas pamatni un papildrokturi (papildpiederums), lai nodrošinātu lielāku stabilitāti.

Att.30

Atskrūvējiet skrūvi un no nobīdes pamatnes noņemiet augšdaļu. Novietojiet malā pamatnes augšdaļu.

Att.31

Pie nobīdes pamatnes plāksnes piestipriniet apgriezēmašinas pamatni ar četrām skrūvēm un papildrokturi (papildpiederums) ar divām skrūvēm.

Pie papildroktura pieskrūvējiet stieņa tipa rokturi (papildpiederums).

Att.32

Citam lietošanas veidam uz papildroktura var uzstādīt no piestiprināmās pamatnes (papildpiederums) noņemto kloķa tipa rokturi. Lai uzstādītu kloķa tipa rokturi, novietojiet to uz papildroktura un piestipriniet ar skrūvi.

Att.33

Izmantojot kā ierievju ēveli ar piestiprināmo pamatni (papildpiederums)

△UZMANĪBU:

- Darbarīku izmantojot kā ierievju ēveli, to cieši turiet ar abām rokām.

Att.34

Lai darbarīku izmantotu kā ierievju ēveli, to piestipriniet pie piestiprināmās pamatnes (papildpiederums), pilnībā nospiežot uz leju.

Atbilstoši jūsu darbam iespējams izmantot kloķa tipa rokturi vai stieņa tipa rokturi (papildpiederums).

Att.35

Lai izmantotu stieņa tipa rokturi (papildpiederums), atskrūvējiet skrūvi un noņemiet kloķa tipa rokturi.

Att.36

Pēc tam pieskrūvējiet stieņa tipa rokturi pie pamatnes.

Griešanas dzīluma noregulēšana, izmantojot piestiprināmo pamatni (papildpiederums)

Att.37

Novietojiet darbarīku uz plakanas virsmas. Atlaidiet bloķēšanas sviru un nolaidiet darbarīka korpusu, līdz uzgalis pieskaras plakanajai virsmai. Nostipriniet bloķēšanas sviru, lai nobloķētu darbarīku korpusu.

Pagrieziet aiztura balsta uzstādīšanas uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Nolaidiet aiztura balstu, līdz tas saskaras ar regulēšanas bultskrūvi. Savietojiet dzīluma rādītāju ar iedālu „0”. Frēzēšanas dzīlumu uz skalas parāda dzīluma rādītājs.

Nospiežot ātpadevējpogu, paceliet aiztura balstu, līdz sasniedzat vēlamo frēzēšanas dzīlumu. Ľoti precīzu frēzēšanas dzīlumu var noregulēt, pagriezot regulēšanas rokturi (1 mm, ja pagriežat vienreiz).


Pagriezot aiztura balsta uzstādīšanas uzgriezni pulksteņrādītāja virzienā, varat stingri pievilk tā aiztura balstu.

Tagad iepriekš noteikto frēzēšanas dzīlumu var iegūt, atlaižot bloķēšanas sviru un tad nolaižot darbarīka korpusu, līdz aiztura balsts saskaras ar aiztura bloka regulēšanas seššķautņu bultskrūvi.

Ekspluatācijas laikā vienmēr cieši turiet darbarīku aiz abiem rokturiem.

Uzstādīet darbarīka pamatni uz apstrādājamā materiāla, lai varētu griezt, uzgalim nepieskaroties. Tad ieslēdziet darbarīku un nogaidiet, kamēr uzgalis darbojas ar pilnu jaudu. Nolaidiet darbarīka korpusu un pārvietojiet darbarīku uz priekšu virs apstrādājamās daļas virsmas, turot tā pamatni vienā līmenī ar virsmu un lēni virzot to uz priekšu, līdz frēzēšana ir pabeigta.

Apgrēzot malas, apstrādājamā materiāla virsmai ir jābūt uzgaļa kreisajā pusē padeves virzienā.



1. Apstrādājamas materiāls
2. Uzgaļa griešanās virziens
3. Skatoties no darbarīka augšpusēs
4. Padeves virziens

001984


PIEZĪME:

- Ja darbarīku virzīsiet uz priekšu pārāk ātri, iegūsiet sliku griezuma kvalitāti vai sabojāsiet ierīces uzgali vai dzinēju. Ja darbarīku virzīsiet uz priekšu pārāk lēni, sadedzināsiet vai sabojāsiet griezumu. Pareizais padeves ātrums ir atkarīgs no uzgaļa izmēra, apstrādājamā materiāla veida un griezuma dzījuma. Pirms uzsākāt griezt reālu apstrādājamo materiālu ieteicams veikt parauga griezumu, izmantojot atgriezuma gabalu. Tādējādi būs precīzi redzams, kā griezums izskaņīsies, kā arī būs iespējams pārbaudīt izmērus.
- Izmantojot taisnā griezuma sliedi, uzstādīet to tā, lai tā būtu padeves virziena labajā pusē. Tādējādi varēsiet to saglabāt vienā līmenī ar apstrādājamā materiāla malu.

Att.38

Taisnā griezuma sliede, kad izmanto kā ierievju ēveli (jāizmanto kopā ar sliedes turekli (papildpiederums))

Taisnā griezuma sliede ir noderīga taisniem griezumiem, veidojot nošķelumus vai rievas.



1. Bultskrūve
2. Sliedes tureklis
3. Spārnuzgrieznis
4. Bultskrūve
5. Spārnuzgrieznis
6. Virzošā plāksne
7. Taisnā griezuma sliede
8. Spārnskrūves

011988

Ar spārnuzgriezni pieskrūvējiet taisnā griezuma sliedi uz sliedes turekļa (papildpiederums).

Ievietojiet sliedes turekli piestiprināmās pamatnes caurumos un pieskrūvējiet ar spārnskrūvēm. Lai noregulētu attālumu starp uzgali un taisnā griezuma sliedi, atskrūvējiet spārnuzgriezni. Kad vēlamais attālums panākts, pieskrūvējiet spārnuzgriezni, lai nostiprinātu taisnā griezuma sliedi tai paredzētajā vietā.

Taisnā griezuma sliede (papildpiederums)

Att.39

Taisnā griezuma sliede ir noderīga taisniem griezumiem, veidojot nošķelumus vai rievas.

Att.40

Lai uzstādītu taisnā griezuma sliedi, ievietojiet virzošās sliedes piestiprināmās pamatnes caurumos. Noregulējiet attālumu starp uzgali un taisnā griezuma sliedi. Kad vēlamais attālums panākts, pieskrūvējiet spārnskrūves, lai nostiprinātu taisnā griezuma sliedi vietā.

Veicot griešanas darbu, pārvietojiet darbarīku, saglabājot taisnā griezuma sliedi vienā līmenī ar apstrādājamā materiāla malu.

Att.41

Ja attālums (A) starp apstrādājamā materiāla malu un griešanas stāvokli taisna griezuma sliedei ir pārāk liels vai ja apstrādājamā materiāla mala nav taisna, tad taisnā griezuma sliedi nevar izmantot. Šajā gadījumā pie apstrādājamā materiāla stingri nostipriniet taisnu dēli un izmantojiet to kā sliedi pret frēzes pamatni. Virziet darbarīku bultiņas virzienā.

Šablona sliede (papildpiederums)

Att.42

Šablona sliedei ir uzmava, caur kuru virzās uzgalis, tādējādi darbarīku iespējams lietot ar šablona paraugiem. Lai uzstādītu šablona sliedi, atskrūvējiet darbarīka pamatnes skrūves, ievietojiet šablona sliedi un tad pieskrūvējiet skrūves.

Att.43

Pie apstrādājamā materiāla piestipriniet šablonu. Novietojiet darbarīku uz šablona un pārvietojiet to ar šablona sliedi uz priekšu, virzot gar šablona malu.

Att.44


PIEZĪME:

- Apstrādājamais materiāls tiks griezts nedaudz atšķirīgā no šablona izmērā. Pieļaujiet attālumu (X) starp uzgali un šablona sliedes ārpusi. Attālumu (X) iespējams aprēķināt ar šāda vienādojuma palīdzību:

Attālums (X) = (šablona sliedes ārējais diametrs - uzgala diametrs) / 2

Putekļu izvadcaurules komplekti

Apgrīzējmašīnas pamatnei




1. Putekļsūcēja uzgalis

2. Spārnskrūve

3. Apgrīzējmašīnas pamatne

011989

Piestiprināmajai pamatnei (papildpiederums)



1. Putekļsūcēja uzgalis

2. Spārnskrūve

011853

Putekļu izvadcauruli izmantojiet putekļu izsūkšanai. Uzstādīet putekļu izvadcauruli uz rīka pamatnes, izmantojot skrūvi, tā, lai putekļu izvadcaurules izvirzījums sakrit ar robu rīka pamatnē.

Tad pie putekļu izvadcaurules pievienojet putekļsūcēju.

Att.45

APKOPE

△UZMANĪBU:

- Pirms veicat pārbaudi vai apkopi vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
- Nekad neizmantojiet gazolinu, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalešanu, deformāciju vai plaisas.

Ogles suku nomaiņa

Att.46

Regulāri izņemiet un pārbaudiet ogles sukas. Kad ogles sukas ir nolietojušās līdz robežas atzīmei, nomainiet tās. Turiet ogles sukas tīras un pārbaudiet, vai tās var brīvi ieiet turekļos. Abas ogles sukas ir jānomaina vienlaikus. Izmantojiet tikai identiskas ogles sukas.

Att.47

Noņemiet sukas turekļa vāciņus ar skrūvgrieža palīdzību. Izņemiet nolietojušās ogles sukas, ievietojiet jaunas un nostipriniet sukas turekļa vāciņus.

Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves dajas.

PAPILDU PIEDERUMI

△UZMANĪBU:

- Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Taisnā griezuma un rieuva veidošanas uzgalji
- Malu veidošanas uzgalji
- Laminēti apgriešanas uzgalji
- Taisnā griezuma sliedes montējums
- Apgriešanas sliedes montējums
- Apgriezējmašīnas pamatnes montējums
- Slīpās pamatnes montējums
- Piestiprināmās pamatnes montējums
- Nobīdēs pamatnes montējums
- Šablona sliede
- lētvara konuss, 6 mm
- lētvara konuss, 6,35 mm (1/4 collas)
- lētvara konuss, 8 mm
- lētvara konuss, 9,53 mm (3/8 collas)
- Uzgriežu atslēga 13
- Uzgriežu atslēga 22

Apgrizejējmašīnas uzgalji

Taisnā griezuma uzgalis

Att.48

	D	A	L 1	L 2	mm
20	6	20	50	15	
20E	1/4"				
8	8	8	50	18	
8	6				
8E	1/4"	6	50	18	
6	6				
6E	1/4"				

011929

"U" veida rievas uzgalis

Att.49

	D	A	L 1	L 2	R
6	6	6	60	28	3
6E	1/4"				

006486

"V" veida rievas uzgalis

Att.50

D	A	L 1	L 2	θ
1/4"	20	50	15	90°

006454

Urbja smailes vienlīmeņa apgriešanas uzgalis**Att.51**

	D	A	L 1	L 2	L 3	mm
8	8	8	60	20	35	
6	6	6	60	18	28	
6E	1/4"					

0011930

Urbja smailes dubultas vienlīmeņa apgriešanas uzgalis**Att.52**

	D	A	L 1	L 2	L 3	L 4	mm
8	8	8	80	95	20	25	
6	6	6	70	40	12	14	
6E	1/4"						

0011931

Stūra noapaļošanas uzgalis**Att.53**

	D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
8R	6							
8RE	1/4"	25	9	48	13	5	8	
4R	6							
4RE	1/4"	20	8	45	10	4	4	

006489

Nošķēluma uzgalis**Att.54**

	D	A	L 1	L 2	L 3	θ	mm
6	23	46	11	6	6	30°	
6	20	50	13	5	5	45°	
6	20	49	14	2	2	60°	

006462

Iedobuma velvējuma uzgalis**Att.55**

	D	A	L 1	L 2	R	mm
6	20	43		8	4	
6	25	48		13	8	

006464

Lodīšu gultņu vienlīmeņa apgriešanas uzgalis**Att.56**

	D	A	L 1	L 2	mm
6		10	50	20	
1/4"					

006465

Lodīšu gultņu stūra noapaļošanas uzgalis**Att.57**

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	15	8	37	7	3,5	3	
6	21	8	40	10	3,5	6	
1/4"	21	8	40	10	3,5	6	

006466

Lodīšu gultņu nošķēluma uzgalis**Att.58**

D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ	mm
6		26	8	42	12	45°
1/4"		20	8	41	11	60°
6						

006467

Lodīšu gultņu noapaļošanas uzgalis**Att.59**

D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	20	12	8	40	10	5,5	4	
6	26	12	8	42	12	4,5	7	

006468

Lodīšu gultņu iedobuma velvējuma uzgalis**Att.60**

D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3	
6	26	22	12	8	42	12	5	5	

006469

Lodīšu gultņu romiešu stila velvējuma uzgalis**Att.61**

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R1	R2	mm
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5	
6	26	8	42	12	4,5	3	6	

006470

PIEZĪME:

- Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija)

Bendrasis aprašymas

1-1. Antgalio išsikišimas	14-5. Varžtas	31-4. Profiliavimo staklių pagrindo komplektas (pasirenkamas priedas)
1-2. Irankio pagrindas	15-1. Sparnuotoji veržlė	32-1. Sraigtas
1-3. Skalė	15-2. Kreiptuvas	32-2. Rankenėlės tipo rankena
1-4. Fiksavimo svirtelė	15-3. Tiesusis kreiptuvas	32-3. Slenkamo pagrindo plokštė
1-5. Reguliavimo varžtas	15-4. Centrinė anga	34-1. Nuleidžiamas pagrindas
1-6. Šešiaiškampė veržlė	15-5. Varžtas	34-2. Rankena
2-1. Jungiklis	16-1. Vinis	35-1. Sraigtas
2-2. Padėti ISJUNGTĄ (O)	16-2. Centrinė anga	35-2. Rankenėlė
2-3. Padėti JUNGTA (I)	16-3. Tiesusis kreiptuvas	36-1. Vamzdžio tipo rankenos (pasirenkamas priedas)
3-1. Greičio reguliuavimo diskas	18-1. Suveržimo varžtas (A)	37-1. Reguliavimo rankenėlė
4-1. Priveržkite	18-2. Reguliavimo varžtas	37-2. Fiksavimo svirtelė
4-2. Atleisti	18-3. Suveržimo varžtas (B)	37-3. Gylis rodyklė
4-3. Laikyt	18-4. Profiliavimo kreiptuvas	37-4. Stabdiklio strypo fiksavimo veržlė
5-1. Priveržkite	19-1. Ruošinys	37-5. Greito tiekimo mygtukas
5-2. Atleisti	19-2. Gražtas	37-6. Stabdiklio strypas
5-3. Ašies fiksatorius	19-3. Kreipiamoji liniuotė	37-7. Stabdiklio blokas
6-1. Tiekiimo kryptis	20-1. Suveržimo varžtai	37-8. Reguliavimo varžtas
6-2. Gražto sukimosi kryptis	21-1. Pagrindo saugiklis	38-1. Tiekiimo kryptis
6-3. Ruošinys	21-2. Sraigtas	38-2. Gražto sukimosi kryptis
6-4. Tiesusis kreiptuvas	23-1. Skriemulys	38-3. Ruošinys
8-1. Pagrindo saugiklis	23-2. Įvorės veržlė	38-4. Tiesusis kreiptuvas
8-2. Varžtai	23-3. Įvorės kūgis	40-1. Pjovimo juosta
8-3. Atsuktuvas	24-1. Veržliaraktis	40-2. Sparnuotasis varžtas
9-1. Tiesioji freza	24-2. Skriemulys	40-3. Tiesusis kreiptuvas
9-2. Pagrindas	24-3. Ašies fiksatorius	43-1. Sraigtas
9-3. Lekalas	25-1. Įvorės veržlė	43-2. Pagrindas
9-4. (X) atstumas	25-2. Įvorės kūgis	43-3. Lekalas
9-5. Ruošinys	27-1. Skriemulys	44-1. Gražtas
9-6. Kreipiančioji įvorė 10	27-2. Diržas	44-2. Pagrindas
9-7. Pagrindo saugiklis	28-1. Fiksavimo svirtelė	44-3. Lekalas
11-1. Varžtas	28-2. Slenkamas pagrindas	44-4. Ruošinys
11-2. Kreiptuvas	29-1. Veržliaraktis	44-5. (X) atstumas
11-3. Tiesusis kreiptuvas	29-2. Šešiaibriaunis veržliaraktis	44-6. Lekalo kreiptuvu išorinis skersmuo
11-4. Sparnuotoji veržlė	29-3. Gražtas	44-7. Lekalo kreipiklis
12-1. Suveržimo varžtas (A)	30-1. Varžtai	46-1. Ribos žymė
12-2. Tiesusis kreiptuvas	30-2. Slenkamo pagrindo plokštė	47-1. Atsuktuvas
12-3. Sparnuotoji veržlė	30-3. Viršutinė slenkamo pagrindo dalis	47-2. Šepetėlio laikiklio dangtelis
12-4. Pagrindas	31-1. Vamzdžio tipo rankenos (pasirenkamas priedas)	
14-1. Sparnuotoji veržlė	31-2. Rankenos priedas (pasirenkamas priedas)	
14-2. Kreiptuvas	31-3. Slenkamo pagrindo plokštė	

SPECIFIKACIJOS

Modelis	RT0700C
Ivorės kumštelinio griebuvo dydis	6 mm, 8 mm, 1/4" arba 3/8"
Greitis be apkrovos (min^{-1})	10 000 - 30 000
Bendras ilgis	200 mm
Neto svoris	1,8 kg
Saugos klasė	II / II

- Atlikame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be išpėjimo.
- įvairiose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris pagal Europos elektrinių įrankių asociacijos nustatytą metodiką „EPTA -Procedure 01/2003“

ENE010-1

Paskirtis

Šis įrankis skirtas medienos, plastmasės ir panašių medžiagų apdailinimui ir profiliavimui.

ENF002-1

Elektros energijos tiekimas

Įrenginiui turi būti tiekama tokios įtampos elektros energija, kaip nurodyta duomenų lentelėje; įrenginys veikia tik su vienfaze kintamaja srove. Visi įrenginiai turi dvigubą izoliaciją, kaip reikalauja Europos standartas, todėl juos galima jungti į elektros lizdą neįžemintus.

ENG905-1

Triukšmas

Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal EN60745:

Garsos slėgio lygis (L_{pA}): 82 dB(A)

Garsos galios lygis (L_{WA}): 93 dB(A)

Paklaida (K) : 3 dB (A)

Dėvėkite ausų apsaugas

ENG900-1

Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorinė suma) nustatyta pagal EN60745:

Darbo režimas: grežimas be kalimo

Vibracijos skleidimas (a_h): 2,5 m/s² arba mažiau

Paklaida (K) : 1,5 m/s²

Darbo režimas : grovelių pjovimas MDF režimu

Vibracijos skleidimas (a_h) : 3,5 m/s²

Paklaida (K) : 1,5 m/s²

ENG901-1

- Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.
- Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

⚠️ISPĖJIMAS:

- Faktiškai naudojant elektrinių įrankių, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtoto dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis.

- Siekiant apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

ENH101-14

Tik Europos šalims

ES atitinkties deklaracija

Mes, „Makita Corporation“ bendrovė, būdami atsakingas gamintojas, pareiškiame, kad šis „Makita“ mechanizmas(-ai):

Mechanizmo paskirtis:

Profilavimo staklės

Modelio Nr./ tipas: RT0700C

priklauso serijinei gamybai ir

atitinka šias Europos direktyvas:

2006/42/EC

ir yra pagamintas pagal šiuos standartus arba normatyvinius dokumentus:

EN60745

Techninę dokumentaciją saugo mūsų įgaliotasis atstovas Europoje, kuris yra:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England (Anglija)

14.10.2010

000230

Tomoyasu Kato

Direktorius

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN (JAPONIJA)

Bendrieji perspėjimai darbui su elektriniais įrankiais

⚠ ISPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami žemiau pateiktų įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir/arba sunkų sužeidimą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

GEB019-4

SAUGOS ISPĖJIMAI DĖL ŽOLIAPJOVĖS NAUDOJIMO

1. Laikykite elektrinių įrankių už izoliuotų, laikymui skirtų vietų, nes piovimo antgalis gali užkludyti savo paties laidą. Prilietus „gyvą“ laidą, neizoliuotoms metalinėms elektrinio įrankio dalims gali būti perduota įtampa ir operatorius gali patirti elektros smūgį.
2. Ruošinį ant stabilių platformos tvirtinkite spaustuvais arba kitais parankiais būdais. Laikant ruošinį rankomis arba atrémus į save, jis nėra stabilus – galite prarasti kontrolę.
3. Jei ketinate dirbti ilgai, naudokite klausos apsauginės priemonės.
4. Su gražtais elkitės labai atsargiai.
5. Prieš naudodami patirkinkite gražtą, ar nėra ištrūkimų ar pažeidimų. Nedelsdami pakeiskite ištrūkus arba pažeistą gražtą.
6. Nepjaukite vinių. Prieš dirbdami apžiūrėkite ruošinį ir išimkite visas vinis.
7. Tvirtai laikykite įrankį.
8. Laikykite rankas toliau nuo sukamujų dalių.
9. Prieš įjungdami jungiklį, patirkinkite, ar gražtas neliečia ruošnio.
10. Prieš naudodami įrankį su ruošniu, leiskite jam kuri laiką veikti be apkrovos. Jei pastebėsite vibraciją arba klibėjimą, tai gali rodyti, kad gražtas netinkamai įstatytas.
11. Atkreipkite dėmesį į gražto sukimosi kryptį ir tiekimo kryptį.
12. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį tik laikydami rankomis.
13. Prieš ištraukdami įrankį iš ruošnio, būtinai išjunkite ir palaukite, kol gražtas visiškai sustos.
14. Neliaiskite gražto iškart po naudojimo; jis gali būti itin karštas ir nudeginti oda.
15. Saugokite, kad neišteptumėte įrankio pagrindo skiedikliu, benzинu, alyva ir pan. Jie gali įskelti įrankio pagrindą.
16. Naudokite reikiama skersmens antgalius, tinkamus pagal įrankio greitį.

17. Kai kuriose medžiagose esama cheminių medžiagų, kurios gali būti nuodingos. Saugokite, kad neįkvėptumėte dulkių ir nesilestumėte oda. Laikykite medžiagų tiekėjo saugos duomenimis.
18. Atsižvelgdami į apdirbamą medžią ir darbo pobūdį, būtinai užsidėkite kaukę, saugančią nuo dulkių / respiratorių.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

⚠ ISPĖJIMAS:

NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igijamas pakartotiniai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taisyklių, taikytinų šiam gaminui, laikymasi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje galima rimgai susižeisti.

VEIKIMO APRAŠYMAS

⚠ DĖMESIO:

- Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo veikimą visada patirkinkite, ar įrenginys išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

Antgalio išsikišimo reguliavimas

Pav.1

Norėdami pareguliuoti antgalio išsikišimą, atsukite fiksavimo svirtį ir, sukdami reguliavimo varžtą, pakreipkite įrankio pagrindą norimu kampu aukštyn arba žemyn. Nustatę, užtvirtinkite pagrindo padėti, tvirtai užverždami fiksavimo svirtį.

PASTABA:

- Jeigu užtvirtinus fiksavimo svirtį įrankis vis tiek neužtvirtinamas, priveržkite šešiakampę veržlę, tada užtvirtinkite fiksavimo svirtį.

Jungiklio veikimas

Pav.2

⚠ DĒMESIO:

- Prieš įjungdami įrankį į maitinimo tinklą, visuomet patirkinkite, ar jis išjungtas.

Norėdami įjungti įrankį, pastumkite jungiklį į „I“ (Įjungta) padėtį. Norėdami išjungti įrankį, pastumkite jungiklį į „O“ (Išjungta) padėtį.

Elektroninė funkcija

Įrankius su elektronine funkcija valdyti lengviau dėl šių priežascių.

Nuolatinis greičio reguliavimas

Elektroninis greičio reguliavimas siekiant užtikrinti pastovų greitį. Galima tiksliai nušifuoji paviršių, nes sukimosi greitis būna vienodas net esant didelėi apkrovai.

Švelnus paleidimas

Švelnus paleidimo funkcija iki minimumo sumažina paleidimo smūgi ir ledžia sklandžiai paleisti įrankį.

Greičio reguliavimo diskas

Pav.3

Įrankio greitį galima keisti pasukant greičio reguliavimo ratuką prie norimo skaičiaus nuo 1 iki 6.

Greitis didėja, kai ratukas sukamas skaičiaus 6 kryptimi, o mažesnis greitis gaunamas sukant skaičiaus 1 kryptimi.

Tai leidžia pasirinkti idealų greitį optimaliam medžiagos apdirbimui, t.y., galima tinkamai nustatyti greitį, atsižvelgiant į apdirbamą medžiagą ir frezos skersmenį.

Žr. žemiau pateiktą lentelę, kad pamatyčumėte ryšį tarp skaičių nustatymų ant ratuko ir apytikslį įrankio greitį.

Skaičius	min ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	30 000

011932

⚠ DĒMESIO:

- Jeigu įrankis ilgą laiką nepertraukiamai veikia mažu greičiu, variklis bus perkrautas, ir dėl to įrankis gali blogai veikti.
- Greičio reguliavimo diską galima sukti tik iki 6 ir atgal iki 1. Nesukite jo toliau, nes gali sutrikti greičio reguliavimo funkciją.

SURINKIMAS

⚠ DĒMESIO:

- Prieš taisydami įrenginį visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

Profilavimo antgalių idėjimas ir išémimas

Pav.4

Pav.5

⚠ DĒMESIO:


- Neužveržkite įvorés veržlės, prieš tai neįkišę antgalio, ne skitais suliu įvorés kūgis.
- Naudokite tik su įrankiu pateiktus veržliarakčius.

Iki galo įkiškite antgalį į įvorés kūgį ir tvirtai užveržkite įvorés veržlę, naudodamai du veržliarakčius arba spausdami ašies stabdiklį bei naudodamai pateiktą veržliaraktį.

Jei norite nuimti antgalį, laikykite įvorés veržlę, nes užverždimo procedūros atvirkščia tvarka.

NAUDOJIMAS

Profilavimo staklių pagrindui



1. Dulkių surenkamasis antgalis

2. Varžtės praplaitinta galvutė

3. Profiliavimo staklių pagrindas


011989

⚠️ISPĖJIMAS:

- Prieš naudodamis šį įrankį su profilavimo staklių pagrindu, ant profilavimo staklių pagrindo visada sumontuokite dulkių išleidimo antgalį.

Padėkite įrankį pagrindu ant ruošinio, kuri pjausite, taip, kad antgalis ruošnio neliečtų. Ijunkite įrankį ir palaukite, kol antgalis pradės suktis visu greičiu. Stumkite įrankį pirmyn virš ruošnio paviršiaus, laikydami plokščiai ir tolygiai stumdamai į priekį, kol baigsite pjauti.

Pjaunant kraštą, ruošnio paviršius turi būti iš airės antgalio pusės, nukreiptas stumimo kryptimi.



1. Ruošinys

2. Gražto sukimosi kryptis

3. Vaizdas iš įrankio viršaus

4. Tiekimo kryptis

001984

PASTABA:

- Per greitai stumiant įrankį į priekį, pjūvis gali būti prastos kokybės arba galima sugadinti antgalį arba variklį. Per lėtai stumiant įrankį, pjūvis gali būti nudegintas arba sugadintas. Tinkamas įrankio stumimo tempas priklauso nuo antgalio dydžio, ruošinio rūšies ir pjovimo gylio. Prieš pradedant pjauti, rekomenduotina atlikti bandomajai pjūviui, naudojant medienos gabalėlių. Taip tiksliai pamatysite, kaip atdorys pjūvius ir galėsite patikrinti matmenis.
- Naudodamis profilavimo trinkelę, tiesų kreipiklį arba profiliuotą kreipiklį, būtinai dėkite jį dešinėje pusėje, stumimo kryptimi. Taip jis bus suligiuotas su ruošinio šonu.

Pav.6

⚠️DĖMESIO:

- Pernelyg ilgai dirbant, variklis gali būti perkrautas, įrankį gali būti sunku suvaldyti; pjaunant griovelius, pjūvio gylys neturėtų viršyti 3 mm. Jeigu norite pjauti gilesnius nei 3 mm griovelius, atlikite keletą pjūvių, vis padidindami gylio nustatymus.

Tiesusis kreiptuvas (papildomas priedas)

Pav.7

Lekalo kreipiklis turi movą, pro kuria praeina antgalis, ir todėl profilavimo įrankiu galima išpjauti modelius pagal lekalus.

Atskite varžtus ir nuimkite pagrindo apsaugą. Padėkite lekalą kreipiklį ant pagrindo ir atgal uždėkite pagrindo apsaugą. Tada priveržkite pagrindą varžtais.

Pav.8

Pritvirtinkite lekalą prie ruošinio. Dėkite įrankį ant lekalo ir slinkite įrankį su lekalo kreipikliu išilgai lekalo šono.

Pav.9

PASTABA:

- Pjovinys bus išpjautas truputį kitoko dydžio nei lekalo. Tarp frezos ir išorinio lekalo kreipiklio krašto palikite (X) atstumą. (X) atstumą galima apskaičiuoti, naudojant tokią lygtį:

$$(X) \text{ atstumas} = (\text{lekalo kreipiklio išorinis skersmuo} - \text{frezos skersmuo}) / 2$$

Tiesusis kreiptuvas (papildomas priedas)

Pav.10

Tiesusis kreipiklis efektyviai naudojamas tiesiems pjūviams, išpjauant išėmas arba griovelius.

Pav.11

Prie tiesiojo kreipiklio varžtu ir sparnuotaja veržle pritvirtinkite kreipiklio plokštę

Pav.12

Suveržimo varžtu (A) pritvirtinkite tiesujį kreipiklį. Atlaisvinkite sparnuotają veržlę, esančią ant tiesiojo kreipiklio ir pareguliuokite atstumą tarp antgalio ir tiesiojo kreipiklio. Nustatę norimą atstumą, tvirtai užveržkite sparnuotą veržlę.

Pjaudami stumkite įrankį su tiesiuoju kreipikliu, suligiauę ji su ruošinio kraštu.

Jeigu atstumas (A) tarp ruošinio ir pjovimo padėties yra per didelis tiesiajam kreipikliui, arba jeigu ruošinys netausus, tiesiojo kreipiklio naudoti negalima. Tokiu atveju, prie ruošinio tvirtai prispauskite tiesią lentą ir naudokite ją kaip kreipiklį, atrémę į profilavimo įrankio pagrindą. Slinkite įrankį rodyklės kryptimi.

Pav.13

Apskritasis pjovimas

Pav.14

Apskrituosis pjūvius galima atlikti kartu sumontavus tiesujį kreipiklį ir kreipiklio plokštę, kaip parodyta paveikslėliuose.

Galima atlikti tokius minimalaus ir maksimalaus spindulio pjūvius (atstumas tarp apskritimo centro ir antgalio centro):

Minimalus: 70 mm

Maksimalus: 221 mm

Pjaunant nuo 70 iki 121 mm spindulio apskritimus.

Pjaunant nuo 121 iki 221 mm spindulio apskritimus.

Pav.15

PASTABA:

- Naudojant šį kreipiklį, negalima pjauti apskritimų, kurių spindulys yra nuo 172 iki 186 mm.

Pav.16

Sulygiuokite tiesiojo kreipiklio centrinę skydę su pjaunamu apskritimo centru. I centrinę skydę įkalkite mažesnio nei 6 mm skersmens vinj, kad būtų užtvirtintas tiesusis kreipiklis. Sukite įrankį aplink vinj pagal laikrodžio rodyklę.

Profilavimo kreiptuvas (papildomas priedas)

Pav.17

Profilavimo kreipkiui galima lengvai atlikti profilinius, lenktus pjūvius baldams skirtose faneros plokštėse. Kreipkiui velenėlis slenka kreive ir užtikrina tikslų pjūvi.

Pav.18

Sumontuokite profilavimo kreipkiui ant įrankio pagrindo, naudodami suveržimo varžtą (A). Atlaisvinkite suveržimo varžtą (B) ir pareguliuokite atstumą tarp antgalio ir profilavimo kreipkiui, sukdami regliavimo varžtą (1 mm/pasukimui). Nustatę norimą atstumą, užveržkite suveržimo varžtą (B), kad profilavimo kreipkiis nejudėtų.

Pav.19

Pjaudami, stumkite įrankį taip, kad kreipkiui velenėlis slystu ruošinio šonu.

Pakreipiama pagrindas (papildomas priedas)

Pakreipiama pagrindą (papildomą priedą) patogu naudoti apvalianant kampus.

Pav.20

Dékite įrankį ant pakreipiama pagrindo ir užtvirtinkite fiksavimo svirtį ties norima antgalio iškyša. Norédami nustatytu norimą kampą, užveržkite jos šonuose esančius tvirtinimo varžtus.

Prie ruošinio tvirtai prispauskite tiesią lentą ir naudokite ją kaip kreiptuvą, atrémę į pakreipiama pagrindą. Slinkite įrankį rodyklės kryptimi.

Nuo pakreipiama pagrindo (papildomo priedo)

nuimtas pagrindo apsaugos įtaisas

Sumontuojant pagrindo apsaugos įtaisą, nuimtą nuo pakreipiama pagrindo, pritvirtintą prie profilavimo staklių pagrindo, apvalų profilavimo įrankio pagrindą galima pakeisti kvadratiniu pagrindu.

Darydami kitus darbus, nuimkite pagrindo apsaugos įtaisą nuo pakreipiama pagrindo, atsukę ir ištraukę keturis varžtus.

Pav.21

Tada sumontuokite pagrindo apsauginį įtaisą ant profilavimo staklių pagrindo.

Slenkamas pagrindas (papildomas priedas)

Pav.22

- (1) Slenkamą pagrindą (papildomą priedą) patogu naudoti siaurose vietose, pavyzdžiu, kampuose.

Pav.23

Prieš montuodami įrankį ant slenkamo pagrindo, atsukite įvorés veržlę ir nuimkite įvorés veržlę bei įvorés kūgi.

Pav.24

Sumontuokite skriemulį ant įrankio, paspausdami ašies fiksatorius ir tvirtai užverždami skriemulį veržliarakčiu.

Pav.25

Dékite įvorés kūgi ir priveržkite įvorés veržlę ant slenkamo pagrindo kaip parodyta paveikslėlyje.

Pav.26

Sumontuokite įrankį ant slenkamo pagrindo

Pav.27

Veržliarakčiu uždékite vieną diržo galą ant skriemulio ir išsitinkite, ar diržas per visą savo plotį nutiestas virš skriemulio.

Pav.28

Pritvirtinkite fiksavimo svirtini, esančia ant slenkamo pagrindo.

Pav.29

Norédami idéti antgalį, paguldykite įrankį su slenkamu pagrindu ant šono. Ikiškite veržliaraktį į slenkamame pagrinde esančią angą.

Laikydam iššiakampį veržliaraktį tokioje padėtyje, iš priešingos pusės idékite antgalį į įvorés kūgi, esantį ant slenkamo pagrindo ašies, ir veržliarakčiu tvirtai užveržkite įvorés veržlę.

Jeigu antgalį norite pakeisti, atlikite idėjimo veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

- (2) Slenkamą pagrindą (papildomą priedą) taip pat galima naudoti kartu su profilavimo staklių pagrindu ir rankenos priedu (pasirenkamu priedu), kad įrankis būtų stabilesnis.

Pav.30

Atsukite varžtus ir nuimkite viršutinę dalį nuo slenkamo pagrindo. Viršutinę slenkamo pagrindo dalį padékite į šalį.

Pav.31

Profilavimo staklių pagrindą ant slenkamo pagrindo plokštės pritvirtinkite keturiais varžtais, o rankenos priedą (pasirenkamą priedą) – dvemis varžtais.

Išukite vamzdžio tipo rankeną (pasirenkamą priedą) į rankenos priedą.

Pav.32

Naudojant kitu būdu, rankenėlės tipo rankena, kuri buvo nuimta nuo nuleidžiamo pagrindo (pasirenkamo priedo), galima sumontuoti ant rankenos priedo. Norédami sumontuoti rankenėlės tipo rankeną, dékite ją ant rankenos priedo ir pritvirtinkite ją varžtu.

Pav.33

Naudojant tik kaip frezą su nuleidžiamu pagrindu (pasirenkamu priedu)

△DÉMESIO:

- Naudodami kaip frezą, tvirtai laikykite įrankį abejomis rankomis.

Pav.34

Norédami naudoti įrankį kaip frezą, sumontuokite įrankį ant nuleidžiamo pagrindo (pasirenkamo priedo), paspausdami jį iki pat galo žemyn.

Galima naudoti ir rankenėlės, ir vamzdžio tipo rankenas (pasirenkamus priedus), atsižvelgiant į atliekamą darbą.

Pav.35

Norédami naudoti vamzdžio tipo rankeną (pasirenkamą priedą), atskite varžtą ir nuimkite rankenėlės tipo rankeną.

Pav.36

Tada įsukite vamzdžio tipo rankeną į pagrindą.

Pjovimo gylio nustatymas naudojant nuleidžiamą pagrindą (pasirenkamą priedą)

Pav.37

Padékite įrankį ant lygaus paviršiaus. Atlaisvinkite fiksavimo svirtelę ir leiskite įrankio korpusą žemyn tol, kol freza palies paviršių. Užveržkite fiksavimo rankenėlę, kad įrankio korpusas užsifiksuočtų.

Pasukite stabdiklio strypą nustatymo veržlę prieš laikrodžio rodyklę. Leiskite stabdiklio strypą žemyn tol, kol jis palies reguliavimo varžtą. Gylio žymeklį nustatykite ties „0“ padala. Pjūvio gylį ant skalės parodo gylio žymeklis.


Spausdami greito veikimo mygtuką, kelkite stabdiklio strypą, kol nustatysite norimą pjovimo gylį. Momentinius gylio reguliavimus galima nustatyti sukant reguliavimo rankenėlę (1 pasukimas lygus 1 mm).

Sukant stabdiklio strypą nustatymo veržlę pagal laikrodžio rodyklę, galima tvirtai užveržti stabdiklio strypą.

Iš anksto nustatytą pjūvio gylį galima gauti, atlaisvinant fiksavimo rankenėlę ir tada leidžiant įrankio korpusą žemyn tol, kol stabdiklio strypas palies šešiakampį stabdiklio bloko reguliavimo varžtą.

Dirbdami, visada tvirtai laikykite įrankį už abejų rankenų. Padékite įrankį pagrindu ant ruošinio, kuri pjausite, taip, kad antgalis ruošinio nelieštų. Ijunkite įrankį ir palaukite, kol antgalis pradės suktis visu greičiu. Nuleiskite įrankio korpusą ir stumkite įrankį pirmyn ruošinio paviršiumi, laikydami pagrindą lygiai ir tolygiai stumdami iš priekė, kol baigsite pjauti.

Pjaunant kraštą, ruošinio paviršius turi būti iš airės antgalio pusės, nukreiptas stūmimo kryptimi.



1. Ruošinys
2. Gražto sukimosi kryptis
3. Vaiždas iš įrankio viršaus
4. Tiekimo kryptis

001984

PASTABA:

- Per greitai stumiant įrankį iš priekė, pjūvis gali būti prastos kokybės arba galima sugadinti antgalį arba variklį. Per lėtai stumiant įrankį, pjūvis gali būti nudegintas arba sugadintas. Tinkamas įrankio stūmimo tempas priklauso nuo antgalio dydžio, ruošinio rūšies ir pjovimo gylio. Prieš pradedant


pjauti, rekomenduotina atlikti bandomajį pjūvį, naudojant medienos gabalėli. Taip tiksliai pamatykite, kaip atdorys pjūvis ir galėsite patikrinti matmenis.

- Naudodami tiesujį kreiptuvą, būtinai dékite jį dešinėje pusėje, stūmimo kryptimi. Taip jis bus suliguotas su ruošinio šonu.

Pav.38

Kreipkite tiesiai, naudodami kaip frezą (reikia naudoti su kreiptuvu laikikliu (pasirenkamu priedu))

Tiesusis kreipiklis efektyviai naudojamas tiesiems pjūviams, išpjaujant išėmas arba griovelius.



1. Varžtas
2. Kreiptuvu laikiklis
3. Sparnuotoji veržlė
4. Varžtas
5. Sparnuotoji veržlė
6. Kreiptuvas
7. Tiesusis kreiptuvas
8. Sparnuotosios veržlės

011988

Prityvirkite tiesujį kreiptuvą ant kreiptuvo laikiklio (pasirenkamo priedo) sparnuotąją veržlę.

Istatykite kreiptuvu laikiklį į angas, esančias nuleidžiamame pagrade, ir užveržkite sparnuotasias veržles. Norédami pareguliuoti atstumą tarp antgalio ir tiesiojo kreiptuvo, atskite sparnuotąją veržlę. Nustatę norimą atstumą, užveržkite sparnuotąją veržlę, kad tiesusis kreiptuvas nejudėtų.

Tiesusis kreiptuvas (papildomas priedas)

Pav.39

Tiesusis kreipiklis efektyviai naudojamas tiesiems pjūviams, išpjaujant išėmas arba griovelius.

Pav.40

Norédami sumontuoti tiesujį kreiptuvą, ikiškite kreiptuvu strypus į nuleidžiamame pagrade esančias angas. Pareguliokite atstumą tarp antgalio ir tiesiojo kreiptuvo. Nustatę norimą atstumą, užveržkite sparnuotuosius varžtus, kad tiesusis kreiptuvas nejudėtų.

Pjaudami stumkite įrankį su tiesiuoju kreipikliu, sulygiavę jį su ruošinio kraštu.

Pav.41

Jeigu atstumas (A) tarp ruošinio ir pjovimo padėties yra per didelis tiesiajam kreipikliui, arba jeigu ruošinys neteisus, tiesiojo kreipiklio naudoti negalima. Tokiu atveju, prie ruošinio tvirtai prispauskite tiesią lentą ir naudokite ją kaip kreiptuvą, atrémę į frezos pagrindą. Slinkite įrankį rodyklės kryptimi.

Tiesusis kreiptuvas (papildomas priedas)

Pav.42

Kreipiančiojų įvorė turi movą, pro kurią praeina antgalis, ir todėl įrankiu galima išpjauti modelius pagal lekalus.

Norėdami ištaisyti kreipiančiąjų įvorę, atlaisvinkite ant įrankio pagrindo esančius varžtus, įkiškite kreipiančiąjų įvorę ir tada užveržkite varžtus.

Pav.43

Privirinkite lekalą prie ruošinio. Dėkite įrankį ant lekalo ir slinkite įrankį su lekalo kreipikliu išilgai lekalo šono.


Pav.44

PASTABA:

- Pjovinys bus išpjautas truputį kitokio dydžio nei lekalas. Tarp frezos ir išorinio kreipiančiosios įvorės krašto palikite (X) atstumą. (X) atstumą galima apskaičiuoti, naudojant tokią lygtį:
(X) atstumas = (kreipiančiosios įvorės išorinis skersmuo - frezos skersmuo) / 2

Dulkų išleidimo antgalio nuostatos


Profilavimo staklių pagrindui



1. Dulkių surenkamasis antgalis
2. Varžtas praplatinta galvute
3. Profiliavimo staklių pagrindas

011989

Nuleidžiamam pagrindui (papildomam priedui)



1. Dulkių surenkamasis antgalis

2. Varžtas praplatinta galvute

011853

Dulkėms šalinti naudokite dulkių antgalį. Ištaisykite dulkių antgalį ant įrankio pagrindo naudodami sparnuotąja veržlę taip, kad dulkių antgalio išsikišimas įsitaisyti į griovelį ant įrankio pagrindo.

Po to prijunkite dulkių antgalį prie „Makita“ dulkių siurblio.

Pav.45

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

⚠ DÉMESIO:

- Prieš apžiūrėdami ar taisydami įrenginį visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laidо kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.
- Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

Anglinių šepetelių keitimas

Pav.46

Periodiškai išimkite ir patirkinkite anglinius šepetelius. Pakeiskite juos, kai nusidėvi iki ribos žymės. Laikykite anglinius šepetelius švarius ir laisvai išlenkančius į laikiklius. Abu angliniai šepeteliai turėtų būti keičiami tuo pačiu metu. Naudokite tik identiškus anglinius šepetelius.

Pav.47

Jei norite nuimti šepetelių laikiklių dangtelius, pasinaudokite atsuktuvu. Išimkite sudėvėtus anglinius šepetelius, ijdėkite naujus ir įtvirkinkite šepetelių laikiklio dangtelį.

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, ji taisytį, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kita priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasios kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

PASIRENKAMI PRIEDAI

⚠ DĖMESIO:

- Su šiame vadove aprašyti įrenginiu „Makita“ rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Tiesių ir griovelų formavimo antgaliai
- Kraštų formavimo antgaliai
- Profilaviavimo antgaliai iš valcuoto metalo
- Tiesiojo kreipiklio komplektas
- Profilaviavimo kreipiklio komplektas
- Profilaviavimo staklių pagrindo komplektas
- Pakreipiamuo pagrindo komplektas
- Nuleidžiamuo pagrindo komplektas
- Slenkamo pagrindo komplektas
- Lekalo kreipiklis
- Ivorės kūgis, 6 mm
- Ivorės kūgis, 6,35 mm (1/4 colio)
- Ivorės kūgis, 8 mm
- Ivorės kūgis, 9,53 mm (3/8 colio)
- 13 nr. veržliaraktis
- 22 nr. veržliaraktis

Profilaviavimo antgaliai

Tiesioji freza

Pav.48

	D	A	L 1	L 2	mm
20	6		50	15	
20E	1/4"	20			
8	8		60	25	
8	6				
8E	1/4"	8	50	18	
6	6				
6E	1/4"	6	50	18	

006486

„U“ formos graviravimo freza

Pav.49

	D	A	L 1	L 2	R
6	6		60	28	3
6E	1/4"				

006486

„V“ formos graviravimo freza

Pav.50

	D	A	L 1	L 2	θ	mm
1/4"	20	50	15		90°	

006454

Grąžtas- profiliavimo freza

Pav.51

	D	A	L 1	L 2	L 3	mm
8	8		8	60	20	35
6	6					
6E	1/4"		6	60	18	28

011930

Grąžtas - dvigubo profiliavimo freza

Pav.52

	D	A	L 1	L 2	L 3	L 4	mm
8	8		8	80	95	20	25
6	6						
6E	1/4"		6	70	40	12	14

011931

Kampų apvalinimo freza

Pav.53

	D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
8R	6							
8RE	1/4"	25		9	48	13	5	8
4R	6							
4RE	1/4"	20		8	45	10	4	4

006489

Briaunų nuskvelbimo freza

Pav.54

D	A	L 1	L 2	L 3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

006462

Skiauto ornamento pjovimo freza

Pav.55

D	A	L 1	L 2	R	mm
6	20	43	8	4	
6	25	48	13	8	

006464

Guolinė profiliavimo freza

Pav.56

D	A	L 1	L 2
6	10		
1/4"		50	20

006465

Guolinė kampų apvalinimo freza

Pav.57

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	15	8	37	7	3,5	3	
6	21	8	40	10	3,5	6	
1/4"	21	8	40	10	3,5	6	

006466

Guolinė briaunų nuskvelbimo freza**Pav.58**

mm					
D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

006467

Guolinė ornamentų pjovimo freza**Pav.59**

mm							
D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

006468

Guolinė skliauto ornamento pjovimo freza**Pav.60**

mm								
D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

006469

Guolinė romėniškos „S“ pavidalo kreivės freza**Pav.61**

mm							
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

006470

PASTABA:

- Kai kurie saraše esantys piedai gali būti pateikti įrankio pakuočėje kaip standartiniai piedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

EESTI (algsed juhised)**Üldvaate selgitus**

1-1. Otsaku kaugus	14-5. Polt	31-4. Servamismasina põhjamoodul (lisatarvik)
1-2. Tööriistaalus	15-1. Tiibmutter	32-1. Kruvi
1-3. Skaala	15-2. Juhtplaat	32-2. Nupu tüüpi käepide
1-4. Lukustushoob	15-3. Sirgjuhik	32-3. Nihutatud otsaku aluse plaat
1-5. Reguleerkruvi	15-4. Keskel olev ava	34-1. Profiilfreesimise alus
1-6. Kuuskantmutter	15-5. Polt	34-2. Käepide
2-1. Lülitி	16-1. Nael	35-1. Kruvi
2-2. VÄLJAS (O) pool	16-2. Keskel olev ava	35-2. Nupp
2-3. SEES (I) pool	16-3. Sirgjuhik	36-1. Kangi tüüpi käepide (lisatarvik)
3-1. Kiruseregulaator	18-1. Pitskrudi (A)	37-1. Reguleerimisnupp
4-1. Pinguta	18-2. Reguleerkrudi	37-2. Lukustushoob
4-2. Keerake lahti	18-3. Pitskrudi (B)	37-3. Sügavusosuti
4-3. Hoidke	18-4. Servamisjuhik	37-4. Stoppervarda seadistusmutter
5-1. Pinguta	19-1. Töödeldav detail	37-5. Kiirsööte nupp
5-2. Keerake lahti	19-2. Otsak	37-6. Stoppervarras
5-3. Völlilukk	19-3. Juhtrullik	37-7. Stopperi plokk
6-1. Etteandesuund	20-1. Pitskruid	37-8. Reguleerimispolt
6-2. Otsaku pöörlemissuund	21-1. Aluse turvis	38-1. Etteandesuund
6-3. Töödeldav detail	21-2. Kruvi	38-2. Otsaku pöörlemissuund
6-4. Sirgjuhik	23-1. Rihmaratas	38-3. Töödeldav detail
8-1. Aluse turvis	23-2. Tsangmutter	38-4. Sirgjuhik
8-2. Krivid	23-3. Tsangkoonus	40-1. Juhtlatt
8-3. Kruvikeeraja	24-1. Mutrivöti	40-2. Tiibpolt
9-1. Sirgotsak	24-2. Rihmaratas	40-3. Sirgjuhik
9-2. Tald	24-3. Völlilukk	43-1. Kruvi
9-3. Šabloon	25-1. Tsangmutter	43-2. Tald
9-4. Vahemaa (X)	25-2. Tsangkoonus	43-3. Šabloon
9-5. Töödeldav detail	27-1. Rihmaratas	44-1. Otsak
9-6. Šabloonjuhik 10	27-2. Rihm	44-2. Tald
9-7. Aluse turvis	28-1. Lukustushoob	44-3. Šabloon
11-1. Polt	28-2. Nihutatud otsaku alus	44-4. Töödeldav detail
11-2. Juhtplaat	29-1. Mutrivöti	44-5. Vahemaa (X)
11-3. Sirgjuhik	29-2. Kuuskantvöti	44-6. Šabloonjuhiku välisläbimööt
11-4. Tiibmutter	29-3. Otsak	44-7. Šabloonjuhik
12-1. Pitskrudi (A)	30-1. Kruid	46-1. Piirmärgis
12-2. Sirgjuhik	30-2. Nihutatud otsaku aluse plaat	47-1. Kruvikeeraja
12-3. Tiibmutter	30-3. Nihutatud otsaku aluse ülemine	47-2. Harjahooldiku kate
12-4. Tald	sektsoon	
14-1. Tiibmutter	31-1. Kangi tüüpi käepide (lisatarvik)	
14-2. Juhtplaat	31-2. Käepideme ühendusseadis	
14-3. Sirgjuhik	(lisatarvik)	
14-4. Keskel olev ava	31-3. Nihutatud otsaku aluse plaat	

TEHNILISED ANDMED

Mudel	RT0700C
Tsangpadruni maht	6 mm, 8 mm, 1/4" või 3/8"
Ilma koormuseta kiirus (min^{-1})	10 000 - 30 000
Kogupikkus	200 mm
Netomass	1,8 kg
Kaitseklass	II

- Meie jätkuva teadus- ja arendusteguvuse programmi töötu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad olla riigiti erinevad.
- Kaal vastavalt EPTA protseduurile 01/2003

ENE010-1

Ettenähtud kasutamine

Tööriist on ette nähtud puidu, plastiku ja teiste sarnaste materjalide trimmimiseks ja profileerimiseks.

ENF002-1

Toide

Tööriista võib ühendada ainult selle andmesildil näidatud pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. Tööriist on vastavalt Euroopa standardile kahekordse isolatsiooniga ning seega võib seda kasutada ka ilma maandusuhtmeta pistikupessa ühendatult.

ENG905-1

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745:

Helirõhu tase (L_{pA}) : 82 dB(A)

Helisurve tase (L_{WA}) : 93 dB(A)

Määramatus (K) : 3 dB(A)

Kandke körvakaitsmeid

ENG900-1

Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa) määratud vastavalt EN60745:

Töörežiim: koormusvaba pöörlemine

Vibratsiooni emissioon (a_h) : $2,5 \text{ m/s}^2$ või vähem

Määramatus (K) : $1,5 \text{ m/s}^2$

Töörežiim: keskmise tihedusega

puitkiudplaatidesse lõigete tegemine

Vibratsioonitase (a_h) : $3,5 \text{ m/s}^2$

Määramatus (K) : $1,5 \text{ m/s}^2$

ENG901-1

- Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärtus on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme vördrlemiseks teisega.
- Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärtust võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

14.10.2010

000230

Tomoyasu Kato
direktor
Makita korporatsioon
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAAPAN

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

⚠ HOIATUS Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada elektrišokki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Hoidke alles kõik hoiatused ja juhised edaspidisteks viideteks.

GEB019-4

SOONEFREESI OHUTUSNÖUDED

1. Hoidke elektritööriista isoleeritud käepidemetest, kuna lõikur võib puutuda kokku enda juhtmega. Voolu all olevasse juhtmesse lõikamine võib pingestada elektritööriista katmata metallosad ning operaator võib saada elektrilöögi.
2. Kasutage klambreid või mõnda muud sobivat viisi töödeldava detaili kinnitamiseks ja toetamiseks stabiilsele alusele. Töödeldava detaili hoidmisel käega või selle toetamisel vastu keha on detail ebastabilises asendis ning võib põhjustada kontrolli kaotust.
3. Pikema tööperioodi kestel kandke kuulmiskaitsevahendeid.
4. Käsitsege lõikeotsikuid väga ettevaatlilikult.
5. Enne toimingu teostamist kontrollige hoolikalt, et lõikeotsikul poleks mõrasid või vigastusi. Asendage pragunenud või vigastatud lõikeotsik viivitamatult.
6. Vältige naeltesse sisselöökamist. Enne toimingu teostamist kontrollige töödeldavat detaili ja eemaldage sellest kõik naelad.
7. Hoidke tööriista kindlalt käes.
8. Hoidke käed eemal pöörlevatest osadest.
9. Veenduge, et lõikeotsik ei puudutaks töödeldavat detaili enne tööriista sisselülitamist.
10. Enne tööriista kasutamist tegelikus töökeskkonnas laske sellel mõni aeg koormuseta töötada. Jälgige vibratsiooni või vibamist, mis võib viidata valesti paigaldatud lõikeotsikule.
11. Olge tähelepanelik lõikeotsiku pöörlemis- ja etteandadesuuna suhtes.
12. Ärge jätkte tööriista käima. Käivitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
13. Enne tööriista eemaldamist töödeldavast detailist lülitage tööriist alati vooluvõrgust välja ja oodake, kuni lõikeotsik on täielikult seisknud.
14. Ärge puudutage lõikeotsikut vahetult pärast toimingu lõpetamist; see võib olla väga kuum ja põhjustada põletushaavu.

15. Ärge määridge tööriista korputst ettevaatamatult vedeldiga, bensiiniga, öliga ega muude selliste aineteega. Need võivad põhjustada lõhede tekkimise tööriista korpusesse.
16. Kasutage õige saba läbimööduga otsakuid, mis vastavad tööriista kiirusele.
17. Mõned materjalid võivad sisalda mürgiseid aineid. Rakendage meetmeid tolmu siseshingamise ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige materjalile tarnija ohutusalast teavet.
18. Kasutage alati õiget tolumumaski/respiraatorit, mis vastab materjalile ja rakendusele, millega töötate.

HOIDKE JUHEND ALLES.

⚠ HOIATUS:

ÄRGE laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote ohutuseeskirjade järgimist. VALE KASUTUS või käesoleva kasutusjuhendi ohutusnöuete eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

⚠ HOIATUS:

- Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Otsaku kauguse reguleerimine

Joon.1

Otsaku kauguse reguleerimiseks lõdvendage lukustushooba ja nihutage tööriista alust reguleerkruvi keerates vastavalt soovile üles või alla. Pärast reguleerimist pingutage lukustushoob korralikult, et tööriista alus fikseerida.

MÄRKUS:

- Kui tööriist ei ole fikseeritud isegi pärast lukustushoova pingutamist, siis keerake kuuskantmutter tugevamini kinni ja pingutage lukustushooba.

Lülitி funktioneerimine

Joon.2

⚠ HOIATUS:

- Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku ühendamist, kas tööriist on välja lülitatud.

Tööriista käivitamiseks vajutage lülitி külge, millel on märgis „ON (I)“. Tööriista seisamiseks vajutage lülitὶ külge, millel on märgis „OFF (O)“.

Elektrooniline funktsoon

Elektronilise funktsooniga varustatud tööriisti on tänu järgmistele omadustele lihtne kasutada.

Püsikiiruse juhtimine

Kiiruse elektronililine juhtimine püsikiiruse saavutamiseks. Muudab võimalikuks täpselt viimistlemise, kuna pöörlemiskiirus püsib ühtlasena ka koormatuse korral.

Sujukäivitus

Sujukäivituse funktsoon minimeerib käivitamisel tagasisööki ja võimaldab tööriistal sujuvalt käivituda.

Kiirusregulaator

Joon.3

Tööriista kiirust saab muuta, valides kiirusregulaatori skaala numbrilise väärtsuse 1 kuni 6.

Suurem kiirus saavutatakse, kui keerata skaala väärtsusele 6, madalam kiiruse saavutamiseks tuleb see keerata väärtsusele 1.

See võimaldab valida materjali optimaalseks töötlemiseks sobivaima kiiruse, st kiiruse, mis sobib materjali ja otsaku läbimõõduga kõige paremini.

Tabelis on toodud skaala numbriliste väärtsuste ja tööriista ligikaudse kiiruse omavahelised suhted.

Number	min ¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	30 000

011932

⚠ HOIATUS:

- Kui tööriista kaua aega katkestamatult madalal kiirusel kasutatakse, tekib mootori ülekoormus, mis põhjustab tööriista törkeid.
- Kiirusregulaatorit saab keerata ainult numbrini 6 ja tagasi numbrini 1. Ärge kiirusregulaatorit jõuga üle 6 või 1 keerata püütke, sest vastasel korral ei pruugi kiiruse reguleerimise funktsioon enam töötada.

KOKKUPANEK

⚠ HOIATUS:

- Kandke alati enne tööristal mingite tööde teostamist hoolt selle eest, et see oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Servamisotsaku paigaldamine või eemaldamine

Joon.4

Joon.5

⚠ HOIATUS:


- Ärge pingutage tsangmutrit otsakut sisse panemata, vastasel korral läheb tsangkoonus katki.
- Kasutage üksnes tööriistaga kaasas olevaid mutrivõtmeid.

Sisestage otsak käigu lõpuni tsangkoonusesse ja pingutage tsangmutrit kahe mutrivõtme abil või vajutades völliukku ja kasutades kaasas olevat mutrivõtit.

Otsaku eemaldamiseks järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

Servamismasina alusele




1. Tolmuotsak
2. Krupipress
3. Servamismasina alus

011989

△HOIATUS:

- Enne tööriista kasutamist servamismasina alusega paigaldage servamismasina alusele alati tolmuotsak.

Asetage tööriista alus lõigatavale detailile, ilma et see detaili vastu puutuks. Seejärel lülitage töörist sisse ja oodake, kuni otsak saavutab täiskiiruse. Liikuge tööriistaga üle töödeldava detaili pind ja ääma alust sellega kohakuti ja viies lõike sujuvalt lõpuni. Servade lõikamisel peab töödeldava detaili pind jäätma seadme liikumise suunas vaadatuna otsakust vasakule.



1. Töödeldav detail
2. Otsaku pöörlemisuuund
3. Vaade tööriista pealt
4. Etteandesuund

001984

MÄRKUS:

- Kui tööriista nihutatakse edasi liiga kiiresti, võib see põhjustada lõike halva kvaliteedi või kahjustada otsakut või mootorit. Kui tööriista nihutatakse edasi liiga aeglaselt, võib see lõikekohta kõrvetada ja kahjustada. Õige edasiliikumise kiirus sõltub kasutatava otsaku suurusest, töödeldavast materjalist ja lõikesügavusest. Enne töö alustamist tegelikult töödeldaval pinnal on soovitatav teha sarnasest materjalist üleliigsel saamaterjalitüükil proovilõikamine. Nii teate täpselt, kuidas lõige välja näeb, ning saate kontrollida mõõte.

- Servamistalla, sirgjuhiku või servamisjuhiku kasutamisel hoidke seda etteandesuunas paremal pool. Sel juhul on lihtsam juhikut töödeldava pinna servaga kohakuti hoida.

Joon.6

△HOIATUS:

- Kuna liiga sügav lõikamine võib mootori üle koormata või raskendada tööriista valitsemist, ei tohiks lõikesügavus soonte lõikamisel olla korraga suurem kui 3 mm. Kui soovite lõigata sügavamaid sooni kui 3 mm, tehke järjest suurenema lõkesügavusega mitu lõiget.

Šabloonjuhik (lisatarvik)

Joon.7

Šabloonjuhik moodustab otsakule läbimiseks kanali, võimaldades servamismasinat kasutada šabloonidega. Keerake kruidi lahti ja eemaldage aluse turvis. Asetage šabloonjuhik alusele ja eemaldage aluse turvis. Seejärel fikseerge kruve pingutades aluse turvis.

Joon.8

Kinnitage šabloon töödeldava detaili külge. Asetage töörist šabloonile ja liigutage tööriista edasi nii, et šabloonjuhik libiseb piki šabloonist serva.

Joon.9

MÄRKUS:

- Töödeldav detail lõigatakse šabloonist veidi erineva suurusega. Jätke profillifreesi otsaku ja šabloonjuhiku väliskülje vaheline vahemaa (X). Vahemaa (X) arvutamiseks saab kasutada järgmist valemit:

Vahemaa (X) = (šabloonjuhiku välisläbimõõt - profiilosaku läbimõõt) / 2

Sirgjuhik (lisatarvik)

Joon.10

Sirgjuhikut kasutatakse faasimisel või soonte lõikamisel sirge lõike saamiseks.

Joon.11

Kinnitage juhtplaat poldi ja tiibmutri abil sirgjuhiku külge.

Joon.12

Kinnitage sirgjuhik pitskrivi (A) abil. Lõvdendage sirgjuhikul olevat tiibmutrit ja reguleerige otsaku ja sirgjuhiku vahemaa. Soovitud kaugusel keerake tiibmutter tugevasti kinni.

Lõikamisel liigutage tööriista nii, et sirgjuhik oleks töödeldava detaili servaga ühel joonel.

Kui töödeldava detaili külje ja lõikeasendi vahemaa (A) on sirgjuhiku jaoks liiga lai või kui töödeldava detaili serv pole sirge, ei saa sirgjuhikut kasutada. Sellisel juhul kinnitage töödeldava detaili külge sirge laud ja kasutage seda servamismasina aluse vastas juhikuna. Juhtige tööriista noole suunas.

Joon.13

Ringlõigete tegemine

Joon.14

Ringlõigete tegemiseks tuleb monteerida sirgjuhik ja juhtplaat, nagu näidatud joonistel.

Lõigatavate ringide minimaalne ja maksimaalne raadius (ringi keskpunkti ja tera keskpunkti vahekaugus) on järgmine:

Min: 70 mm

Max: 221 mm

70 mm kuni 121 mm raadiusega ringide lõikamiseks.

121 mm kuni 221 mm raadiusega ringide lõikamiseks.

Joon.15

MÄRKUS:

- 172 mm kuni 186 mm raadiusega ringe ei saa selle juhiku abil lõigata.

Joon.16

Seadke sirgjuhiku keskel olev ava lõigatava ringi keskpunkti kohale. Lööge sirgjuhiku fikseerimiseks keskel olevasse avasse alla 6 mm läbimõõduga nael. Liikuge tööriista päripäeva ümber naela.

Servamisjuhik (lisatarvik)

Joon.17

Servamisjuhiku abil saab hõlpsasti servata, teha kõveraid lõikeid mööblispoonis jms. Juhtrulllik liigub piki lõikekaart ja kindlustab peene lõike.

Joon.18

Paigaldage servamisjuhik pitskrudi abil tööriista aluse külge (A). Lõdvendage pitskrudi (B) ning reguleerige otsaku ja servamisjuhiku vahekaugust, keerates reguleerkruvi (1 mm põörde kohta). Soovitud kauguseל keerake pitskrudi (B) kinni, et fikseerida servamisjuhik paigale.

Joon.19

Lõikamisel liigutage tööriista nii, et juhtrulllik liigub mõöda töödeldava detaili serva.

Kallutusalus (lisatarvik)

Kallutusalus (lisatarvik) sobib kasutamiseks faasimisel.

Joon.20

Asetage tööriist kallutusalusele ja sulgege lukustushoob otsakust soovitud kaugusele. Soovitud nurga saamiseks pingutage kallutusaluse külgedel asuvaid kinnituskruve. Kinnitage töödeldava detaili külge tugevasti sirge laud ja kasutage seda kallutusaluse vastas juhikuna. Juhtige tööriista noole suunas.

Kallutusaluselt (lisatarvik) eemaldatud aluse turvis

Monteerides kallutusaluselt eemaldatud aluse turvise servamismasina aluse külge, saatte servamismasina ümmarguse aluse asemel kasutada nelinurkset alust. Teise rakenduse puhul eemaldage aluse turvis kallutusaluselt, keerates lahti neli kruvi ja eemaldades need.

Joon.21

Seejärel monteerige aluse turvis servamismasina aluse külge.

Nihutatud otsaku alus (lisatarvik)

Joon.22

- (1) Nihutatud otsaku alus (lisatarvik) sobib töödeks, mida teostatakse kitsas piirkonnas, näiteks nurgas.

Joon.23

Enne tööriista paigaldamist nihutatud otsaku alusele eemaldage tsangmutter ja tsangkoonus, lõdvendades tsangmutrit.

Joon.24

Paigaldage rihmaratas tööriista külge, vajutades völliilukku ja keerates rihmaratta mutrivõtmega tugevasti kinni.

Joon.25

Paigaldage tsangkoonus ja keerake tsangmutrit nihutatud otsaku alusel nii, nagu joonisel on näidatud.

Joon.26

Monteerige tööriist nihutatud otsaku aluse külge.

Joon.27

Seadke rihmaots üle rihmaratta, kasutades kruvikeerajat, ja veenduge, et rihm asetub kogu oma laiuse ulatuses üle rihmaratta.

Joon.28

Fikseerige see lukustushoova abil nihutatud otsaku aluse külge.

Joon.29

Otsaku paigaldamiseks asetage tööriist koos nihutatud otsaku alusega küljeli. Sisestage kuuskantmutrivõti nihutatud otsaku aluse avasse.

Hoidke kuuskantmutrivõtit selles asendis ja sisestage otsak nihutatud otsaku aluse völliil olevasse tsangkoonusesse vastasküljelt ja keerake tsangmutter mutrivõtmel abil tugevasti kinni.

Otsak eemaldamiseks selle väljavahetamisel järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

- (2) Nihutatud otsaku alust (lisatarvik) võib kasutada ka koos servamismasina aluse ja käepideme ühendusseadisega (lisavarust), et saavutada parem stabiilsus.

Joon.30

Keerake kruvid lahti ja eemaldage ülemine sektsoon nihutatud otsaku aluselt. Pange nihutatud otsaku aluse ülemine sektsoon kõrvale.

Joon.31

Monteerige servamismasina alus nelja kruviga ja käepideme ühendusseadis (lisatarvik) kahe kruviga nihutatud otsaku aluse plaadi külge.

Kruvige kangi tüüpi käepide (lisatarvik) käepideme ühendusseadise külge.

Joon.32

Teise kasutusvõimalusena saab käepideme ühendusseadise külge paigaldada nupu tüüpi käepideme, mis eemaldatakse profilfreesimise aluselt (lisatarvik). Nupu tüüpi käepideme paigaldamiseks asetage see

käepideme ühendusseadisesse ja keerake kruviga kinni.

Joon.33

Kasutamine ainult ülaufreesina koos profiifreesimise alusega (lisatarvik)

⚠HOIATUS:

- Kui kasutate tööriista ülaufreesina, siis hoidke seda kindlasti mölema käega.

Joon.34

Tööriista kasutamiseks ülaufreesina paigaldage tööriist profiifreesimise aluse (lisatarvik) külge, vajutades selle täielikult alla.

Vastavalt teostatavale tööle võite kasutada kas nupu tüüpi käepidet või kangi tüüpi käepidet (lisatarvik).

Joon.35

Kangi tüüpi käepideme (lisatarvik) kasutamiseks keerake kruvi lahti ja eemalda nupu tüüpi käepide.

Joon.36

Seejärel kruvige kangi tüüpi käepide aluse külge.

Lõikesügavuse reguleerimine profiifreesimise aluse (lisatarvik) kasutamisel

Joon.37

Asetage tööriist tasasele pinnale. Lödvendage lukustushooba ja langetage tööriista korput, kuni otsak puudutab tasast pinda. Tööriista korpuse lukustumiseks pingutage lukustushooba.

Keerake stoppervarda seadistusmutrit vastupäeva. Langetage stoppervarrast, kuni see puutub vastu reguleerimispolti. Seadke sügavusosuti kohakuti skaalaühikuga „0“. Sügavusosuti näitab skaalal lõikesügavust.

Hoides kiirsöte nuppu all, töstke stoppervarrast soovitud lõikesügavuse saavutamiseni. Sügavuse peenähälestuseks tuleb keerata reguleerimisnuppu (üks põõre = 1 mm).


Keerates stoppervarda seadistusmutrit päripäeva, saate stoppervarda tugevasti fikseerida.

Nüüd tuleb teie poolt etteantud lõikesügavuse saavutamiseks lödvendada lukustushooba ja seejärel langetada tööriista korput, kuni stoppervarras satub kontakti stopperi plöki seadistamise kuuskantpoldiga.

Hoidke tööriista töötamise ajal alati kindlasti mölemast käepidemest.

Asetage tööriista alus lõigatavale detailile, ilma et see detaili vastu puutuks. Seejärel lülitage töörist sisse ja oodake, kuni otsak saavutab täiskiiruse. Langetage tööriista korput ja liigutage tööriista piki töödeldava detaili pinda, hoides tööriista alust tasaselt vastu pinda ja liikudes sujuvalt edasi, kuni lõige on tehtud.

Servade lõikamisel peab töödeldava detaili pind jäätma seadme liikumise suunas vaadatuna otsakust vasakule.



1. Töödeldav detail

2. Otsaku pöörlemissuund

3. Vaade tööriista pealt

4. Etteandesuund

001984


MÄRKUS:

- Kui tööriista nihutatakse edasi liiga kiiresti, võib see põhjustada lõike halva kvaliteedi või kahjustada otsakut või motorit. Kui tööriista nihutatakse edasi liiga aeglaselt, võib see lõikekohta körvetada ja kahjustada. Õige edasiliikumise kiirus sõltub kasutatava otsaku suurusest, töödeldavast materjalist ja lõikesügavusest. Enne töö alustamist tegelikult töödeldaval pinnal on soovitatav teha sarnasest materjalist üleliigsel saematerjalitükil proovilõikamine. Nii teate täpselt, kuidas lõige välja näeb, ning saatte kontrollida mööte.
- Sirgjuhiku kasutamisel paigaldage see kindlasti seadme liikumise suunas vaadatuna otsakust paremale. Sel juhul on lihtsam juhikut töödeldava pinna servaga kohakuti hoida.

Joon.38

Sirgjuhik kasutamisel ülaufreesina (kasutada koos juhikhoidikuga (lisatarvik))

Sirgjuhikut kasutatakse faasimisel või soonte lõikamisel sirge lõike saamiseks.



1. Polt

2. Juhikhoidik

3. Tiibmutter

4. Polt

5. Tiibmutter

6. Juhtplaat

7. Sirgjuhik

8. Tiibpoldid

011988

Paigaldage sirgjuhik tiibmutri abil juhikuhooldikusse (lisatarvik).

Sisestage juhikuhooldik profiillõikamise aluses olevatesse avaustesse ja kinnitage tiibpoltidega. Otsaku ja sirgjuhiku vahekauguse reguleerimiseks lõdvendage tiibmutrit. Soovitud vahemaa saavutamisel pingutage sirgjuhiku fikseerimiseks tiibmutrit.

Sirgjuhik (lisatarvik)

Joon.39

Sirgjuhikut kasutatakse faasimisel või soonte lõikamisel sirge lõike saamiseks.

Joon.40

Sirgjuhiku paigaldamiseks sisestage juhtvardad profiillõikamise aluses olevatesse avaustesse. Reguleerige vahemaa otsaku ja sirgjuhiku vahel. Soovitud vahemaa saavutamisel pingutage sirgjuhiku fikseerimiseks tiibpolte.

Lõikamisel liigutage tööriista nii, et sirgjuhik oleks töödeldava detaili servaga ühel joonel.

Joon.41

Kui töödeldava detaili külje ja lõikeasendi vahemaa (A) on sirgjuhiku jaoks liiga lai või kui töödeldava detaili serv pole sirge, ei saa sirgjuhikut kasutada. Sellisel juhul klammerdage töödeldava detaili külge tugevasti sirge laud ja kasutage seda profiifreesi aluse juhikuna. Juhtige tööriista noole suunas.

Šabloonjuhik (lisatarvik)

Joon.42

Šabloonjuhik võimaldab kasutada otsaku juhtimiseks kindlat teed, mis järgib mingit kindlat soovitud mustrit.

Šabloonjuhiku paigaldamiseks lõdvendage tööriista aluse kruvid, sisestage šabloonjuhik ja kinnitage kruvid.

Joon.43

Kinnitage šabloon töödeldava detaili külge. Asetage tööriist šabloonile ja liigutage tööriista edasi nii, et šabloonjuhik libiseb piki šabloonni serva.

Joon.44


MÄRKUS:

- Töödeldav detail lõigatakse šabloonist veidi erineva suurusega. Jätke otsaku ja šabloonjuhiku väliskülje vahelle vahemaa (X). Vahemaa (X) arvutamiseks saab kasutada järgmist valemit:

Vahemaa (X) = (šabloonjuhiku väisläbimõõt - otsaku läbimõõt) / 2

Tolmuotsaku komplektid

Servamismasina alusele




1. Tolmuotsak

2. Kruvipress

3. Servamismasina alus

011989

Profiifreesimise alusele (lisatarvik)



1. Tolmuotsak

2. Kruvipress

011853

Kasutage tolmuotsakut tolmu eraldamiseks. Kinnitage tolmuotsak käsikrugi abil tööriista alusele nii, et tolmuotsaku eend sobituks tööriista aluse süvendisse. Seejärel ühendage tolmuotsak tolmuimejaga.

Joon.45

HOOLDUS

⚠ HOIATUS:

- Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Süsiharjade asendamine

Joon.46

Võtke välja ja kontrollige süsiharju regulaarselt. Asendage süsiharjad uutega, kui need on kulunud piirmärgini. Hoidke süsiharjad puhtad, nii on neid lihtne oma hoidikutesse libistada. Mõlemad süsiharjad tuleb asendada korraga. Kasutage ainult identseid süsiharju.

Joon.47

Kasutage harjahoidikute kaante eemaldamiseks kruvikeerajat. Võtke ärakulunud süsiharjad välja, paigaldage uued ning kinnitage harjahoidikute kaaned tagasi oma kohale.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud holdus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

VALIKULISED TARVIKUD

⚠HOIATUS:

- Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud.

Saate vajaduseל kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Sirg- ja rihvamisotsakud
- Servafreesimisotsakud
- Laminaadiservamisotsakud
- Sirgjuhiku moodul
- Servamisjuhiku moodul
- Servamismasina põhjamoodul
- Kallutusaluse moodul
- Profiifreesimise aluse moodul
- Nihutatud otsaku aluse moodul
- Šabloonjuhik
- Tsangkoonus, 6 mm
- Tsangkoonus, 6,35 mm (1/4")
- Tsangkoonus, 8 mm
- Tsangkoonus, 9,53 mm (3/8")
- Mutrivõti nr 13
- Mutrivõti nr 22

Servamisotsakud

Sirgotsak

Joon.48

	D	A	L 1	L 2	mm
20	6	20	50	15	
20E	1/4"				
8	8	8	50	18	
8	6				
8E	1/4"	6	50	18	
6	6				
6E	1/4"				

011929

„U"-soone freesimisotsak

Joon.49

	D	A	L 1	L 2	R
6	6	6	60	28	3
6E	1/4"				

006486

„V"-soone freesimisotsak

Joon.50

D	A	L 1	L 2	θ	mm
1/4"	20	50	15	90°	

006454

Puuriteravikuga tasaservamisotsak

Joon.51

	D	A	L 1	L 2	L 3	mm
8	8	8	60	20	35	
6	6					
6E	1/4"	6	60	18	28	
011930						

Puuriteravikuga kahekordne tasaservamisotsak

Joon.52

	D	A	L 1	L 2	L 3	L 4	mm
8	8	8	80	95	20	25	
6	6						
6E	1/4"	6	70	40	12	14	
011931							

Nurgaümardusotsak

Joon.53

	D	A1	A2	L 1	L 2	L 3	R	mm
8R	6	25	9	48	13	5	8	
8RE	1/4"							
4R	6	20	8	45	10	4	4	
4RE	1/4"							

006489

Faasimisotsak

Joon.54

mm						
D	A	L 1	L 2	L 3	θ	
6	23	46	11	6	30°	
6	20	50	13	5	45°	
6	20	49	14	2	60°	

006462

Nõgusfreesimisotsak

Joon.55

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

006464

Kuullaagritega tasaservamisotsak

Joon.56

mm				
D	A	L 1	L 2	
6	10	50	20	
1/4"				

006465

Kuullaagritega nurgaümardusotsak

Joon.57

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"	21	8	40	10	3,5	6

006466

Kuullaagritega faasimisotsak

Joon.58

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ	
6	26	8	42	12	45°	
1/4"						
6	20	8	41	11	60°	

006467

Kuullaagritega ribitamisotsak

Joon.59

mm						
D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3
6	20	12	8	40	10	5,5
6	26	12	8	42	12	4,5

006468

Kuullaagritega nõgusprofiili ribitamisotsak

Joon.60

mm								
D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

006469

Kuullaagritega rooma tüüpi S-profiili otsak

Joon.61

mm							
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R 1	R 2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

006470

MÄRKUS:

- Mõned nimkirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda.

РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция)

Объяснения общего плана

1-1. Выступ биты	14-5. Болт	31-3. Основание смещающейся базы
1-2. Основание инструмента	15-1. Барашковая гайка	31-4. Основание кромкообразчика в сборе (поставляется отдельно)
1-3. Шкала	15-2. Направляющая пластина	32-1. Винт
1-4. Стопорный рычаг	15-3. Прямая направляющая	32-2. Круглая рукоятка
1-5. Регулировочный винт	15-4. Центральное отверстие	32-3. Основание смещающейся базы
1-6. Шестигранная гайка	15-5. Болт	34-1. Погружная база
2-1. Переключатель	16-1. Гвоздь	34-2. Рукоятка
2-2. Сторона OFF (O) (Выкл.)	16-2. Центральное отверстие	35-1. Винт
2-3. Сторона ON (I) (Вкл.)	16-3. Прямая направляющая	35-2. Круглая ручка
3-1. Поворотный регулятор скорости	18-1. Винт зажима (A)	36-1. Стержневая рукоятка
4-1. Затянуть	18-2. Регулировочный винт	(поставляется отдельно)
4-2. Ослабить	18-3. Винт зажима (B)	37-1. Регулировочная ручка
4-3. Держите	18-4. Кромкообразная направляющая	37-2. Рычаг блокировки
5-1. Затянуть	19-1. Обрабатываемая деталь	37-3. Указатель глубины
5-2. Ослабить	19-2. Бита	37-4. Установочная гайка стопорной опоры
5-3. Замок вала	19-3. Направляющий ролик	37-5. Кнопка быстрой подачи
6-1. Направление подачи	20-1. Зажимные винты	37-6. Стопорная опора
6-2. Направление вращения биты	21-1. Защита основания	37-7. Стопорный блок
6-3. Обрабатываемая деталь	21-2. Винт	37-8. Регулировочный болт
6-4. Прямая направляющая	23-1. Шкив	38-1. Направление подачи
8-1. Защита основания	23-2. Цанговая гайка	38-2. Направление вращения биты
8-2. Винты	23-3. Цанговый конус	38-3. Обрабатываемая деталь
8-3. Отвертка	24-1. Гаечный ключ	38-4. Прямая направляющая
9-1. Прямая бита	24-2. Шкив	40-1. Стержень направляющей
9-2. Основание	24-3. Замок вала	40-2. Барашковый болт
9-3. Профиль	25-1. Цанговая гайка	40-3. Прямая направляющая
9-4. Расстояние (X)	25-2. Цанговый конус	43-1. Винт
9-5. Обрабатываемая деталь	27-1. Шкив	43-2. Основание
9-6. Профильная направляющая	27-2. Ремень	43-3. Профиль
9-7. Защита основания	28-1. Стопорный рычаг	44-1. Бита
11-1. Болт	28-2. Смещающаяся база	44-2. Основание
11-2. Направляющая пластина	29-1. Гаечный ключ	44-3. Профиль
11-3. Прямая направляющая	29-2. Шестигранный ключ	44-4. Обрабатываемая деталь
11-4. Барашковая гайка	29-3. Бита	44-5. Расстояние (X)
12-1. Винт зажима (A)	30-1. Винты	44-6. Внешний диаметр профильной направляющей
12-2. Прямая направляющая	30-2. Основание смещающейся базы	44-7. Профильная направляющая
12-3. Барашковая гайка	30-3. Верхняя часть смещающейся базы	46-1. Ограничительная метка
12-4. Основание	31-1. Стержневая рукоятка (поставляется отдельно)	47-1. Отвертка
14-1. Барашковая гайка	31-2. Насадка рукоятки (поставляется отдельно)	47-2. Колпачок держателя щетки
14-2. Направляющая пластина		
14-3. Прямая направляющая		
14-4. Центральное отверстие		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RT0700C
Размер цангового патрона	6 мм, 8 мм, 1/4" или 3/8"
Число оборотов без нагрузки (мин ⁻¹)	10 000 - 30 000
Общая длина	200 мм
Вес нетто	1,8 кг
Класс безопасности	□ /II

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003

ENE010-1

Назначение

Данний инструмент предназначен для зачистки заподлицо и профилирования дерева, пластмассы и подобных материалов.

ENG002-1

Источник питания

Данний инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. В соответствии с европейским стандартом данный инструмент имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без провода заземления.

ENG905-1

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления (L_{PA}): 82 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 93 дБ(A)

Погрешность (K): 3 дБ(A)

Используйте средства защиты слуха

ENG900-1

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям) определяется по следующим параметрам EN60745:

Рабочий режим: вращение без нагрузки

Распространение вибрации (a_h): не более 2,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: вырезание пазов в MDF

Распространение вибрации (a_h): 3,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

ENG901-1

- Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.
- Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для

RT0700C

6 мм, 8 мм, 1/4" или 3/8"

10 000 - 30 000

200 мм

1,8 кг

□ /II

предварительных оценок воздействия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости способа применения инструмента.
- Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

ENH101-14

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС

Makita Corporation, являясь ответственным производителем, заявляет, что следующие устройства Makita:

Обозначение устройства:

Триммер

Модель/Тип: RT0700C

являются серийными изделиями и

Соответствует следующим директивам ЕС:

2006/42/EC

И изготовлены в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами:

EN60745

Техническая документация хранится у официального представителя в Европе:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

14.10.2010

000230

Tomoyasu Kato (Томояшу Като)

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРИММЕРА

1. При выполнении работ существует риск контакта вырезного инструмента с собственным шнуром питания, поэтому держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности. Перерезание провода под напряжением может привести к передаче напряжения на внешние металлические детали инструмента и к удару оператора электрическим током.
2. Для фиксации разрезаемой детали на устойчивой поверхности используйте зажимы или другие соответствующие приспособления. Никогда не держите распиливаемые детали в руках и не прижимайте их к телу, так как это не обеспечит устойчивого положения детали и может привести к потере контроля над инструментом.
3. В случае длительного использования инструмента используйте средства защиты слуха.
4. Аккуратно обращайтесь с битой.
5. Перед эксплуатацией тщательно осмотрите биту и убедитесь в отсутствии трещин или повреждений. Немедленно замените треснувшую или поврежденную биту.
6. Избегайте попадания полотна на гвозди. Перед выполнением работ осмотрите деталь и удалите из нее все гвозди.
7. Крепко держите инструмент.
8. Руки должны находиться на расстоянии от вращающихся деталей.
9. Перед включением выключателя убедитесь, что бита не касается детали.
10. Перед использованием инструмента на реальной детали дайте инструменту

немного поработать вхолостую. Убедитесь в отсутствии вибрации или биения, которые могут свидетельствовать о неправильной установке биты.

11. Помните о направлении вращения биты и направлении ее подачи.
12. Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
13. Перед извлечением биты из детали всегда выключайте инструмент и ждите остановки движения биты.
14. Сразу после окончания работ не прикасайтесь к бите. Она может быть очень горячей, что приведет к ожогам кожи.
15. Не допускайте небрежной чистки основания инструмента растворителем, бензином, маслом и т. п. Это может привести к возникновению трещин в основании.
16. Используйте насадки, диаметр хвостовика которых соответствует скорости инструмента.
17. Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.
18. Всегда используйте соответствующую пылезащитную маску/респиратор для защиты дыхательных путей от пыли разрезаемых материалов.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Регулировка выступа биты

Рис.1

Для настройки выступа насадки ослабьте стопорный рычаг и переместите основание инструмента вверх или вниз, как то необходимо, для чего поверните регулировочный винт. После завершения регулировки полностью затяните стопорный рычаг, чтобы зафиксировать основание инструмента.

Примечание:

- Если инструмент не закреплен даже после затягивания стопорного рычага, затяните шестигранную гайку, а затем стопорный рычаг.

Действие переключения

Рис.2

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед включением инструмента в розетку всегда проверяйте, выключен ли инструмент.

Для запуска инструмента нажмите на сторону "ON (1)" переключателя. Для отключения инструмента нажмите на сторону "OFF (0)" переключателя.

Электронная функция

Инструменты, оборудованные электронными функциями, просты в эксплуатации благодаря следующим характеристикам.

Постоянный контроль скорости

Электронный контроль скорости для обеспечения постоянной скорости. Возможность получения тонкой отделки, так как скорость вращения держится на постоянном уровне при условиях нагрузки.

Плавный запуск

Функция плавного запуска уменьшает пусковой удар и смягчает запуск инструмента.

Диск регулировки скорости

Рис.3

Скорость инструмента можно регулировать путем установки поворотного регулятора в одно из фиксированных положений, обозначенных цифрами от 1 до 6.

Для увеличения скорости поворачивайте регулятор в направлении цифры 6. Для уменьшения скорости поворачивайте регулятор в направлении цифры 1.

Это позволяет подобрать оптимальную скорость для обрабатываемого материала, т.е. обеспечивает возможность правильной регулировки скорости в зависимости от материала и диаметра биты.

Соотношение между цифрой на диске и примерной скоростью инструмента см. в таблице.

Цифра	мин ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	30 000

011932

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Если инструментом пользоваться непрерывно на низкой скорости в течение продолжительного времени, двигатель будет перегружен, и это приведет к поломке инструмента.
- Диск регулировки скорости можно поворачивать только до цифры 6 и обратно до 1. Не пытайтесь повернуть его дальше 6 или 1, так как функция регулировки скорости может выйти из строя.

МОНТАЖ

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проведением каких-либо работ с инструментом всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Установка или снятие фрезы

Рис.4

Рис.5

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:


- Не затягивайте цанговую гайку, не вставив фрезу, иначе цанговый конус сломается.
- Пользуйтесь только ключами, поставляемыми вместе с инструментом.

Вставьте насадку в цанговый конус до конца и затяните последний двумя ключами или нажатием на стопор вала и используя соответствующий ключ.

Для снятия биты выполните процедуру установки в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для основания кромкообрезчика



1. Пылесборный патрубок

2. Винт-барашек

3. Основание кромкообрезчика


011989

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед началом использования инструмента с основанием кромкообрезчика обязательно устанавливайте на основание кромкообрезчика противопыльную насадку.

Установите основание инструмента на распиливаемую деталь так, чтобы режущий инструмент не касался детали. Затем включите инструмент и дождитесь набора режущим инструментом полной скорости. Затем перемещайте инструмент вперед по поверхности детали, прижимая основание инструмента к детали и аккуратно двигая его вперед до завершения разрезания детали.

При осуществлении боковой резки, поверхность обрабатываемой детали должна находиться слева от биты в направлении подачи.



1. Обрабатываемая деталь

2. Направление вращения биты

3. Вид сверху инструмента

4. Направление подачи

001984

Примечание:

- Слишком быстрое перемещение инструмента вперед может ухудшить качество резки или повредить биту или двигатель. Слишком медленное перемещение инструмента вперед может привести к скiddingу и порче выреза. Надлежащая скорость подачи будет зависеть от размера биты, типа обрабатываемой детали и

глубины резки. Перед осуществлением резки на фактической обрабатываемой детали, рекомендуется сделать пробный вырез на куске ненужного пиломатериала. Это позволит точно узнать, как будет выглядеть вырез, а также проверить размеры.

- При использовании башмака фрезера, прямой направляющей или кромкообрезной направляющей, обязательно устанавливайте ее на правой стороне в направлении подачи. Это поможет удерживать ее заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

Рис.6

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Так как чрезмерная резка может привести к перегрузке двигателя или трудностям в управлении инструментом, глубина резки не должна превышать 3 мм за один проход при резке пазов. Если вы хотите вырезать пазы глубиной более 3 мм, сделайте несколько проходов, постепенно увеличивая глубину биты.

Шаблонная направляющая (поставляется отдельно)

Рис.7

Профильная направляющая имеет втулку, через которую проходит бита, что позволяет использовать фрезер с профильными шаблонами.

Отверните винты и снимите защиту основания. Установите профильную направляющую на основание и установите на место защиты. Затем затяните винты для фиксации защиты основания.

Рис.8

Прикрепите профиль к обрабатываемой детали. Установите инструмент на профиль и перемещайте его, продвигая профильную направляющую вдоль боковой стороны профиля.

Рис.9

Примечание:

- Размер вырезанной обрабатываемой детали будет немного отличаться от размера профиля. Обеспечьте расстояние (X) между фрезерной битой и внешней стороной профильной направляющей. Расстояние (X) можно вычислить при помощи следующего уравнения:

Расстояние (X) = (наружный диаметр профильной направляющей - диаметр фрезерной биты) / 2

Прямая направляющая (поставляется отдельно)

Рис.10

Прямая направляющая эффективно используется для осуществления прямых вырезов при снятии фасок или резке пазов.

Рис.11

Соедините направляющую планку с прямой направляющей при помощи болта с барашковой гайкой.

Рис.12

Прикрепите прямую направляющую с помощью зажимного винта (A). Ослабьте барашковую гайку на прямой направляющей и отрегулируйте расстояние между фрезой и прямой направляющей. Надежно затяните барашковую гайку на необходимом расстоянии.

При резке, перемещайте инструмент, держа прямую направляющую заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

Если расстояние (A) между боковой стороной обрабатываемой детали и положением резки слишком широкое для прямой направляющей, или если боковая сторона обрабатываемой детали неровная, прямую направляющую использовать нельзя. В данном случае, надежно закрепите прямую доску к обрабатываемой детали и используйте ее в качестве направляющей для основания фрезера. Подавайте инструмент в направлении стрелки.

Рис.13

Круговая работа

Рис.14

Круговую работу можно осуществлять при сборке прямой направляющей и направляющей пластины, как показано на рисунках.

Минимальный и максимальный радиусы вырезаемых окружностей (расстояние между центром окружности и центром фрезы) следующие:

Мин.: 70 мм

Макс.: 221 мм

Для выреза окружностей радиусом от 70 мм до 121 мм.

Для выреза окружностей радиусом от 121 мм до 221 мм.

Рис.15

Примечание:

- С использованием данной направляющей, окружности диаметром от 172 мм до 186 мм вырезать нельзя.

Рис.16

Совместите центральное отверстие в прямой направляющей с центром вырезаемой окружности. Вставьте гвоздь диаметром до 6 мм в центральное отверстие для закрепления прямой направляющей. Поверните инструмент вокруг гвоздя по часовой стрелке.

Направляющая кромкообрезчика (поставляется отдельно)

Рис.17

С помощью кромкообрезной направляющей можно осуществлять обрезку кромок, криволинейные вырезы в шпоне для мебели и т.д. Ролик направляющей идет по кривой и обеспечивает точность резки.

Рис.18

Установите кромкообрезную направляющую на основании инструмента с помощью зажимного винта (A). Ослабьте зажимной винт (B) и отрегулируйте расстояние между фрезой и кромкообрезной направляющей путем поворота регулировочного винта (1 мм за оборот). Установив необходимое расстояние, затяните зажимной винт (B) для закрепления кромкообрезной направляющей.

Рис.19

При резке, перемещайте инструмент так, чтобы ролик направляющей перемещался по боковой стороне обрабатываемой детали.

Наклонное основание (поставляется отдельно)

Наклонное основание (поставляется отдельно) удобно для снятия фаски.

Рис.20

Установите инструмент на наклонное основание и закройте стопорный рычаг на необходимом уровне выступа насадки. Для установки угла затяните зажимные винты по бокам.

Надежно зажмите на детали прямую планку и используйте ее в качестве направляющей для основания наклонного основания. Перемещайте инструмент в направлении, показанном стрелкой.

Защитное приспособление основания, снятое с наклонного основания (поставляется отдельно)

Установка защитного приспособления, снятого с наклонного основания, на основание кромкообрезчика позволяет изменять форму основания с круглой на квадратную.

Для другого способа применения снимите защитное приспособление с наклонного основания, ослабив и вывернув четыре винта.

Рис.21

Затем установите защитное приспособление основания на основание фрезера.

Смещающаяся база (поставляется отдельно)

Рис.22

- Смещающаяся база (поставляется отдельно) удобна для работы в ограниченном пространстве, например, в углу.

Рис.23

Перед установкой инструмента на смещающуюся базу снимите цанковую гайку и цанковый конус, ослабив цанковую гайку.

Рис.24

Установите шкив на инструмент, нажав на стопор вала и затянув шкив ключом.

Рис.25

Установите цанковый конус и закрутите цанковую гайку на смещающейся базе как показано на рисунке.

Рис.26

Установите инструмент на смещающуюся базу

Рис.27

Установите край ремня на шкив с помощью отвертки и убедитесь, что ремень установился на шкив по всей ширине.

Рис.28

Зафиксируйте его стопорным рычагом на смещающейся базе.

Рис.29

Чтобы установить насадку, положите инструмент смещающейся базой сбоку. Вставьте шестигранный ключ в отверстие смещающейся базы.

Удерживая шестигранный ключ в таком положении, вставьте насадку в цанковый конус на валу смещающейся базы с противоположной стороны и затяните цанковую гайку ключом.

Для того чтобы снять насадку для замены, выполните процедуру установки в обратном порядке.

- (2) Смещающаяся база (поставляется отдельно) может также использоваться с основанием кромкообрезчика и креплением рукоятки (поставляется отдельно) для обеспечения большей устойчивости.

Рис.30

Ослабьте винты и снимите верхнюю часть со смещающейся базы. Уберите верхнюю часть смещающейся базы в сторону.

Рис.31

Закрепите на основании смещающейся базы основание кромкообрезчика с помощью четырех винтов и крепление рукоятки (поставляется отдельно) с помощью двух винтов.

Привинтите стержневую рукоятку (поставляется отдельно) на крепление рукоятки.

Рис.32

Во время другого способа работы круглую рукоятку, снятую с погружной базы (поставляется отдельно), можно установить на крепление рукоятки. Чтобы установить круглую рукоятку, установите ее на крепление рукоятки и зафиксируйте винтом.

Рис.33

При использовании в качестве фасонно-фрезерного станка, используйте только погружную базу (поставляется отдельно).

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- При использовании в качестве фасонно-фрезерного станка крепко удерживайте инструмент обеими руками.

Рис.34

Для использования инструмента в качестве фасонно-фрезерного станка установите его на погружную базу (поставляется отдельно), нажав на него до упора.

Для работы могут использоваться либо круглая рукоятка, либо стержневая рукоятка (поставляется отдельно).

Рис.35

Для использования стержневой рукоятки (поставляется отдельно) ослабьте винт и снимите круглую рукоятку.

Рис.36

Затем прикрутите стержневую рукоятку к основанию. **Регулировка глубины распила при использовании погружной базы (поставляется отдельно)**

Рис.37

Установите инструмент на плоскую поверхность. Ослабьте рычаг фиксации и опустите корпус инструмента так, чтобы насадка коснулась поверхности. Затяните рычаг фиксации, чтобы закрепить корпус инструмента.

Поверните гайку регулировки стопорной тяги против часовой стрелки. Опустите стопорную тягу так, чтобы она коснулась регулировочного болта. Совместите указатель глубиномера с отметкой "0" на шкале. Глубина резки указывается на шкале глубиномера.

Удерживая кнопку быстрой подачи нажатой, поднимайте стопорную тягу до тех пор, пока не установите необходимую глубину резки. Точно отрегулировать глубину можно за счет поворота стопорной тяги (1,5 мм на оборот).

Поворачивая по часовой стрелке регулировочную гайку стопорной тяги, можно надежно зафиксировать стопорную тягу.


Для установки предварительно настроенной глубины резки ослабьте рычаг фиксации и опустите корпус инструмента так, чтобы стопорная тяга коснулась регулировочного болта с шестигранной головкой ограничителя.

Во время работы обязательно удерживайте инструмент за обе рукоятки.

Установите основание инструмента на обрабатываемую деталь, при этом бита не должна ее касаться. Затем включите инструмент и подождите, пока бита наберет полную скорость. Опустите корпус инструмента и двигайте инструмент вперед по

поверхности обрабатываемой детали, держа основание инструмента заподлицо и плавно продвигая его до завершения резки.

При осуществлении боковой резки, поверхность обрабатываемой детали должна находиться слева от биты в направлении подачи.



1. Обрабатываемая деталь
2. Направление вращения биты
3. Вид сверху инструмента
4. Направление подачи

001984


Примечание:

- Слишком быстрое перемещение инструмента вперед может ухудшить качество резки или повредить биту или двигатель. Слишком медленное перемещение инструмента вперед может привести к скidding и порче выреза. Надлежащая скорость подачи будет зависеть от размера биты, типа обрабатываемой детали и глубины резки. Перед осуществлением резки на фактической обрабатываемой детали, рекомендуется сделать пробный вырез на куске ненужного пиломатериала. Это позволит точно узнать, как будет выглядеть вырез, а также проверить размеры.
- При использовании прямой направляющей, обязательно устанавливайте ее на правой стороне в направлении подачи. Это поможет удерживать ее заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

Рис.38

Прямая направляющая при использовании инструмента в качестве фасонно-фрезерного станка (необходимо также использовать держатель (поставляется отдельно))

Прямая направляющая эффективно используется для осуществления прямых вырезов при снятии фасок или резке пазов.



1. Болт
2. Держатель направляющей
3. Барашковая гайка
4. Болт
5. Барашковая гайка
6. Направляющая пластина
7. Прямая направляющая
8. Стопорные болты с крыльчатой головкой

011988

Установите прямую направляющую на держатель (поставляется отдельно) с помощью барашковой гайки.

Вставьте держатель в отверстия погружной базы и затяните стопорными болтами с крыльчатой головкой. Чтобы отрегулировать зазор между насадкой и прямой направляющей ослабьте барашковую гайку. Отрегулировав необходимый зазор, затяните барашковую гайку, чтобы зафиксировать прямую направляющую.

Прямая направляющая (поставляется отдельно)

Рис.39

Прямая направляющая эффективно используется для осуществления прямых вырезов при снятии фасок или резке пазов.

Рис.40

Чтобы установить прямую направляющую, вставьте направляющие шины в отверстия погружной базы. Отрегулируйте зазор между насадкой и прямой направляющей. Отрегулировав необходимый зазор, затяните стопорные болты с крыльчатой головкой, чтобы зафиксировать прямую направляющую.

При резке, перемещайте инструмент, держа прямую направляющую заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

Рис.41

Если расстояние (A) между боковой стороной обрабатываемой детали и положением резки слишком широкое для прямой направляющей, или если боковая сторона обрабатываемой детали неровная, прямую направляющую использовать нельзя. В данном случае, надежно закрепите прямую доску к обрабатываемой детали и используйте ее в качестве направляющей для основания фрезера. Подавайте инструмент в направлении стрелки.

Шаблонная направляющая (поставляется отдельно)

Рис.42

Профильная направляющая имеет втулку, через которую проходит бита, что позволяет использовать инструмент с профильными шаблонами.

Для установки профильной направляющей, ослабьте болты в основании инструмента, вставьте профильную направляющую и затяните болты.

Рис.43

Прикрепите профиль к обрабатываемой детали. Установите инструмент на профиль и перемещайте его, продвигая профильную направляющую вдоль боковой стороны профиля.


Рис.44

Примечание:

- Размер вырезанной обрабатываемой детали будет немного отличаться от размера профиля. Обеспечьте расстояние (X) между битой и внешней стороной профильной направляющей. Расстояние (X) можно вычислить при помощи следующего уравнения:
Расстояние (X) = (наружный диаметр профильной направляющей - диаметр биты) / 2

Комплекты противопылевых насадок

Для основания кромкообрезчика




1. Пылесборный патрубок

2. Винт-барашек

3. Основание кромкообрезчика

011989

Для погружной базы (поставляется отдельно)



1. Пылесборный патрубок

2. Винт-барашек

011853

Противопылевая насадка используется для удаления пыли. При помощи барабанного винта установите противопылевую насадку на инструмент так, чтобы выступ на противопылевой насадке вошел в паз в основании инструмента.

Затем подсоедините пылесос к противопылевой насадке.

Рис.45

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проверкой или проведением техобслуживания всегда проверяйте, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.
- Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.

Замена угольных щеток

Рис.46

Регулярно вынимайте и проверяйте угольные щетки. Заменяйте их, если они изношены до ограничительной отметки. Содержите угольные щетки в чистоте и в свободном для скольжения в держателях положении. При замене необходимо менять обе угольные щетки одновременно. Используйте только одинаковые угольные щетки.

Рис.47

Используйте отвертку для снятия крышек щеткодержателей. Извлеките изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрутите крышки щеткодержателей.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если Вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Биты для прямых и криволинейных пазов
- Биты для образования кромок
- Биты для резки многослойных кромок
- Блок прямой направляющей
- Блок кромкообразной направляющей
- Основание кромкообразчика в сборе.
- Наклонное основание в сборе
- Погружная база в сборе
- Смещающаяся база в сборе
- Профильная направляющая
- Цанговый конус 6 мм
- Цанговый конус 6,35 мм (1/4")
- Цанговый конус 8 мм
- Цанговый конус 9,53 мм (3/8")
- Ключ 13
- Ключ 22

Режущий инструмент кромкообразного станка.

Прямая бита

Рис.48

	D	A	L 1	L 2
20	6			
20E	1/4"	20	50	15
8	8			
8	6		60	25
8E	1/4"		50	18
6	6			
6E	1/4"	6	50	18

011929

Бита для "U"-образных пазов

Рис.49

	D	A	L 1	L 2	R
6	6				
6E	1/4"		6	60	28

006486

Бита для "V"-образных пазов

Рис.50

D	A	L 1	L 2	θ
1/4"	20	50	15	90°

006454

Бита для обрезки кромок точек сверления заподлицо

Рис.51

	D	A	L 1	L 2	L 3
8	8	8	60	20	35
6	6				
6E	1/4"		6	60	18

011930

Бита для двойной обрезки кромок точек сверления заподлицо

Рис.52

	D	A	L 1	L 2	L 3	L 4
8	8	8	80	95	20	25
6	6					
6E	1/4"		6	70	40	12

011931

Бита для закругления углов

Рис.53

	D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
8R	6						
8RE	1/4"	25	9	48	13	5	8
4R	6						
4RE	1/4"	20	8	45	10	4	4

006489

Бита для снятия фасок

Рис.54

D	A	L 1	L 2	L 3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

006462

Бита для выкружки

Рис.55

MM				
D	A	L 1	L 2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

006464

Подшипниковая бита для обрезки кромок заподлицо

Рис.56

MM				
D	A	L 1	L 2	
6	10	50	20	
1/4"				

006465

Подшипниковая бита для закругления углов

Рис.57

MM						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"	21	8	40	10	3,5	6

006466

Подшипниковая бита для снятия фасок

Рис.58

MM					
D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

006467

Подшипниковая бита для забортовки

Рис.59

MM							
D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

006468

Подшипниковая бита для выкружки

Рис.60

MM								
D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

006469

Подшипниковая бита для S-образного профиля

Рис.61

MM							
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

006470

Примечание:

- Некоторые элементы списка могут водить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

885025-988

www.makita.com